

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Mærskvej 4, 6830 Nørre Nebel
CVR:	10919975
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Mur i ensilagesilo langs Mærskvej er ikke tæt for ensilagesaft.
- Der er modtaget slagger til nyt ensilageplads. Det er ikke alt slagger, der er indbygget under asfaltbelægning:
  - Mod vest, mod nord og mod øst ses der fritliggende slagger.
    - Bredden af fritliggende slagger varierer fra ca. 0,5-1 meter i bredden.
  - Ringkøbing-Skjern Kommunes Byg- og Miljøafdeling vil tage sig af det videre forløb angående fritliggende slagger.
- Nye ensilagesiloer:
  - Mod nord: Ingen murafrænsning og ingen afløb.
    - Der skal være 2 meter fri beton (randbelægning) mod vest, nord og øst, så restvand frit kan løbe afløb til mod syd.
    - Alternativt skal der laves en vulst/mur samt afløb.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilagesilo langs med Mærskvej: Murafrænsning skal være uigennemtrængelige for fugt.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

<b>09-09-2021</b>	Indskærpelse, Miljø	Ensilagemur langs Mærskvej skal repareres.
-------------------	---------------------	--


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-06-2019
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra juni 2019 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttelsen er sket i eksisterende stalde.</li> <li>- Ny plansilo mod vest er etableret.</li> <li>- Stald med dybstrøelsesafsnit: er ikke etableret.</li> <li>- Ny stald: er ikke etableret.</li> <li>- Tilbygning til stald: er ikke etableret.</li> <li>- Malkecenter og opsamlingsplads: er ikke etableret.</li> </ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p><u>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse (2021) til at anvende slagge under ny plansilo:</u></p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges under et asfaltlag, som er dimensioneret til den last det udsættes for.</li> <li>- Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges med en afstand på mindst 1 meter til yderkant af plansiloens asfaltbelægning. Alternativt skal plansiloens randfundament føres til bund af laget af affaldsforbrændingsslagge.</li> </ul> <p><u>Set ved tilsynet:</u></p> <p><b>Der er modtaget slagge til nyt ensilageplads. Det er ikke alt slaggen, der er indbygget under asfaltbelægning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod vest, mod nord og mod øst ses der fritliggende slagge. Bredden af fritliggende slagge varierer fra ca. 0,5-1 meter i bredden.</li> </ul>
Staldtype	<p>Eksisterende byggeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Køer + kvier: Sengestalde med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul> <p>Nye staldafsnit i §16a-miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul> <p>Der er etableret et dybstrøelsesareal i eksisterende foderlade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Arealet er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelsen.</b></li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltverdækning	<p>Ingen krav i miljøgodkendelse.</p> <p><b>Vær opmærksom på, at beholderen på Saffelvej er omfattet af krav om teltverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).</b></p> <p><u>Begrundelse:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholdere til gylle fra svin og mink, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.</li> </ul>
Foder	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Ingen krav.
Dybstrøelse	Køres i markstak.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eksisterende slørende beplantning øst og vest for ejendommen Mærskvej 4 skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul> <p>Gyllebeholder på Saffelvej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omkring den nye gyllebeholder på Saffelvej skal der etableres og stedse vedligeholdes en slørende beplantning.</li> </ul>
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer er ejendommen løbende optimeret ift. energisparende tiltag.</p>

#### Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kalve	Ja	200	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	09-09-2021
1	Kalve	Ja	135	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	09-09-2021
2	Kvier	Ja	377	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	09-09-2021
3	Kvier og tyre	Ja	292	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	09-09-2021
4	Kostald	Ja	1.500	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	09-09-2021
4	Kostald	Ja	305	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	09-09-2021
4	Kostald	Ja	100	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	09-09-2021
5	Ny stald	Nej	3.678	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	09-09-2021
6	Tilsbygning stald	Nej	1.267	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-09-2021
7	Dybstrølesafsnit	Nej	420	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-09-2021
18	Malkecenter og opsam	Nej	437	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	09-09-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er etableret et dybstrøelsesareal i eksisterende foderlade. Arealet er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelsen. - Ejer forventer, at dybstrøelsesarealet er et midlertidig område, indtil nyt staldanlæg etableres.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-09-2021</u> : 226 køer, 196 kvier og 14 handyr. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u> , periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 226 årskøer, 42 kvier (0-6 mdr.), 129 kvier (6 mdr.-kælvning), 123 slagtekalve (40-83 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Nye ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb mod syd: til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.</li> <li>- Mod nord: Ingen murafrænsning og ingen afløb.</li> </ul> <p><b>Der skal være 2 meter fri beton (randbelægning) mod vest, nord og øst, så restvand frit kan løbe afløb til mod syd.</b></p> <p><b>Alternativt skal der laves en vulst/mur samt afløb.</b></p> <p><b>Vær opmærksom på, at ensilagesiloerne ikke opfylder kravene til ensilageopbevaringsanlæg pga. manglende afløb/mur.</b></p> <p><u>2 ensilagesiloer langs Mærskvej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til: pumpebrønd.</li> <li>- Mur langs Mærskvej er ikke tæt for ensilagesaft. <b>Revner mm. skal udbedres, så saft/restvand ikke kan trænge igennem.</b></li> </ul> <p><u>2 ensilagesiloer ved foderhus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til: pumpebrønd.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Ensilagesilo anvendes.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen kalve i hytter/kalvevogne ved tilsynet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2003	620	1.550	0	
Foderhus	01-06-2006	1.215	3.645	1.215	
Ensilageplansilo	01-01-1900	500	1.250	0	
Ensilageplansilo	17-06-2019	2.400	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage. Fremadrettet forventes der ikke at være ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	08-07-2015	10	460	1.140	Beholderkontrol udført den 08-07-2015.

Gyllebeholder	01-01-1996	08-07-2015	10	510	2.040		Beholderkontrol udført den 08-07-2015.
Gyllekælder	01-01-1800			0	380		incl. fotank.
Gyllebeholder	01-07-2008	25-11-2020	5	1.125	4.500	Intet	Beholderen er liggende på Saffelvej. Beholder kontrolleret 25-11-2020.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet. Biogasanlæg suger direkte fra stalden.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Saffelvej 7. <u>Vurdering:</u> Alarm er monteret.
Vold omkring gyllebeholder	Saffelvej, vilkår: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omkring den nye gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af en jordvold.</li> <li>- Jordvolden skal kunne rumme gylle svarende til gyllebeholderens volumen over terræn.</li> </ul>
Ajlebeholder	Fortank.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.140 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Dykket indløb - men biogasanlæg afleverer i beholderen.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.040 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Dykket indløb - men biogasanlæg afleverer i beholderen.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m <sup>3</sup> ved saffelvej 7: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020.</li> <li>- Flydelag. Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul> <p>Vær opmærksom på, at beholderen på Saffelvej er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).</p>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet beholder på Enggårdsvej 9: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Flydelag. Tom ifølge ejer. Ikke set ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lejet gyllebeholder ved Mærskvej 2.</li> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020.</li> <li>- Flydelag: Tom ifølge ejer. Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>

	- Logbog: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Ifølge ejer: Der anvendes tankforsuring.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Enggårdsvvej 9		2.600
Afgive til opbevaring	Mærskvej 2		1.600

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank			Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
	112468	Tank	01-5023	2001	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	2 stk. olie-/dieseltanke står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved tilsynet kunne det ikke fastslås, hvilken tank, der er fra 2001 (registreret i BBR), da tankenes "mærkeskilt/nummerplade" ikke kunne ses.</li> <li>- <b>Tank nr. 2 er ikke registreret i BBR.</b></li> </ul>
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab.
Hvor påfyldes marksprøjte	Fyldes på betonplads ved køresiloerne.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Etablering af udsprinkling blev omtalt ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding: 3 indvindingssteder. 40.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der anvendes dieselpumpe.</li> </ul> <p><u>Saffelvej 7:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr. 102.799, 102.807 og 102.911): 54.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om borer: Ok.</li> <li>- Borer overdækket: Ok - Boring med DGU nr. 102.419 er ikke set ved tilsynet - Er ifølge ejer formentlig under muld.</li> </ul>



Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på betonplads ved køresiloerne.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud i dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningsplads syd for 2.040 m3 gyllebeholder.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*