

NCC Hjallerup
Dalvej 1
9320 Hjallerup

Natur og Miljø

Dato: 22-12-2020
Sags nr.: 09.30.03-K08-1-20
Sagsbeh.: Tine Eis
Lokaltf.: +4599455420
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 16. december 2020 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Tilsynet blev gennemført digitalt pga. de aktuelle corona-restriktioner.

Tilsynet var varslet.

Til stede ved tilsynet var:

- Susanne Carlsen og Niels Kristian Pedersen, NCC Hjallerup
- Erik Rydborg og Tine Eis, Brønderslev Kommune

Tilsynet blev fulgt op af et fysisk tilsyn med asfalten den 17. december. Dette tilsyn var varslet.

Virksomheden er reguleret af følgende påbud, tilladelser og godkendelser fra Brønderslev Kommune:

- Revideret miljøgodkendelse for NCC Roads A/S, Hjallerup Asfalt Fabrik samt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af 4. maj 2016
- Støjkvilkår i miljøgodkendelse af 17. marts 1998

Ved tilsynet blev virksomhedens egenkontrol gennemgået. NCC havde inden tilsynet indsendt følgende materiale:

- Inspektionsrapport for emulsionstank
- Rapport for brænderkontrol
- Dokumentation for afhentning af farligt affald
- Rapporter fra støvmåler
- Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller
- Udskrift fra driftsjournal
- Registrering af knusning
- Dokumentation for udskiftning af silofiltre
- To afvigelser registreret i deres eget system

Luft og afkast

Rapporterne for støvmåling blev gennemgået. NCC forklarede, at der ved opstart kan ses et peak i støvmålingen. Dette skyldes kondens. Vilkåret for støv fra afkast overholdes.

Filte vedligeholdes, efterses og udskiftes i henhold til eget system, hvori godkendelsens vilkår og frister er indarbejdet. Eventuelle afvigelse rapporteres. Ved den ene afvigelse er ”manglende

vedligehold" angivet som årsag. NCC forklarede, at systemet har et begrænset antal forudbestemte årsagsforklaringer at vælge imellem, og at manglende vedligehold denne nok ikke er den korrekte årsag, da filtre efterses og vedligeholdes.

Tætte belægninger

NCC forklarede, at tætte belægninger kontrolleres løbende.

Asfaltvold

Brønderslev Kommune spurgte til den resterende del af asfaltvolden ved knusepladsen. Brønderslev Kommune har tidligere fået det indtryk, at den er konverteret til oplag og ligger på asfalteret plads med kontrolleret afløb.

NCC fortalte, at knusepladsen tidligere var befæstet med komprimeret knust asfalt. Volden ligger på dette underlag. Knusepladsen er blevet asfalteret efter etablering af støjvolden.

Ved det digitale tilsyn stod det ikke klart, hvordan afløbsforholdene er på bagsiden af volden.

Brønderslev Kommune gjorde det klart, at volden af knust asfalt skal være placeret på godkendt oplagsplads med kontrolleret afledning.

For at få afklaret forholdene omkring asfaltvolden foretog Erik Rydborg og Tine Eis fra Brønderslev Kommune den 17. december 2020 et fysisk tilsyn med støjvolden. Tilstede ved tilsynet var desuden Niels Kristian Pedersen fra NCC.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der ikke er kontrollerede afløbsforhold på bagsiden af asfaltvolden. Området bag volden er belagt med knust asfalt, men det er ikke fald mod afløb.

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

- Asfaltvolden er fortsat ikke lovlig. Jf. klagenævnsafgørelse af 14. december 2016 kræves der en miljøgodkendelse og en risikovurdering heraf. Ydermere er der ikke kontrollerede afløbsforhold på bagsiden af volden.
Brønderslev Kommune indskærper, at asfaltvolden skal lovliggøres og at der skal være kontrollerede afløbsforhold. Lovliggørelse af volden kan ske ved fysisk fjernelse af volden eller ved miljøgodkendelse.

Brugerbetaling

De vil blive opkrævet brugerbetaling for timer brugt på tilsynet. Opkrævningen vil blive fremsendt ultimo 2021.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tine Eis

Sagsbehandler - Virksomheder

Tine.Eis@99454545.dk