

KROGEN AUTO v/ Søren Jørgensen
Krogen 26
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via: info@krogenauto.dk

11. december 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos KROGEN AUTO v/ Søren Jørgensen beliggende Krogen 26, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06872
Dokumentnummer: 8239961

Frederikshavn Kommune har den 11.12.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Jørgensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30134451
	P. nr.	1015043810

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler og dækskift. Der foretages ingen undervognsbehandling, autolak eller autovask. Der laves heller ikke pladearbejde, herunder svejsning og maskinel slibning. Nedenfor ses billeder fra tilsynet: Værkstedet har i 2024 fået tilladelse til at udvide værkstedet med en tilbygning på i 289 m2. Tilbygningen indeholder ekstra værksted med 4 stk. nye lifte og dækhotel. Udvidelsen forventes udført medio 2025. Antal ansatte: 3 stk. Åbningstid fra kl. 7.30-16 på hverdage. Der er ikke arbejde i weekenden.
Egenkontrol (journal)	Der er tre afkast fra det eksisterende værksted: -1 afkast uden filter på udstødningsgas. Afkastet er ført 1 meter over tag. -1 mindre afkast fra værkstedets oliefyr. -1 afkast med cyklonfilter fra sandblæseren, hvori bl.a. bremses rengøres. Afkastet oplyses at være 1 meter over tag. Sandblæseren anvendes ikke længere, men er i stedet erstattet af en vandrenser til rensning af bremses. Vandrenseren er ikke koblet på afkastet - afkastet anvendes derfor ikke pt.

	Når lokaliteten udvides, er det meningen, at der laves et fælles afkast fra alt udstødningsgas på lokaliteten. Afkastet etableres uden filter men med trykregulering. Det er et krav at afkastet føres min. 1 m over tagryg jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen. Såfremt afkastet på eksisterende værkstedsbygning ikke kobles sammen med udvidelsen er det et krav, at dette afkast forlænges til min. 1 m. over tagryg. Derudover vil der fortsat være afkast fra oliefyr og sandblæseren (selvom denne ikke anvendes eller forventes anvendt i fremtiden).
Miljøgodkendelse	Værkstedet er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen.
Forurenet jord	Det vurderes, at den nuværende drift ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med fjernvarme og oliefyr (kalorifere), hvilket også står registreret i BBR. Oliefyret er anskaffet fordi fjernvarmen ikke kan opvarme hallen hurtigt nok. Derfor benyttes oliefyret ind i mellem.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er tre afkast fra det eksisterende værksted: -1 afkast uden filter på udstødningsgas. Afkastet er ført 1 meter over tag. -1 mindre afkast fra værkstedets oliefyr. -1 afkast med cyklonfilter fra sandblæseren, hvori bl.a. bremsere rengøres. Afkastet oplyses at være 1 meter over tag. Sandblæseren anvendes ikke længere, men er i stedet erstattet af en vandrenser til rensning af bremsere. Vandrenseren er ikke koblet på afkastet - afkastet anvendes derfor ikke pt.  Når lokaliteten udvides, er det meningen, at der laves et fælles afkast fra alt udstødningsgas på lokaliteten. Afkastet etableres uden filter men med trykregulering. Det er et krav at afkastet føres min. 1 m over tagryg jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen. Såfremt afkastet på eksisterende værkstedsbygning ikke kobles sammen med udvidelsen er det et krav, at dette afkast forlænges til min. 1 m. over tagryg. Derudover vil der fortsat være afkast fra oliefyr og sandblæseren (selvom denne ikke anvendes eller forventes anvendt i fremtiden).

	Virksomheden har etableret ventilationsanlæg (varmepumpe) på den nye tilbygning. Ventilationsanlægget kan også køle om sommeren.
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret indendørs på loftet. Virksomheden oplyser, at der ikke foretages pladearbejde og slibning på lokaliteten. Virksomheden har fået installeret varmepumpe. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der genereres ingen processpildevand fra virksomheden og der findes ingen afløb i det eksisterende værksted. I den nye tilbygning bliver der etableret afløb. Dette afløb er til at tage tøsne og regn fra bilerne samt vask af gulve. Der bliver installeret sandfang og olieudskiller på afløbet, inden tilslutningen til offentlig kloak. Såfremt virksomheden etablerer en vaskeplads, skal der søges om en tilslutningstilladelse. Der er endnu ikke etableret vaskeplads på lokaliteten - bilerne vaskes i nærliggende vaskehal. Gulvaskevand fra det eksisterende værksted er tidligere blevet opsamlet i palletank, som afhændes af Avista Oil som farligt affald. Dette kan fremadrettes ledes via afløb i tilbygningen til off. kloak. Der er sanitetsspildevand fra vask og toilet, som ledes til offentlig separatkloak.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der kommer afløb i det nye værksted, som afleder til sandfang og olieudskiller. Olieudskiller tilmeldes tømningsordning, som tømmes automatisk af Stæten min. 1 gang årlig. Olieudskilleren er endnu ikke etableret.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 2 aktiv tanke op ejendommens BBR: Størrelse: 1.200 L Placering: Indendørs Indhold: Fyringsolie År: 2007 Størrelse: 1.000 L Placering: Indendørs Indhold: Spildolie År: 2019 Der kommer ikke flere tanke i forbindelse med tilbygningen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: - Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling - Kølervæske: begrænset mængde - Avista Oil - Bremsevæske: Stena Recycling - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ og eller Sæby Produkthandel. Affaldet opbevares i særskilt rum i godkendte beholdere. Der er ingen afløb i rummet. Beholderne med flydende olieaffald er placeret på spildbakke. Opbevaringen er som følgende: - Oliefiltre i plast spændelågsfad. - Bremsevæske, kølervæske, bremsevaskevand og gulvvaskevand i palletank fra hhv. Stena og Avista. - Spildolie i oiletank. - Spraydåser i plast spændelågsfad.

	Virksomheden anskaffer et kar til opbevaring af brugte bilbatterier, således de ikke blot står i værkstedet - dog er der pt. ingen risiko for afløb til kloak, da der ikke er afløb i værkstedet.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Peter Sørig Dæk: Sæby Produkthandel Plast kofanger: Yderst begrænset - Sæby Produkthandel Bilruder: Sæby Produkthandel Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: Peter Sørig - opbevares i særskilt container Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Virksomheden er tidligere blevet orienteret om, at container skal placeres under halvtag eller være forsynet med låg, hvis den skal placeres udendørs, således den ikke fyldes med vand, som kan udvaske eventuelle olierester fra metallet til omgivelserne/grundvandet. Virksomheden har ønske om at lave en overdækket miljøgård til alt affald i forbindelse med udvidelsen af værkstedet, da virksomheden er træt af at have det hele stående inde. Dette er fortsat et ønske.