



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 53371
Ref. LOPED / TISCH
Dato: 31. januar 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Chromjordsdepot, Frederikssund
Virksomhedens adresse	Østersvej, 3600 Frederikssund
CVR nummer	29189129
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	01.12.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Den 3. november 2021
Deltagere fra virksomheden	Tom Henrik Johansen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lone Grunnet og Tina Schmidt
Tilsynet omfattede	Slutafdække og boringer
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	-

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
-	-

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Påbud af den 5. december 2014 om undersøgelse, risikovurdering samt udarbejdelse af monitoringsprogram er udløbet.

Gennemgang af miljøforhold

Frederikssund kommune har d. 5. maj 2017 fremsendt endelig afrapportering som følge af ovennævnte påbud. På baggrund heraf er det Miljøstyrelsens hensigt at fremsende nyt påbud til Chromjordsdeponiet i 2022.

Frederikssund Kommune oplyste ved tilsynet at man ønsker at perkolattanken ved deponiet sløjfes, og at anlægget tilsluttes offentlig kloak. Inden dette sker vil Miljøstyrelsen have fremsendt sit påbud, da styrelsen også fremover ønsker at modtage oplysninger om perkolatkvælitet.

Frederikssund Kommune har hidtil fremsendt sin afrapportering til kommunen af spildevandsafledning i kopi til MST. Miljøstyrelsen anmodede om dette fortsat skal ske indtil et nyt påbud foreligger.

Generelle forhold

Miljøstyrelsen fik ved tilsynet forevist deponiet og dets monitoringsboringer. Slutafdækningen over deponiet var i fin stand og det samme gjaldt deponiets boringer og brønd. Det blev ved tilsynet oplyst, at to korte boringer, som var filtersat i et altid tørt sandmagasin, er blevet sløjfet som forskrevet i boringsbekendtgørelsen.



Ovenstående foto viser monitoringsboring B4, som er beliggende nedstrøms chromjordsdeponiet. Boringen stod som foreskrevet i brøndborerbekendtgørelsen med låg,

lås, prop og label til sikker identificering.

Det generelle indtryk var at deponiet fremstod i fin stand.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Frederikssund Kommune fremsender seneste analyser og vurderinger af perkolat kvalitet. Dette er sket den 2. december 2021. Desuden blev det aftalt, at Miljøstyrelsen fremsender udkast til nyt påbud i 2022.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.