



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-1737
Ref. majli
Dato: 7. marts 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Forlev Miljøanlæg, ejet af Affaldplus I/S
Virksomhedens adresse	Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev
CVR nummer	65278316
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	4.11.2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Deltagere fra virksomheden	Lars Friberg og Per Madsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lone Grunnet og Majbrit Miara
Tilsynet omfattede	tilsynet omfattede følgende emner: 1. Tilsyn med gasindvindingsanlægget. 2. Tilsyn med den åbne deponienhed til blandet affald. 3. Tilsyn med mellemoplag af brændbart affald. 4. Tilsyn med boringer og brønde, hvorfra der prøvetages i grundvand og perkolat. 5. Tilsyn med omlasteplads for brændbart affald. 6. Gennemgang af vilkår 7. tilsyn med belægninger, vaskeplads og oplag af kemikalier. 8. tilsyn med olietank.
Materiale udleveret	Dokumentation for inspektion med brønde, olieudskillere og dokumentation for spuling af dræn.



Forlev Miljøanlæg beliggende på Vejlagervej 4A, Vemmelev

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
10. marts 2025	Indskærpelse	Oplag af brandbart affald.
10. marts 2025	Indskærpelse	Manglede håndtering af deponigas grundet udskiftning af gasmotor. Den nye motor er indkøbt, men ikke installeret på grund af manglede godkendelse hos Energistyrelsen.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Grundvand	Indberetning af analyser er overholdt
Årsrapport	Årsrapporten for 2023 er fortsat under sagsbehandling i Miljøstyrelsen.
Perkolat	Indberetning af analyser er overholdt
Oplag til behandling	Mængder af oplag giver anledning til 1 indskærpelse

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Jordforureningssag med PFAS-forbindelser sagsbehandles særskilt ved påbud.

Liste over gældende afgørelser

1. december 2009 Revurdering Miljøgodkendelse deponi.
18. september 2015, Miljøgodkendelse til sorter og omlasteplads.
28. oktober 2013, Miljøgodkendelse til oplag af brandbart affald.
20. juni 2016, Påbud om ændring af positivliste.

Deponienhed til blandet affald 4.2.1 har stadig lidt plads endnu – Deponiet fremstod i orden, brønde intakt, pumper kører.

Der indkøres i dag til slutdeponi primært asbest – byggeaffald – blød pvc

Generelle forhold

Gennemgang af vilkår: Virksomheden fremlagde dokumentation for at vilkår der knytter sig til oplag lige er overskredet for oplag af brændbart affald. Forholdet indskærpes i et særskilt brev til AffaldPlus.

Ud over oplag af brandbart affald forefindes mindre oplag af træstød, tagpap, starttræ til ovnene på affaldsforbrændingsanlægget i Næstved, metal til genanvendelse, træ til genanvendelse og oplag af småt brandbart affaldsforbrænding. En del af oplaget af småt brandbart var jorddækket som vilkårene foreskriver.

Vedligehold af perkolatdræn og brønde:

Dræn spules årligt. Der har ikke været tegn på drænpropper, dette vil kunne ses i pejlingen i brøndene.

Vedlige hold af trådhegn der omgiver deponiet er foretaget senest efter stormen i oktober. Der sås ingen huller eller ødelagt hegn.



Foto 1. Kobling til gasmotor. Gasmotor er indkøbt, men ikke tilkoblet pga. mangeldende tilladelse hos energiforsyningen.

På anlægget er der gasindvinding på deponiet.



Foto 2 Fritstående olietank. Ved opkørsel til omlastepladsen
Ved olietanken ses ikke synlige tegn på spild eller utætheder.



Oplag af kabler på højre side ved opkørsel til omlasteplads.

Oplaget af kabler afhentes løbende til godkendt modtager.



Starttræ til forbrændingsanlæg.



Oplagsplads for mellemoplag til forbrændingseget affald.



Afsluttet forsøg med forrensning af perkolat.

Der har på omlastepladsen kørt forsøg med forrensning af perkolat. Forlev Miljøanlæg bedes melde tilbage til Miljøstyrelsen når anlægget er fjernet, og dokumenteret at anlægget er fjernet med fotos. Forsøgsopstillingen er ikke miljøgodkendt til permanent at stå på pladsen, heller ikke selvom renseanlægget ikke er i drift.



Oplag af tagpap. Oplaget er under de maksimale 20 tons som angivet i vilkår, men oplaget ligger ikke på den plads som er angivet i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen henstiller til at oplaget flyttes til 4.2.2 og at virksomheden snarest muligt fremsender dokumentation for at oplaget er flyttet til Miljøstyrelsen.



Oplag af trykimprægneret træ.

Imprægneret træ neddeles og køres til Tyskland hvor det genanvendes. Oplaget er under den maksimale grænse for oplag.



Foto: Oplag af brændbart til forbrænding.

Oplaget af forbrændingseget affald, indsamlet fra de lokale genbrugspladser er ved tilsynet lige over det maksimale oplag. Det indskræpes at det maksimale oplag er over 2500 ton. Der lå ved tilsynet 1472 ton på omlastepladsen 3.1. (nethallen) og 1151 ton på plads 4.2 (betonpladsen.) I alt 2623 ton, hvor det tilladte oplag er jf. vilkår i Miljøgodkendelsen er 2500 ton. Altså en overskridelse på 4,6 %. Miljøstyrelsen indskræper forholdet og sætter en frist for overholdelse.

Indskræpelsen sendes efterfølgende i et særskilt brev til AffaldPlus.



Foto: deponicelle til PCB

PCB- afdækkes med jord inden lukketid. Vi aftaler at der sendes et foto af afdækket PCB affald.

AffaldPlus har efter tilsynet fremsendt fotos til dokumentation for at affaldet er korrekt og fuldt afdækket.



Foto "Tippen" Deponi for blandet affald enhed 4.2.

Asbestaffaldet afdækkes med jord inden daglig lukketid. Generelt kommer der meget asbestaffald. Asbestaffald må ikke ligge utildækket, dog tilladt at der afdækkes inden lukketid.

AffaldPlus har efter tilsynet sednt dokumentation for at affaldet er korrekt og passende afdækket.

Driftsinstrukser og driftstid er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Meteorologiske data - vejrstation står på deponiet og data til egenkontrol opsamles og lagres.

Der er etableret infrarøde kameraer, der overvåger oplagene kontinuerligt for temperaturstigning. Ved høj temperatur varsles driftslederen, så der hurtigt kan sættes ind, inden det udvikler sig til en reel brand. Siden opsætning af den infrarøde overvågning, er hændelser med brand til følge markant reduceret.



Foto: Oplag af brændbart affald til affaldsforbrændingsanlæg.

Det forbrændingsegnete affald er i mellemoplæg, inden det neddeles og bruges på forbrændingsanlæg.



Foto. Stor perkolatbrønd på enhed 4.2.2 oplagsplads



Foto af bassin til overfladevand, der anvendes til sprinkling på anlægget.

Olieudskiller: tømning og inspektion sker mindst 1 gang årligt. Olieudskillerne er trykprøvet i september 2021, jf. rapport nr. 181 fra Per's Kloakservice ApS, Stengårdsvej 18, Tølløse.

Overfladevand fra P-plads går til overfladevandsbassin. Der er plastmembran i bassinet. Vandet i bassinet bruges til at sprinkle veje for støvbekæmpelse. Resterende overfladevand går til samlebrønd og ledes sammen med perkolat til Korsør Renseanlæg.

Deponikapacitet

Forlev Miljøanlæg oplyser at den nuværende enhed til deponering af blandet affald snart er opfyldt, blandt andet på grund af en ekstraordinær tilførsel af asbestaffald. Det ses tydeligt at der indføres skærpede krav til håndtering af asbest pr. 1. januar 2025. Fra 1. januar 2025 er det kun virksomheder med autorisation, der må nedrive materialer med asbest.

AffaldPlus oplyser at de overvejer, at sikre ny kapacitet til deponi i området. Såfremt virksomheden vælger at der skal udvides med en ny enhed til deponi på Forlev, vil det være en godt idé at indsende ansøgning i rigtig god tid, da en sådan udvidelse måske skal igennem en miljøvurderingsproces, men også almindelig sagsbehandling efter § 33, kan tage lang tid for nye deponienheder. Miljøstyrelsen kan oplyse at styrelsen på det foreliggende grundlag ikke kan godkende, at de installationer der er under plads 4.2.2 direkte kan godkendes til at udgøre en effektiv og tilstrækkelig beskyttelse i en ny deponienhed, da ler som primørmembran og plastmembran er anlagt for mere end 15 år siden.

Medarbejderne der står i vejebod har A-beviser – Alle læs tjekkes ved indvejning og på tippet ved aflæsning. Der er installeret kamera til at kigge ned i læsset. De lastbiler der kommer ind med affald i lukket container, vil blive tjekket ved aflæsning. Kontrol ved tippet foregår ved at en medarbejder overvåger aflæsning, og via en håndholdt enhed giver besked tilbage til vejboden om affaldet er som beskrevet, således at kun læs der godkendes på tippet, kan få lov at køre ud af deponiet. Hvis der er tvivl, eller der er aflæsset affald som ikke er i overensstemmelse med deklarationen, så skal affaldet på bilen igen. Ofte fanges ”forkerte læs” i vejeboden og indkørsel afvises.

Der observeres under tilsynet ikke lugt og støj som værende generende uden for depotet. Den årlige støjrapport viser at de fastsatte vilkår er overholdt.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er ikke gennemgået ved tilsynet, men opdateres løbende.

Opsummering

Tilsynet givet anledning til 2 indskærpelser der sendes særskilt til AffaldPlus.

Det aftales at der fremsendes dokumentation for afdækket PCB og asbestaffald.
Dokumentation for tagpap der skal flyttes til betonpladsen og dokumentation for at forsøgsopstilling til forrensning fjernes.

Overordnet fremstår virksomheden ordentlig, ryddelig og veldrevet.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Miljøstyrelsen
Virksomheder
majli@mst.dk