



Rapport for miljøtilsyn hos Thinggaard Express, Jyllandsgade 4, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.11.2019		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	28861504	CVR nr.	29434301
E-mail	mt@express-bus.dk	P. nr.	1022991856

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der foregår vask af busser på udendørs vaskeplads. Ved tilsynet stod der et mobilt vaskeanlæg udendørs. Vask af busser kan ikke foregå i vaskehallen, der ikke er høj nok til dobbeltdækkerbusser.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendomsadministrator Dan Poulsen oplyste, at afløbsforhold ved garageanlægget er undersøgt igen med kloakfjernsyn. Det er planen, at udløb til olieudskillere fra garageanlæg og smøregrav proppes af, så der kun udledes fra rist på udendørs vaskeplads til olieudskillere. Olieudskilleren udleder til spildevand/pumpebrønd SB140.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Af kloaktegning fra (50)1.01G fremgår, at der er en olieudskiller ved garageanlæggene på Jyllandsgade 4. Ifølge Dan Poulsen overvejer de at opgradere olieudskilleren ved vaskepladsen, men pladsen er lille til vask af busser.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Ifølge Dan Poulsen er olieudskilleren tømt. DP sender kvittering for tømning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Tilsynet blev foretaget uanmeldt og havde primært til formål at klarlægge aktiviteter på virksomheden samt opfølgning på spildevandsforhold. Driftslederen sad i møde, så der blev derfor aftalt nyt tilsyn primo 2020.
Planforhold	Virksomheden ligger i område 1.1.D10, der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv. Virksomheden er beliggende i område omfattet af lokalplan 10-061 "Bus-terminal, biograf- og butikscenter m.m. ved John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby".