



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020 - 60706
Ref. LANIE/ANELL
Dato: 20.juni.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Zirq Cables Denmark A/S
Virksomhedens adresse	Stenlillevej 26, 4295 Stenlille
CVR nummer	41969318
Virksomhedstype	K218 Behandling i shreddere af metalaff./ Kap <= 75 t/dag K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald/ Kap. <50 t/dag K201 Anlæg der nyttiggør farligt affald/ Kap. <10 t/dag
Tidspunkt for tilsynet	20. maj 2025
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på forespørgsler og ansøgninger vedr. udvidet drift
Varsling af tilsynet	Uvarslet tilsyn med fokus på oplag og aktiviteter på udendørs-arealerne
Deltagere fra virksomheden	Lene B. Hansen (HSCQ Medical), Anja Nissen Christensen (HSCQ Cables), Steen Hemmingsen (produktionsleder Medical), Jannie Jacobsen (pladsansvarlig Cables)
Tilsynet udført af	Laila Nielsen og Annemette Ellefsen
Tilsynet omfattede	ZIRQ Cables og Medical, prioriterede områder for tilsynet: -Medical: udendørs oplag og igangværende ændringer -Cables: udendørs oplag og aktiviteter

Baggrund for tilsynet

Cables har, med miljøgodkendelse fra 1992, udledningstilladelse for overfladevand via opstuvningsbassin til Åmose Å. I forbindelse med ansøgning fra Cables om udvidelse af drift er der i 2022 lavet en screeningsundersøgelse af udledningen. Screeningen viste bl.a. høje indhold af metaller. Med baggrund i de markante stramninger der er sket på området, samt resultatet af screeningen, har Miljøstyrelsen meddelt ZIRQ, at der ikke kan meddeles godkendelse til udvidet drift, der kan give anledning til øget belastning af overfladevandet, uden samtidig at meddele ny udledningstilladelse med skærpede krav for indholdet af bl.a. metaller.

Miljøstyrelsen har i 2023 meddelt miljøgodkendelse til Medical, på det grundlag at Medical ikke har udendørs aktiviteter, der kan give anledning til øget belastning af overfladevandet. Proces-spildevand fra Medical opsamles og bortskaffes som spildevand.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med tilsyn den 3. juni 2024 meddelt ZIRQ, at virksomheden skal kortlægge kilderne til problemstofferne i udledningen - herunder de høje indhold af metaller. Virksomheden skal således gennemgå processer, oplag, indretning m.v. som grundlag for udarbejdelsen af en teknisk og økonomisk redegørelse for, hvordan indholdet af problemstofferne kan nedbringes og til hvilket niveau. Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at virksomheden skal forvente, at det bliver nødvendigt både at begrænse udslippet ved kilderne markant og fortage rensning af overfladevandet før udledning.

På forespørgsel om status for kortlægningen har Cables oplyst, at der har været konsulent på opgaven og at der er planlagt prøvetagning. Miljøstyrelsen har endnu ikke modtaget nogen resultater af kortlægningen. Miljøstyrelsen har 28. maj 2025 modtaget kvittering for at analysearbejde på laboratorium er i gang.

Med baggrund i ovenstående, samt fortsat mange forespørgsler/behov fra ZIRQ om at ændre og udvide driften på sitet i Stenlille, har Miljøstyrelsen haft -og har fortsat- øget fokus på aktiviteter og oplag på udendørsarealerne. Miljøstyrelsen har som opfølgning på basistilsyn og opfølgende tilsyn i 2024 indskærpet en række vilkår – herunder vilkår vedrørende indretning der forebygger forurening og renholdelse af belægninger og befæstede arealer.

Gældende godkendelser og påbud

- Virksomhedsgodkendelse til NKT Stenlille afdeling, Jernløse Kommune, Vestsjællands Amtskommune, 10. december 1992
- Vilkårsændring for vilkår 3.5, Vestsjællands Amt, 6. juni 1996
- Vilkårsændring for vilkår 4.1 vedr. støj, Vestsjællands Amt, 5. november 1998
- Nye vilkår B1-B2 vedr. indretning og drift, G1-G2 vedr. modtagelse og oplag af affald og K1 vedr. sikkerhedsstillelse til KMT Kabel Danmark, MST, 7. maj 2021
- Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse til ZIRQ Medical, MST, 6. oktober 2023
- Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse til ZIRQ Cables, Udskiftning af grovneddelere, MST 6. oktober 2023
- *Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse til ZIRQ Medical, Udvidet driftstid, MST 22. maj 2025*

Gennemgang af miljøforhold

Cables – vådsortering i hal B4

Ved den udendørs del af vådsorteringsanlægget sås en del finddelt materiale på belægningen. Cables oplyste på tilsynet, at anlægget senest var i drift i den foregående uge (uge 16). Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at der som opfølgning på tilsynet den 3. juni 2024 blev indskærpet flere vilkår vedrørende renholdelse af belægninger og befæstede arealer, herunder:

Nye vilkår B1-B2 vedr. indretning og drift, G1-G2 vedr. modtagelse og oplag af affald og K1 vedr. sikkerhedsstillelse til KMT Kabel Danmark, Miljøstyrelsen, 7. maj 2021:

-Vilkår B2 Befæstede arealer skal renholdes ved regelmæssig, minimum ugentlig, fejning eller støvsugning. Såfremt der er tegn på materialeflugt, f.eks. støv eller mindre plaststykker ved kraftig blæst eller regn, udføres straksrengøring af de befæstede arealer. Opfejret/opsuget materiale skal anbringes i lukket container og bortskaffes til godkendt modtager.

Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B2 (Cables 2021), at Cables fejer/rengør belægningen ved den udendørs del af vådsorteringsanlægget og fremsender fotodokumentation herfor senest den 10. juni 2025. Miljøstyrelsen henstiller endvidere, at Cables har fortsat og øget fokus på renholdelse af arealet.



Spildt Cables-granulat ved udendørs del af vådsorteringsanlægget

Anlægget til vådsortering er godkendt med miljøgodkendelsen til Medical af 6. oktober 2023. Anlægget anvendes nu kun af Cables. Cables er således ansvarlig for at overholde de for anlægget gældende vilkår i medical-godkendelsen – herunder vilkår vedrørende indretning og drift (overvågning, spildebakker, håndtering af spildevand) og vilkår vedrørende spildevand:

-Vilkår B11 Anlægsenheder og opbevaringsenheder, hvor der kan ske dryp eller spild af væske, skal være forsynet med spildebakke/drypbakke – herunder relevante enheder i hal ... B4. Opsamlet væske skal overføres til tank for processpildevand.

-Vilkår E1 Processpildevand/vand fra de recirkulerende anlæg, herunder ... og vådsortering (hal B4), skal ved udskiftning opsamles i slamsuger eller ledes til spildevandstank og bortskaffes som spildevand.

På tilsynet oplyste Cables, at der som udgangspunkt ikke skiftes vand i anlægget. Der tilføres vand, idet anlægget taber vand fra fordampning og overløb. Cables oplyste endvidere, at der er etableret ACU-dræn ved porten til opsamling af overløb fra skyllebordene. På tilsynet kunne det ikke oplyses, hvor vandet fra ACU-drænet bliver ledt hen.

Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B11 og E1 (Medical 2023), at Cables fremsender oplysninger vedrørende afledning af vandet fra det etablerede ACU-dræn senest den 10. juni 2025.



Vådsorteringsanlæg med etableret ACU-dræn

Cables – grovneddeler på udendørsareal


Ved tilsynet var den gamle grovneddeler (superchopper) i drift. På forespørgsel oplyste Cables, at der ikke var tale om driftsstop på den nye grovneddeler (MTB), men at superchopper var i drift til en test.

Kabelanlægget er godkendt med 1 udendørs grovneddeler i miljøgodkendelse af 10. december 1992. Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af 6. oktober 2023 til Cables, til udskiftning af den gamle grovneddeler (superchopper) med en ny (MTB), samt bevarelse af den gamle grovneddeler som reserve i tilfælde af driftsstop. Bibeholdelsen af superchopper til nøddrift var begrundet i indkøringsvanskeligheder med MTB, hvor bibeholdelsen af superchopper til nøddrift imødegår driftsstop og ophobning af affald. Vilkåret vedrørende nøddrift:

-Vilkår B3 Den gamle grovneddeler (superchopper) må bibeholdes som reserve og driftes i tilfælde af driftsstop på den nye grovneddeler. Ved drift af den gamle grovneddeler, og tilhørende aktiviteter på den udendørs plads, gælder samme driftstid som for de nye grovneddeler, jf. vilkår B1. Den gamle grovneddeler må ikke være i drift samtidig med den nye grovneddeler.

Miljøstyrelsen vurderer, at det fremgår klart af godkendelsen, at superchopper alene kan anvendes til nøddrift – dvs. hvis MBT har driftsstop (ikke kan køre). Dette forhold er endvidere drøftet og uddybet både i forbindelse med godkendelsen og i efterfølgende dialog med Cables.

Miljøstyrelsen indskærper vilkår B3 (Cables 2023), vedrørende bibeholdelse af superchopper til nøddrift, med baggrund i den konstaterede (ikke nød-)drift. Indskærpelsen er vedlagt.



Superchopper med blå fødetragt og lille transportbånd (billede t.h.) – maskinen var i drift. MTB med overdækket/indpakket (støjdæmpet) fødetragt og transportbånd i telthal

Der er fortsat meget støv ved MTB-transportbåndet i telthallen – primært på maskinen men også på teltvæg/-loft, der er desuden meget støv og granulat på belægningen, der hvor fejmaskinen ikke når ind. I telthallen var der desuden et mindre oplag af hjælpemidler (kemikalier).

Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B2 (Cables 2021), at Cables har fortsat og øget fokus på renholdelse af arealet.

Miljøstyrelsen henstiller, at Cables anbringer oplaget af kemikalier i spildbakke.



Telthal med transportbånd til MTB, mindre oplag af kemikalier

Cables – filteranlæg ved kabelhallen

Runderingen af udendørsarealerne gik forbi filteranlægget ved kabelhallen. Det fremgår af ansøgningsmateriale ”Miljøteknisk beskrivelse: Revision af eksisterende miljøgodkendelse og for udvidelse af produktionen” fra 2022, at der er foretaget målinger på de to afkast fra kabelhallen i 1993 og 1996. Der er ikke udført målinger ved afkast fra saksen (M16) i laden. Miljøstyrelsen vurderede i forbindelse med basistilsyn den 16. januar 2024, at det er tid til nye luftmålinger for Cables. I henhold til miljøgodkendelsen skal der kun måles for støv, men det vil være hensigtsmæssigt at medtage de parametre, der skal indgå i vurdering af behov for depositionsregninger ved fremtidig udvidelse.

Det fremgår af miljøgodkendelsen fra 1992, at virksomheden efter anmodning fra miljømyndigheden skal (tidl. Vestsjællands Amt) bekoste 1 serie luftemissionsmålinger pr. år. Antallet af parametre og afkast, der skal analyseres, fastlægges i samarbejde med miljømyndigheden i hver enkelt tilfælde.

Miljøstyrelsen påtænker, som opfølgning på nærværende tilsyn, at sende anmodning om luftmålinger for de to afkast på kabelhallen. Anmodningen vil blive fremsat med en tidsfrist.



Filteranlæg til kabelhallen

Cables – udendørs oplag

Miljøstyrelsen kunne ved runderingen af udendørsarealerne konstatere, at Cables fortsat har meget stort udendørsoplag af både råvarer og mellemfraktioner. Cables oplyser, at råvarerne fortsat kommer fra NKT. Kun en mindre del af oplaget er under tag/overdækket, størstedelen af oplaget er anbragt i åbne containere eller direkte på belægningen. Oplaget omfatter bla. store kabler i 2 m-stykker (klar til grovneddelere), diverse grovneddelte fraktioner (herunder rene metalfraktioner), blandet plastaffald (extruder-affald) og kabelkapper med tråd (til fastholdelse). Sidstnævnte fraktion kan ikke genanvendes, da plasttråden er så stærk, at det giver problemer ved neddeling, hvorfor denne fraktion bortskaffes til olieudvinding eller forbrænding.

Miljøstyrelsen vurderer, at oplaget af kabler og metaller er vokset siden sidste tilsyn, men at pladsen fremstår mere ryddelig og belægningen overordnet er i god stand. Cables oplyser, at der er ved at blive ryddet op på pladsen, der indrettes båse med betonklodser som afgrænsning og der holdes øje med standen af asfaltbelægningen.

Miljøstyrelsen har ved flere tilsyn påpeget, at Cables skal have særligt fokus på indholdet af plastgranulat i de blandede plastfraktioner fra NKT, så dette ikke ender i overfladevandssystemet. Plastaffaldet bliver nu i overvejende grad opbevaret i containere, og Cables oplyser, at man er i dialog med NKT om indholdet af plastgranulat.

Miljøstyrelsen har ved tilsynet den 4. juni 2024 informeret Cables om, at de mange ikke-overdækkede oplag forventeligt bidrager til det konstaterede indhold af bl.a. metaller i overfladevandet. Jf. ovenstående (*baggrund for tilsynet*) skal Cables kortlægge kilderne til problemstoffer i udledningen.

Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B2 (Cables 2021), at Cables har fortsat fokus på renholdelse af arealet.

Miljøstyrelsen påtænker, som opfølgning på nærværende tilsyn, at sende påbud om kortlægning af kilder til problemstoffer i udledningen, samt undersøgelse af konkrete bidrag (delstrømme til udledningen). Anmodningen vil blive fremsat med en tidsfrist.



Cables udendørs oplag

Medical – udendørs oplag

Medical har fortsat stort oplag af plastgranulat (bundfraktion) i containere overdækket med presenninger. Medical er i løbende dialog med Miljøstyrelsen om dette oplag, og der foreligger nu plan for bortskaffelse af oplaget.



Medical udendørs oplag i overdækkede containere

Cables – klipning af kabler på udendørsareal

Nipleren, ved vestlig gavl af laden, var i drift til klipning af store kabler. Miljøstyrelsen kunne konstatere, at støjniveauet fra maskinen/aktiviteten er lavt.



Cables udendørs klipning af store kabler

Cables og Medical – oplag på delvist befæstet plads bag laden

Pladsen fremstod ved tilsynet ryddelig og uden problematiske oplag på grusarealet.

Cables - I en lukket container stod to beholdere med blandet metalaffald - herunder elektronikaffald og spraydåser, som ikke hører under de materialer ZIRQ må modtage - hverken i Cables eller Medical. Opbevaringen er uproblematisk, men Cables skal bortskaffe affaldet.

Medical – Der er efter aftale med Miljøstyrelsen etableret udendørs lager af emballerede TB-råvarer i lukkede containere. Miljøstyrelsen har vurderet, at denne opbevaring lever op til formålet med kravet til opbevaring i miljøgodkendelsen (Medical 2023):

-Vilkår B3 For modtagelse og opbevaring af klinisk risikoaffald gælder: ... affaldet skal oplagres i flytbare containere, bure eller lignende indtil forarbejdning. Affaldet skal oplagres adskilt fra de øvrige fraktioner, indendørs på fast gulv...

Miljøstyrelsen henstiller, at Cables bortskaffer oplaget af metalaffald (med indhold af elektronikaffald og spraydåser) og fremsender orientering til Miljøstyrelsen, når dette er udført.



Cables oplag af metalaffald i container



Medical oplag af PS-råvarer i lukkede containere



Cables/Medical – Oplaget af maskindele og maskiner på asfaltarealet ud mod P-pladsen er reduceret markant siden tilsynet i 2024. Det nuværende oplag vurderes at være uden indhold af væsker og uproblematisk.



Cables/Medical udendørs oplag af maskiner/maskindele uden væsker

Cables/Medical – udendørs overordnet

Udover de beskrevne oplag af råvarer og mellemfraktioner på udendørsarealerne har Cables og Medical også en del færdigvarer til afhentning både ved gavlen af laden, foran og under halvtag ved laden. Cables og Medical bekræfter, at de har fokus på nødvendig styring og orden i de mange oplag.

Medical – vindsigte og oplag af TB-råvarer i laden (hal B6.1 og B6.2)

Ved vindsigten i hal B6.1 ses fortsat lidt spildt granulat på gulvet. Glasknuseanlægget er flyttet til hal B6.3 – jf. nedenstående. Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at der som opfølgning på tilsynet den 3. juni 2024 blev indskærpet flere vilkår vedrørende renholdelse af belægnings- og befæstede arealer, herunder:

-Vilkår B19 (Medical 2023) Befæstede arealer, i hallerne og udendørs, skal renholdes ved regelmæssig, minimum ugentlig, fejning eller støvsugning.

Der er fortsat stort oplag af TB-råvarer i hal B6.2, den overvejende del er dog nu anbragt på reolerne.

Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B19 (Medical 2023), at Medical har fortsat og øget fokus på renholdelse af arealet.

Medical/Cables – glasknuseanlæg og M16 i laden (hal B6.3)

Medical har flyttet glasknuseanlægget fra hal B6.1 til hal B6.3, hvor Cables har M16-anlægget til grovklipping af store kabler på tromle. Afkast fra glasknuseanlægget er blevet forbundet med afkast fra M16. Der mangler dog overdækning af container til opsamling af støv under filteranlægget.

Medical oplyste, at de indsender oplysninger om den ændrede placering/indretning samt oplysninger om afkastet (højde, luftmængde mv.) til Miljøstyrelsen, hvorefter Miljøstyrelsen vurderer, om ændringen kræver ansøgning om miljøgodkendelse.



Medical glasknusanlæg med afkast der er koblet sammen med afkast fra Cables M16-kabelklipper, til højre ses filteranlæg

Medical – omhældning af mellemfraktion på udendørsareal

Tæt på spildevandstanken stod to skråkasser (metalkasser) med en medical-restfraktion og en tragt med monteret bigbag. Medical oplyste, at tragten anvendes til omhældning fra skråkasser til den mere transport-egnede bigbag.

Miljøgodkendelsen til Medical (2023) er givet på det grundlag, at Medical ikke har udendørs aktiviteter, der kan give anledning til øget belastning af overfladevandet. Miljøstyrelsen har med en række vilkår for indretning og drift – herunder vilkår B3, B5 og B6 fastholdt, at oplag og behandling af affald (råvarer og mellemfraktioner) skal foregå indendørs i hallerne. Miljøstyrelsen vurderer, at håndteringen – herunder omhældning af en restfraktion med henblik på bortskaffelse – ikke er beskrevet konkret i de nævnte vilkår, hvorfor Miljøstyrelsen ikke indskærper forholdet. Miljøstyrelsen vurderer og fastholder dog, at den udendørs oplags- og omlæsningsaktivitet ikke er omfattet af den gældende MGK. Aktiviteten kan give anledning til støj og støv, som ikke er belyst i forbindelse med Medical-ansøgning og -godkendelse. Omlæsning af Medical-affaldsfraktioner udendørs må ikke finde sted.

Miljøstyrelsen henstiller, at tragt-anlægget og det observerede oplag rykkes indendørs. Miljøstyrelsen henstiller endvidere, at Medical har fortsat og øget fokus på ikke at etablere oplag og aktiviteter udendørs, der kan give anledning til øget belastning af overfladevandet.



Medical/Cables – kompressor i bygning B1

Medical/Cables – ZIRQ har tidligere orienteret Miljøstyrelsen om kompressoren, som leverer trykluft til både Medical og Cables. Kompressoren er anbragt i et værksted, med port der vender væk fra vejen. Den nuværende kompressor kræver, at døren er åben, da den ellers vil brænde sammen. Miljøstyrelsen kunne konstatere, at støjniveauet fra maskinen/aktiviteten er lavt, alligevel skal der arbejdes på at anskaffe en ny, som kan driftes med lukket port.



Opsummering og opfølgning:

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger, henstillinger og indskærpelse (*sidetal angivet i parentes*).

Opfølgning fra virksomheden og Miljøstyrelsen er tilføjet under de enkelte punkter.

Cables – vådsortering i hal B4

- 1) Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B2 (Cables 2021), at Cables fejer/rengør belægningen ved den udendørs del af vådsorteringsanlægget og fremsender fotodokumentation herfor senest den 10. juni 2025. Miljøstyrelsen henstiller endvidere, at Cables har fortsat og øget fokus på renholdelse af arealet (s. 2)
-Cables har den 10. juni 2025 fremsendt fotodokumentation for rengjort belægning. Se endvidere pkt. 4
- 2) Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B11 og E1 (Medical 2023), at Cables fremsender oplysninger vedrørende afledning af vandet fra det etablerede ACU-dræn senest den 10. juni 2025 (s. 3)
-Cables har den 10. juni 2025 oplyst at: der er etableret en drænpumpe, som pumper overskydende vand op i tanken igen, hvorved der ikke render noget procesvand ud af lokalet.

Cables – grovneddelere på udendørsareal

- 3) Miljøstyrelsen indskærper vilkår B3 (Cables 2023), vedrørende bibeholdelse af superchopper til nøddrift, med baggrund i den konstaterede (ikke nød-)drift. Indskærpelsen er vedlagt (s. 3)
*-Miljøstyrelsen har den 21. maj 2025 sendt en indledende opfølgning på tilsynet, hvor Miljøstyrelsen understreger, at driften på Superchopper skulle ophøre straks. Cables har den 22. maj 2025 svaret, at al aktivitet på superchopperen blev stoppet umiddelbart efter at tilsynet var slut.
 -Miljøstyrelsen har den 4. juni 2025 sendt indskærpelsen til Cables.*
- 4) Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B2 (Cables 2021), at Cables har fortsat og øget fokus på renholdelse af arealet (s. 4)
-Cables har den 10. juni 2025 oplyst at: der bliver fejret og rengjort dagligt/ugentligt på hele pladsen. Der er bl.a. lavet aftale med et eksternt firma der kommer og fejer med jævne mellemrum.
- 5) Miljøstyrelsen henstiller, at Cables anbringer oplaget af kemikalier i telthallen i spildbakke (s. 4)
-Cables har den 10. juni 2025 oplyst at: der er etableret spildbakke i telthallen til kemikalier.

Cables – filteranlæg ved kabelhallen

- 6) Miljøstyrelsen påtænker, som opfølgning på nærværende tilsyn, at sende anmodning om luftmålinger for de to afkast på kabelhallen. Anmodningen vil blive fremsat med en tidsfrist (s. 4)

Cables – udendørs oplag

- 7) Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B2 (Cables 2021), at Cables har fortsat fokus på renholdelse af arealet (s. 5)
-se pkt. 4.

- 8) Miljøstyrelsen påtænker, som opfølgning på nærværende tilsyn, at sende påbud om kortlægning af kilder til problemstoffer i udledningen, samt undersøgelse af konkrete bidrag (delstrømme til udledningen). Anmodningen vil blive fremsat med en tidsfrist (s. 5)
-Miljøstyrelsen har den 13. juni 2025 varslet undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelsesloven § 72 om direkte udledning.

Cables – oplag på delvist befæstet plads bag laden

- 9) Miljøstyrelsen henstiller, at Cables bortskaffer oplaget af metalaffald (med indhold af elektronikaffald og spraydåser) og fremsender orientering til Miljøstyrelsen, når dette er udført (s. 7)
-Cables har den 10. juni 2025 oplyst at: det "skrot" der var sat i en container bag ved laden er bortskaffet.

Medical – vindsigte og oplag af TB-råvarer i laden (hal B6.1 og B6.2)

- 10) Miljøstyrelsen henstiller, i henhold til vilkår B19 (Medical 2023), at Medical har fortsat og øget fokus på renholdelse af arealet (s. 8)
-Medical har den 13. juni 2025 oplyst at: arealet er blevet rengjort og fokus er øget på rengøringen. HSEQ retræner pt. operatører og produktionsledere i den ugentlige Miljørundring, hvor evt. utilstrækkelig renhold skal fanges. Operatører informeres igen på afd.møde om krav iht. tilladelsen. Derefter retrænes og gentages krav, og på den måde arbejdes hen imod en kulturændring og bevidsthed omkring det.

Medical – omhældning af mellemfraktion på udendørsareal

- 11) Miljøstyrelsen henstiller, at tragt-anlægget og det observerede oplag rykkes indendørs. Miljøstyrelsen henstiller endvidere, at Medical har fortsat og øget fokus på ikke at etablere oplag og aktiviteter udendørs, der kan give anledning til øget belastning af overfladevandet (s. 9)
-Miljøstyrelsen sendte den 21. maj 2025 en indledende opfølgning på tilsynet, hvor Miljøstyrelsen understreger, at tragt-anlægget og det observerede oplag af restaffald skal flyttes indendørs. Medical har samme dag svaret at: aktiviteten er stoppet øjeblikkeligt og oprydning på arealet er igangsat. Det er ikke en aktivitet der har foregået hele tiden, da afhentningen er foregået fra skråkasserne uden omhældning. Medical er opmærksom på, at aktiviteten er udenfor godkendelsens ramme, har forholdt sig til korrigerende handling og fremsendt beskrivelse af den fremtidige håndtering til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.