

## Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 22-10-2019 på ejendommen:

Stensbovej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer/-plads: Der er endnu ikke etableret afløb fra ensilagepladsen
  - Der skal etableres afløb fra ensilagepladsen - både nord og syd for gyllebeholderen.
  - Afløbet skal enten føres til opsamlingsbeholder eller til udsprinkling. **Indskærpelse fra 05-11-2018 skal efterkommes.**
- Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol. Ifølge ejer er beholderkontrollant bestilt til at udføre beholderkontrol.

#### Opsummering af håndhævelser

05-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo skal have etableret afløb til opsamling/udsprinklingsanlæg.
------------	---------------------	--

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"ikke-godkendelsespligtig ændring" (etablering af halvtag til kalvehytter) er etableret.

## Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07- 2010	1.216	3.648	0	<b>Afløbsforhold skal etableres.</b>
Fast mødding	01-01- 2018	100	150		Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Fri randbelægning: Ok. <ul style="list-style-type: none"><li>- Afløb: <b>Der skal etableres afløb fra ensilagepladsen både nord og syd for gyllebeholderen.</b> Afløbet skal enten føres til opsamlingsbeholder eller til udsprinkling. <b>Indskærpelse fra 05-11-2018 skal efterkommes.</b></li><li>- Der skal etableres kant/vulst, så restvandet fra pladsen ledes til nye afløb.</li></ul> <b>Ejer vil etablere afløbsforholdene inden 01-04-2020.</b>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ny møddingsplads har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 2.100 m <sup>3</sup> gyllebeholder.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Nyt hus til kalve har ifølge ejer afløb til lille gyllebeholder.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1988	14-05- 2009	10	100	400	Beholderkontrol foretaget den 14-05-2009.

Gyllebeholder	01-01-1999	14-05-2009	10	512	2.100	Teltdug	Beholderkontrol foretaget den 14-05-2009.
---------------	------------	------------	----	-----	-------	---------	---

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder på 2.100 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019.</li> <li>- Ifølge ejer er der bestilt beholderkontrol.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder på 400 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019.</li> <li>- Ifølge ejer er der bestilt beholderkontrol.</li> </ul>

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1b	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
1b	1210452	1998	76673-01	Tank (Produkt på væskeform)	SB 600/81		Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2028

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1998 står på fast bund i tidligere maskinhus. Olietank fra 1988 er taget ud af drift. <ul style="list-style-type: none"> <li>- I forbindelse med tilsynet blev olietanken fjernet fra BBR-register.</li> </ul>

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-10-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*