



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-1854
Ref. amklo
Dato 3. marts 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods amba Kruså Mejeri
Virksomhedens adresse	Aabenraavej 2A , 6340 Kruså
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	26. februar 2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	11. februar 2025
Deltagere fra virksomheden	Mette Lolk Hansen EHS, Mick Bonde Christensen, Jens Poulsen, Maria Furbo Nielsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Anne Mette Kloster, Lene Deshasta, Nicolai Frisk
Tilsynet omfattede	Gennemgang af mejeriets overholdelse af vilkår samt rundring på mejeriets arealer.
Materiale udleveret	Præstationskontrol af kedler for 2024 og 2025



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
03. juli 2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 20 i Miljøgodkendelse af 1. januar 2014, grundet overskridelse af den gennemsnitlige døgnmængde for N på 3,51 kg/dag imod den vilkårsfaste værdi på 3,3 kg/dag. Virksomheden har fulgt op på indskærpelsen. Der er opsat ammonium og nitrat måler i alle processtanke for at kunne følge processerne nærmere. Indskærpelsen er efterkommet, og egenkontrol siden har vist pæne værdier.

Indberetninger om egenkontrol.

Resultaterne af virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet.

Virksomheden udfører egenkontrol af støj i henhold til vilkår F4 i revurderingen af 2013.

Virksomheden udfører egenkontrol med emissioner til luften på virksomhedens 3 kedelanlæg på henholdsvis 1,3 MW, 3,8 MW og 3,8 MW i form af akkrediterede målerapporter.

Virksomheden udfører egenkontrol i form af akkrediterede spildevandsanalyser fra analyselaboratorium som indberettet til Miljøportalen - PULS.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening.

Virksomheden er indrettet således at alle relevante aktiviteter foregår inden døre.

Håndtering af affald samt indvejning af mælk mv. sker inden døre.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse af 3. december 2014
- Miljøgodkendelse renseanlæg, vilkårsændring af 1. januar 2014
- Miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg af 11. maj 2009

Gennemgang af miljøforhold

Tilsynet omfattede basistilsyn med virksomheden.

Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået, herunder vilkår i gældende miljøgodkendelser. Virksomhedens oplag af affald blev fremvist. Virksomhedens kemikalierum blev ikke fremvist grundet arbejde med kran i området omkring indgangen til rummet. Miljøstyrelsen har ved seneste tilsyn i 2022 besigtiget rummet og vurderet det indrettet i henhold til vilkårene. Herudover blev renseanlægget for processpildevand besigtiget og der blev ført tilsyn med håndtering af regnvand som udledes til forsyningens regnvandsbassin i henhold til tilslutningstilladelse.

Generelle forhold

Arla Kruså Mejeri har et certificeret miljøledelses efter ISO 14.001. Mejeriet bruger det samme system på tværs af både kvalitet-, arbejdsmiljø og miljøledelse, til at holde styr på lovgivning og vilkår. Arla Kruså Mejeri gennemgår minimum en gang årligt lovkrav og vilkår fra miljøgodkendelser.

Arla Kruså Mejeri registrerer alle deres tilløb til uheld og spild i deres miljøledelsessystem LIA. Mejeriets definition af spild dækker også over korrekt bortskaffet råvarer eller produkter som f.eks. affald grundet produktionsfejl.

Indretning og drift

Der har tidligere været et oliefyr til opvarmning af bygningen på renseanlægget. Dette oliefyr er dog fjernet for flere år siden, sandsynligvis i de tidlige 2010'ere eller før. Bygningen opvarmes nu af en varmepumpe med elvarmer til brugsvand. Der er ingen oplag af mineralsk olie på virksomheden.

Spildevand

Arla Kruså Mejeri har eget spildevandsrensningsanlæg til rensning af processpildevand. Renseanlægget er for nuværende dimensioneret korrekt. Renseanlæggets kapacitet er dog udnyttet fuldstændig og yderligere belastning risikere at resultere i overskridelser af udlederkrav. Renseanlægget har i udløbet monteret onlinemålere som automatisk lukker for udledningen, hvis der registreres værdier, hvor der er risiko for overskridelse af udlederkravene. Skulle udløbet blive lukket har mejeriet mulighed for at bortskaffe både urensset og forrenset spildevand. Urenset spildevand kan bortskaffes via slamsuger, hvorimod forrenset spildevand kan afledes via en trykledning til ARWOS i overensstemmelse med tilslutningstilladelse fra før mejeriet etablerede eget renseanlæg med direkte udledning. I tilfælde af spild, uheld eller anden forstyrrelse har Arla Kruså Mejeri en buffertank med kapacitet på 400 m³.

Arla Kruså Mejeri fortalte at de erfaringsmæssigt kan forudse forhøjede niveauer i udløbet cirka to dage før. Dette giver dem derfor tid til og mulighed for at reagere og muligvis forhindre mulige overskridelser af udlederkrav.

Renseanlæggets udledningsbygværk inspiceres med dykker hvert andet år. Trykledningen fra renseanlægget ned til Flensborg fjord renses med rensegris i henhold til gældende vilkår hver måned, for at fjerne biofilm.

Arla Kruså Mejeri gennemgår deres kloakker, med tilhørende installationer, minimum således at alle strækninger efterses hvert fjerde år. De har inddelt mejeriet i fire zoner, hvert år gennemgås én zone og tv-inspiceres.

Arla Kruså Mejeri har markeret deres udendørs riste, så det tydeligt fremgår, hvilke der afledes til regnvands- og processpildevandskloakken. Farverne er dog grøn og blå, hvilket ikke er i overensstemmelse med Arla Globals retningslinjer, dette er dog ikke noget Miljøstyrelsen blander sig i, så længe kloakkerne er markeret entydigt. Der sås en enkelt regnvandskloak som ikke var farvemarkeret, pga. tydeligt nye asfaltarbejde. Denne vil snarest blive farvemarkeret.

Støj

Arla Kruså Mejeri har primært fokus på kørsel i forbindelse med årlig gennemgang jævnfør vilkår F4. Ansvar for den årlige støjgennemgang har ophæng i logistik afdelingen, som får hjælp af SWECO.

Mejeriets vedligeholdelsesafdeling holder øje med støj fra faste installationer. Vedligeholdelsesafdelingen har gennemgang og vedligehold af ventilation. Derudover runderes ugentligt på grunden, hvor der blandt andet lyttes efter mislyde.

Affald

Arla Kruså Mejeri har en aflukket affaldsgård med tag samt en port, som skal forhindre fugle i at få adgang til affaldsoplaget. Arla Kruså Mejeri arbejder på at sortere deres plast i flere fraktioner da plast afhængig af materiale og farve kan være en relativ dyr fraktion at bortskaffe. Derudover har mejeriet et ønske om at sortere sko og tøj bedre, så det kan genanvendes i stedet for at bortskaffe det til restaffald. De er i dialog med deres affaldsindsamler.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.