



# Rapport for miljøtilsyn hos Lillevordevej 13, 9280 Storvorde

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Anna M Vilholm Henriksen	Lillevordevej 13	9280 Storvorde	Gudum
<b>Tilsynsdato</b>	24-05-2022		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30687
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	17669079
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1001335176
<b>Samkøring</b>	LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 11 LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 6		

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	23-12-2020

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-11-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Den øverste meter af den lille gyllebeholder skal tages ud af drift. Noteret som efterkommet, fordi ejer har oplyst, at tanken ikke kan fyldes over jordniveau pga. åbent spjæld mellem fortanken og gyllebeholderen
11-01-2021	Indskærpelse	Meddelt	Revner lille beholder skal repareres
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Beredskabsplan mangler
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Dykket indløb til store beholder skal genetableres
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes
24-05-2022	Aftale	Meddelt	Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
14-06-2022	Påbudsvarsel	Meddelt	Gyllebeholder på 460 m <sup>3</sup> skal tages ud af drift

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
1	Produktionsstald	625	
2	Sygestald	117	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	47	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		23-12-2020	
1	2	423	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		23-12-2020	
2	1	82	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		23-12-2020	

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1977	07-01-2021	100	460		Bloksten
Gyllebeholdere	01-01-1993	07-01-2021	250	1.500		Betonelement m kabler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Den lille beholder er en blokstensbeholder, som havde revner i de øverste 2 meter ved beholderkontrollen i 2021, og det er indskærpet, at de skal repareres.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Ifølge beholderkontrollanten er det både indvendigt og udvendigt, at revner skal repareres.</p> <p>Ved tilsynet var gylleniveauet ca. 2 meter under øverste kant af beholderen. Revnerne var endnu ikke repareret. Derfor meddeles påbudsvarsel om, at beholderen hurtigst muligt skal tages ud af drift.</p> <p>Da reparationerne af beholderen endnu ikke er gennemført, vurderer Aalborg Kommune, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed</p>
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kraftigt flydelag i den lille beholder. Den store beholder var tom. Logbøger over flydelaget kunne ikke fremvises på tilsynet. Det er aftalt, at logbøger fremsendes til kommunen
Gyllebeholder, dykket indløb	Det dykkede indløb mangler stadig i den store beholder, og indskærpelsen (fra 2021) om at det skal gen-etableres hurtigst muligt er således ikke efterkommet. Ved tilsynet var beholderen tom, og der kunne der ikke overpumpes gylle, da pumperøret var knækket (se foto)

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	Gammel olietank bag laden lå der endnu. Den kommer med næste gang skrothandleren kommer.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	<p>I 2021 blev indskærpet, at en nedgravet olietank fra 1980 til fyringsolie skulle sløjfes hurtigst muligt, da olietanken er mere end 40 år gammel. Olietanken er endnu ikke sløjfet, men det blev oplyst, at fyret var blevet slukket, fordi der ikke er brug for opvarmning af stuehuset i sommerperioden.</p> <p>Det er planer om at udskifte oliefyret til en luft-vand varmepumpe.</p>
Vilkår i miljøgodkendelse	<p>Fra tilsyn 2021:</p> <p>Vilkår 23. Beredskabsplanen manglede ved tilsynet. Der er lavet én i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2020. Ejer vil få den printet og hængt op i forrummet. Desuden skal han have den oversat til sprog, som de ansatte kan forstå.</p> <p>Opdatering:</p> <p>Ansatte sendt på danskursus. Mappen med beredskabsplanen var pt. ikke på husdyrbruget. Det er aftalt, at ejer sender foto, som viser at beredskabsplanen er på husdyrbruget.</p>