

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 27-04-2017

Jacob Therkilsen
Nygårdsvej 47
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Jacob Therkildsen Søren Kepp Knudsen, Norddjurs Kommune Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Ejer	NYGÅRDSVEJ 47 ApS
Adresse	Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Telefon	CHR nr.	79683
E-mail	CVR nr.	35599088
Mobil	P nr.	1019133369

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, kvægbrug med miljøgodkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-11-2007
Nyeste godkendelse/tillæg	02-05-2016
Godkendte dyreenheder	1.446,28

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 3 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
16-04-2015	Indskærpelse	etableret anlæg uden nødvendig miljøgodkendelse
31-03-2016	Indskærpelse	Opsamlingsbeholderen til restvand fra ensilagesiloerne skal tømmes så ofte, at den ikke løber over
31-03-2016	Indskærpelse	Der må ikke opbevares ensilage uden for belægningen eller på randbelægningen
31-03-2016	Indskærpelse	Ensilagepladsen skal renholdes, så regnvand frit kan strømme i afløbene
31-03-2016	Indskærpelse	Uoverdækkede markstakke skal straks overdækkes eller bringes ud
03-04-2017	Indskærpelse	Afløbene fra plansiloerne skal straks renses og/eller pumpen skal repareres, således at restvandet frit kan strømme i afløbene og videre til opsamlingsbeholderen.
28-04-2017	Indskærpelse	Ensilageanlæggets sidebegrænsning mod nord skal repareres

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	Det blev oplyst, at der nu er nedgravet 2 opsamlingsbeholdere på hver 60 m ³ . Beholderne er forbundet under jorden, og der er alarm på den ene beholder. Indholdet udsprinkles på marken vest for ensilageopbevaringsanlægget.
Ensilageopbevaring	<p>Der opbevares ensilage i 3 plansiloer, som afgrænses af en randbelægning, i kanten af denne randbelægning er der en asfaltkant, som forhindrer at ensilagesaften løber ud på marken. Der er afløb umiddelbart øst for hver støttemur, og der er fald fra den vestlige ende af opbevaringsanlægget. Det vurderes, at vandet kan løbe derfra og til afløbene.</p> <p>Asfaltkanten er kørt i stykker på nordsiden af ensilageopbevaringsanlægget, og ved tilsyn den 31. marts 2017 var der her løbet vand uden for belægningen.</p> <p>Ved tilsyn den 31. marts 2017 var afløbene tilstoppet, så pladsen foran siloerne var fyldt med vand, som i det sydøstlige hjørne var løbet uden for belægningen og samlet sig i en stor sø på marken vest for Hedemosegrøften. Ved tilsyn den 27. marts 2017 var afløbene renseset, således at restvandet blev ledt til opsamlingsbeholderne.</p>
Krav om alarm og barriere	Der er en beholderalarm på opsamlingsbeholder til ensilagesaft/restvand, som giver besked via SMS, hvis beholderne er ved af løbe over.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Der opbevares ensilage i markstakke mellem gyllebeholdere og staldene. Vær opmærksom på, at ensilagestakke skal placeres på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand/Spildevand	Overfladevand samles i opsamlingsbeholdere og udspinkles over mark med en kraftig slange med huller, lidt som en siveslange, men da vandtrykket er højt spredes vandet ud over et stort areal, idet vandet sprøjter flere meter væk fra slangen. Slangen er 450 meter lang og ligger i en majsmark med græsudlæg.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Rapporten omhandler 2 tilsyn henholdsvis den 28. marts og den 27. april 2017.
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn i forbindelse med at Norddjurs Kommune i marts 2017 havde observeret en stor "sø" af restvand/ensilagesaft syd for ejendommen og tæt på Hedemosegrøften.
Karakter og baggrund for risikovurdering	Den vægtede risikoscore er fortsat 4,67.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen
miljømedarbejder

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk