



Rapport for miljøtilsyn hos Nidan A/S, Djørupvej 1, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	40197050	CVR nr.	19413373
E-mail	jess@nidanas.dk	P. nr.	1003869805

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-08-2019	Aftale	Efterkommet	Spraydåser skal frasorteres som farligt affald.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	På virksomheden opbevares forskellige former for flydende råvarer og kemikalier herunder celluloselak og hydraulikolie henstillet på gulvet, hvor der er støbt. Disse produkter skal placeres på spildbakker, der mindst kan rumme volumen svarende til den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for at indsende fotodokumentation for anbringelse af råvarer og kemikalier på spildbakke fastsættes til senest 12. januar 2025. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	Der blev konstateret mindre oliespild ved én af de ældre maskiner. Virksomheden oplyste, at spildet er sket ifm. smøring af maskinen. Det blev aftalt, at der ikke må ske spild på det støbte gulv, især når virksomheden er beliggende i et drikkevandsinteresse område. Evt. spild skal opsamles hurtigt og brugt absorptionsmateriale skal bortskaffes som farligt affald.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	Der er ingen oplysninger i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem om bortskaffet affald fra virksomheden. Under tilsynet oplyste virksomheden, at de selv har transporteret og bortskaffet affald til den nærmeste genbrugsplads. Affaldstransporten er foretaget i virksomhedens private køretøj, som ikke er registreret som erhvervskøretøj hos genbrugspladsen, hvilket er et krav for virksomhedernes levering af erhvervsaffald hos genbrugspladserne. Det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal kunne dokumentere bortskaffet affald til godkendt modtager herunder til genbrugspladserne.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden producerer bl.a. lysestager, gelændere, trapper, låger og hegn. Der produceres hovedsageligt i smedejern. Virksomheden har tidligere været placeret på J. Petersens Vej 11 i Nibe. Efter ejer Jess Kristiansen er gået på pension drives virksomheden nu på hjemmeadressen og i mindre omfang. Der er derfor ikke en bestemt driftstid. Værkstedet på ca. 144 m² er indrettet med følgende værktøjer: 2 båndsave, glasblæsekabine, pladeklippe og -bukkere, pudse- og polermaskine, båndpudser, 5 svejseapparater, fræser og 3 tromlepolerer. Tromlepolererne er placeret i lydisoleret rum. I tilstødende lokale er placeret et lukket dyppekar indeholdende ca. 150 l celluloselak.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
144	1			
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Overfladeafrensning	Cellulosefortynder		Ingen rensning
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
3	Overfladeafrensning	Jern		Patronfilter
3	Overfladeafrensning	Jern		Patronfilter

Rumopvarmning:
Træpiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	I henhold til luftvejledningen skal afkast som minimum føres en meter over tag og være opadrettede, således der kan ske en fri fortynding. Samtlige virksomhedens afkast er ført gennem væggen og ikke 1 meter over tag. Da virksomhedens aktivitet er på et minimumsniveau og den omstændighed, at virksomheden er beliggende i åbent land, vurderes luftemissionerne fra virksomhedens aktiviteter til at være ubetydelige for omgivelserne. Såfremt aktiviteterne på værkstedet øges eller hvis virksomheden overdrages til anden side, skal afksthøjderne revurderes og evt. ændres således de er opadrettede og ført mindst 1 meter over tag. Det samme gælder for kravet om etablering af filter fra processer såsom slibning. Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende aktivitetsniveau, som virksomheden den 19. november 2025 har oplyst (ca. tid): - Svejsning: 1 time for et helt år - Båndslibere til brug for små afgratninger: ved behov fra et par gange om dagen til en gang om måneden - Metalbåndsav: et kvarter om ugen - Drejbænk: et kvarter om måneden - Bore- og fræsemaskine: t kvarter om ugen - Glasblæser (forsynet med filter): der går flere måneder mellem brugen af maskinen. - Der arbejdes udelukkende i sort stål og der anvendes ikke køle- og smøremiddel ved nogen af processerne.
Luft, afkast	Afkast fra udsugning af svejserøg er ført ud gennem væggen i støjisoleret kasse. Selv om virksomheden råder over 5 svejserapparater, kan der kun være ét svejseapparat i gang ad gangen.
Luft, støv	Støv fra virksomheden kan komme fra processer såsom slibning, skæring, svejsning, m.m.
Luft, filtre	Udsugning fra glasblæserboks er forsynet med filter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ved dypning af emner i celluloselak, kan der forekomme lugt. Henset til begrænset brug af processen og placering af virksomheden i det åbne land, er lugten vurderet til at være af underordnet betydning.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Udsugningsanlæg		Lyddæmpende kasse
2	Udsugningsanlæg		Indendørs i bygning
3	Afgrater (afrensning af metaldele)		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet blev der ikke konstateret støj fra virksomheden.
Støjkilder, indendørs	Indendørs støjkilder kan forekomme ved brug af forskellige maskiner.
Støjkilder, udendørs	Udendørs støjkilder er udsugningsanlægget.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer ikke spildevand fra virksomhedens aktiviteter.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er koblet på offentligt kloaknet og er spildevandskloakeret.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Oplysningerne i BBR-register stemmer overens med det faktiske forhold. Der er ingen olietanke på ejendommen. En fyringsolietank på 4.000 l fra 1972 er opgravet den 21.12.2012.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Plastdunk		Indendørs	2013
Jern				Ingen beholder		Indendørs	2013
Glasblæsemiddel				Beholder - lukket		Indendørs	2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer omfatter jern og metal samt forskellige flydende råvarer og hjælpestoffer såsom hydraulikolie, celluloselak og opløsningsmidler.
Råvarer, opbevaring	Celluloselak opbevares i 200 liters tønde. Tønden fungerer også som dyppekar. Opløsningsmidler opbevares i 20 liters originalemballage i umiddelbar tilknytning til celluloselak. Smøreolie opbevares i små plastdunke ved de maskiner hvor de anvendes. Glasblæsemiddel opbevares i glasblæseboks. Jern og metal opbevares på værkstedet.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Samtlige flydende råvarer og kemikalier er placeret i beholder og anbragt på støbt gulv uden gulv afløb. På virksomheden opbevares forskellige former for flydende råvarer og kemikalier herunder celluloselak og hydraulikolie i beholdere henstillet på støbt gulv og uden afløb. På denne baggrund er det aftalt, at disse produkter, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal placeres på spildbakker, der mindst kan rumme volumen svarende til den største beholder.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Jern- og metalaffald opbevares i 2 åbne tønder i værksted. Virksomheden transporterer selv affaldet til den nærmeste genbrugsplads.
Affald, farligt	Der forekommer ikke farligt affald, bortset fra ganske få spraydåser, som forekommer lejlighedsvis. Opmærksomheden henledes på, at spraydåser er farligt affald og må ikke afleveres sammen med jern- og metalaffald. Spraydåser skal sorteres fra og afleveres separat på genbrugspladsen som farligt affald. Celluloselak afdamper, når lakerede emner tørrer. Der fremkommer ikke lak- eller fortynderaffald.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Da virksomhedens selv har transporteret affald til den nærmeste genbrugsplads, er der ingen oplysninger i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem om bortskaffet affald. På denne baggrund er det aftalt, at virksomheden fremadrettet skal kunne dokumentere bortskaffet affald til godkendt modtager herunder til genbrugspladserne.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ud over et mindre spild ved en af de ældre maskiner, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet. Der blev snakket om vigtigheden af, at evt. spild opsamles straks, da virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i område med drikkevandsinteresse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Virksomheden drives som enkeltmandvirksomhed og med meget begrænset aktivitetsniveau.
Planforhold	Virksomheden ligger i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanrammer.
Jordforurening	Der er ikke registreret jordforureninger på virksomhedens matrikel.
Bæredygtighed*	Af hensyn til virksomhedens karakter og aktivitetsniveau, blev der ikke snakket om bæredygtighed.