

Rørbæk Biler A/S
Gl. Skagensvej 109A
9900 Frederikshavn

Via mail: roerbaek@roerbaekbiler.dk og mads@roerbaekbiler.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

30. januar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Rørbæk Biler A/S beliggende Gl. Skagensvej 109A, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2020-00182

Frederikshavn Kommune har den 29. januar 2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Mads Thomsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftale:

- **Sløjfning af olietank til spildolie**

Virksomheden har en olietank til spildolie, som ikke er registreret på lokalitetens BBR. Olietankens typeskilt blev forsøgt fundet i forbindelse med tilsynet med uden held, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 44, pkt. 2 i *bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines* skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det **indskærpes**, at virksomheden får sløjfet og erstattet eksisterende overjordiske olietank til spildolie med en anden godkendt olietank, jf. ovenstående, **inden den 1. april 2020**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation på, at indskærpelsen er efterkommet inden for tidsfristen. Desuden anmoder kommunen om billeder af typeskiltet på den godkendte spildolietank, således denne tank kan registreres på lokalitetens BBR.

Virksomheden bedes sende billederne til både undertegnede og til min kollega Preben Simonsen (mail: prsi@frederikshavn.dk – tlf. 9845 6370).

- **Ansøg om tilslutningstilladelse fra vaskehal til off. kloak**

Frederikshavn Kommune modtog i sep. 2017 en byggeansøgning om etablering af en uopvarmet vaskehal. Spildevandet fra vaskehallen afledes via sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til kloak.

Frederikshavn Kommune skrev i nov. 2017 til virksomheden, at der skulle ansøges om en tilslutningstilladelse fra vaskehallen. En kopi af brevet blev udleveret på tilsynet, se bemærkning under "Spildvand" i vedhæftet bilag.

Frederikshavn Kommune har endnu ikke modtaget en ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskehallen til off. kloak.

Det **aftales** med virksomheden, at de fremsender en ansøgning til Frederikshavn Kommune jf. ovenstående, **inden den 1. april 2020**.

Lars C. Mortensen ved Frederikshavn Kommune kan kontaktes ved yderligere spørgsmål (mail: LACM@frederikshavn.dk – tlf. 9845 6351).

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98435420	CVR nr.	28324537
Fax	98435140	P. nr.	1003971351

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er bilforhandler og fungerer som et autoværksted for primært Hyundai samt sælger reservedele. Derudover sælger virksomheden også andre brugte biler i forskellige mærker.</p> <p>Virksomheden har et pladeværksted, som beskæftiger en mand. Og et klargøringsværksted i virksomhedens gl. kabine til undervognsbehandling. Nedenfor ses billeder af virksomheden:</p> 

	 <p>Værkstedets driftstid: man-fredag kl. 07.30-15.30. Antal ansatte: 15 stk. inkl. kontor.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er ikke etableret filtre på udsug fra udstødningsgas. Der slibes og svejses kun i yderst sjældne tilfælde på virksomheden.</p> <p>Der forekommer alarm på udsug.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke anmodet om dokumentation jf. § 14 i Auto-bekendtgørelsen, da virksomheden oplyser, at der kun er filter på afkast fra kabinen med undervognsbehandling. Kabinen til undervognsbehandling anvendes pt. kun til klargøring.</p>
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Værkstedet opvarmes med naturgas. Gasoliefyret oplyses at være placeret i kælder og bliver serviceret en gang årligt.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har punktudsug fra udstødning, svejsning og limning - der er ikke filter på afkastet.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der kun foretages slibning og svejsning i et begrænset omfang i pladeværkstedet. Pladeværkstedet foretager primært adskillelse og montering af kofanger.</p> <p>Der er udsug med filter fra rum med undervognsbehandling. Filteret checkes løbende, da det er synligt. Filteret udskiftes efter behov af værkstedet selv, men pt. meget sjældent, da der ikke forekommer undervognsbehandling på lokaliteten længere.</p>

	<p>Rumventilation er etableret foråret 2009.</p> <p>Der er alarm på udsugningsanlæg og ventilation.</p> <p>Alle aftag er ført mere end 2 meter over tagryg.</p> <p>Antal afkast: 4 stk. (1 stk. fra rumventilation og 3 stk. fra punktudsug).</p>
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle støjende aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Ventilationsanlæg og kompressor.</p> <p>Virksomhedens kompressor er placeret udendørs i aflukket skur, se nedenfor:</p>  <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Sanitært spildevand ledes til off. kloak.</p> <p>Virksomheden har processpildevand fra værkstedet i forbindelse med regn og sne fra bilerne, som ledes til kloak via sandfang og olieudskiller.</p> <p>Frederikshavn Kommune modtog i sep. 2017 en byggeansøgning om etablering af en uopvarmet vaskehal. Spildevandet fra vaskehallen afledes via sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til kloak. Vaskehallen ses nedenfor:</p>

	 <p>Min kollega Helle Müller skrev i nov. 2017 til virksomheden, at der skulle ansøges om en tilslutningstilladelse fra vaskehallen. Frederikshavn Kommune har endnu ikke modtaget en ansøgning herom. Brevet blev endnu engang udleveret på tilsynet og medarbejder rykker ejer for ansøgning. Lars C. Mortensen ved Frederikshavn Kommune kan kontaktes ved yderligere spørgsmål.</p> <p>Virksomhedens udendørs vaskeplads anvendes ikke længere efter der er kommet vaskehal.</p>
--	---

Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Afløb fra værksted og indendørs vaskeplads løber gennem olieudskiller og sandfang. Tømning foretages af Stæten ca. 2 gange årligt. Sidste tømning var i dec. 2019.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke i BBR. Det blev på sidste tilsyn i 2014 noteret: Virksomheden har en olietank til opbevaring af spildolie, som ikke er registreret i BBR. Denne tank står placeret på fast bund uden afløb og med opkant. Tanken skal registreres i BBR - anmeldelseskema er udleveret på tilsynet. Ovenstående tank er endnu ikke registreret. Der blev i forbindelse med dette tilsyn forsøgt at finde tankens typeskilt, men det ser umiddelbart ud til, at skiltet er faldet af tanken, se billeder nedenfor:

	 <p>Tanken er derfor ikke længere lovlig, da alderen og øvrige oplysninger på tanken ikke kendes.</p> <p>Det aftaltes med virksomheden, at eksisterende spildolietank tømmes, sløjfes/bortskaffes og erstattes af en anden godkendt olietank, som er nyere end år 2000. Overjordiske olietanke i stål fra efter år 2000 er som udgangspunkt lovlige i 30 år.</p>
--	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre/spraydåser: Modtagestation Vendsyssel -Kølvæske: Modtagestation Vendsyssel -Bremservæske: Modtagestation Vendsyssel -Spildolie: Avista Oil -Akkumulatorer/batterier: Returordning med FTZ. <p>Farligt affald opbevares i rum på støbt bund med opkant og ingen afløb. Det farlige affald er ligeledes opbevaret i godkendte beholdere leveret af modtagestationen, se nedenstående billeder:</p> 

	
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Dæk: Øksendal Dæk Plast kofanger: Sæby Produkthandel Bilruder: Sæby Produkthandel Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: Peter Sørig - virksomheden har en særskilt container hertil.</p> <p>Affaldet opbevares miljømæssigt forsvarligt på tilsynet.</p>