

F24 Service  
Horsensvej 6  
8600 Silkeborg

Att.: Svend Friborg Madsen  
Q8057@q8.dk

2. februar 2017

## **Miljøtilsyn hos F24 Service, Horsensvej 6, 8600 Silkeborg d. 16.12.2016**

Her er rapporten for prioriteret miljøtilsyn udført hos jer i 2016.

Tilsynet er et prioriteret miljøtilsyn efter bekendtgørelse om miljøtilsyn.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger. Miljøtilsynet giver ikke anledning til opfølgning.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Har du spørgsmål til tilsynet er du velkommen til at kontakte mig på 8970 1503 eller [hl@silkeborg.dk](mailto:hl@silkeborg.dk)

Med venlig hilsen

Hanne B Lorentzen  
Civilingeniør

## Bilag 1

### **Tilsynsrapport**

På baggrund af tidligere tilsyn har Silkeborg Kommune udført et prioriteret miljøtilsyn.

På tilsynet konstaterede vi at vaskehallen og salgspladsen lige var blevet rengjort med vaskemidlet Proff Tech Xtra. Der anvendes ca 600 l vand og 2 l sæbe til spuling af pladsen.

Min vurdering er, at produktet består af C-stoffer, så det er i orden. Imidlertid kan jeg ikke finde oplysninger om egenskaberne for stoffet oxalsyre dihydrat med cas nr. 1653-56-5, så det stof har jeg ikke kunne tage med i min vurdering.

Sæber vil påvirke olieudskillerens effekt og olieudskilleren skal derfor være dimensioneret herfor. Vi har ingen oplysninger om olieudskilleren. Så dette kan ikke vurderes.

Vi har dog ingen henvendelser om olie i kloaknettet

Silkeborg Kommune har derfor ingen bemærkninger til tilsynet

## Bilag 2

Opsummering af tilsynet,

Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Der er ført tilsyn med	Afsæbning af pladsen
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsyn
Påbud, forbud el. indskærpelser	Nej
Konklusioner på egenkontrol	-
Opfølgning på tilsyn	Nej