



Rapport for miljøtilsyn hos Holmagervej 2, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Poul Christian Svendsen	Holmagervej 2	9240 Nibe	Holmager	
Martin Nørgaard Svendsen	Holmagervej 2	9240 Nibe	Holmager	
Tilsynsdato	15-01-2021			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.	30081	
Mobiltelefon		CVR nr.	34365237	
E-mail		P. nr.	1017543519	
Samkøring				

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	82,89 DE
Registrerede dyreenheder	62,33 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-07-2015	Aftale	Efterkommet	Lille(550 m3) gyllebeholder mangler 5 års beholderkontrol
02-03-2016	Henstilling	Efterkommet	revne i beholde på 600m3 skal rep. har modtaget dokumentation for udført arbejde
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Flydelaget skal genetableres.
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Spildolie og andre olier skal stå på spildbakke.
05-01-2021	Aftale	Efterkommet	Kontrol af 2 beholdere udsat til april/maj 2021
15-01-2021	Aftale	Meddelt	Oplag af wrapplast skal bortskaffes til godkendt modtager
22-01-2021	Aftale	Efterkommet	Blokstensbeholderens indhold skal hver måned noteres i logbogen for beholderen, alarmer på beholderen skal indstilles til at give alarm, hvis volumen på 250-275 m3 overstiges, og at indstillingen af gyllealarmer skal dokumenteres.
26-01-2021	Aftale	Efterkommet	Landbruget skal finde en løsning, så kravet om overdækning af møddinger kan overholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	49	35,00	31-07-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	41	12,19	31-07-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	42	4,86	31-07-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	31-07-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	57	27,61	31-07-2005	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ikke gennemgået
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er indrettet sygeboks i laden til to tyre, som skulle studes. Det blev oplyst, at der er planer om at tage den del af laden i brug som stald, da pladsbehov/-krav til dyrene er øget. Der gøres opmærksom på, at laden ikke må anvendes til stald uden forudgående miljøtilladelse. Der skal indsendes ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk .
Produktionsareal og gulvtyper	Ikke gennemgået.
Flytbare læskure	Ikke drøftet på tilsynet

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	108	150	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Forhold omkring møddingspladsens tæthed og afløb ikke vurderet ved tilsynet, da alt var dækket af is
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet lå der en lille bunke dybstrøelse, som ikke var overdækket. Landbruget oplyste, at der ikke var lagt plastik over møget, da de 2 hunde ville kradse huller i plastikken. Landbruget skal finde en løsning, så kravet om overdækning kan overholdes.
Ensilage, øvrige	Wrapballer

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976	17-05-2021	150	275		Blokstensbeholder (opr. 550 m ³) med spjæld til fortank. Max indhold må udgøre 275 m ³ , og dette kontrolleres vha alarmer på beholderen
Gyllebeholder	01-01-1994	17-06-2021	490	2.000		Tanken modtager 50 m ³ ensilagesaft.
Gyllekana-ler	01-01-1976		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976		7	21		
Ensilagepl ansilo	01-05-2002		460	680		Vol. = 378*1.8m ² .

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere. Logbog var ikke ført. Kopi af logbog sendt til kommunen efter tilsynet
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	<p>Der er spjæld mellem fortanken og blokstensbeholderen. Blokstensbeholderen anvendes som en "ekstra" fortank, der muliggør at ejendommen kan bagskylle anlægget, Der er brug for det tynde gylle i blokstensbeholderen, når der skal sluses gylle ud at stalden med kødkvæg.</p> <p>Aalborg Kommune accepterer at spjældet bibeholdes, forudsat at det højeste niveau i gyllebeholderen ikke overstiger niveauet i fortanken - og kun så længe det er nødvendigt for staldens drift med kødkvæg.</p> <p>Ejer har opmålt, at den nedgravede del af blokstensbeholderen er ca. 2 meter under jordhøjde, og han antager at det er ca. halvdelen af beholderens volumen. Det svarer til, at indholdet i blokstensbeholderen max. må være 250-275 m³.</p> <p>Det er aftalt, at landbruget laver følgende egenkontrol: blokstensbeholderens indhold skal hver måned noteres i logbogen for beholderen, alarmer på beholderen skal indstilles til at give alarm, hvis volumen på 250-275 m³ overstiges, og at indstillingen af gyllealarmer skal dokumenteres.</p> <p>Dermed vurderer Aalborg Kommune, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 23 stk 2 kan overholdes: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på begge beholdere
Opbevaringskapacitet til gylle	Ikke drøftet ved tilsynet
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der er alarm på begge beholdere, hvorved der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. Kontrollen af gyllebeholderne er gennemført juni 2021. Fremover tilstræbes at kontrollen gennemføres om sommeren, hvor det bedst kan lade sig gøre at foretage opgravning

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olietønder over 20 liter står på spildbakke
Opbevaring af andet affald	Der ligger en del wrapplast samlet i dyngede ved gyllebeholdere. Det er aftalt, at der findes en løsning til regelmæssig bortskaffelse af affaldet med wrapplast, således at der ikke ophobes for store mængder på ejendommen

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet ved dette tilsyn. Fra tilsyn i 2019: Overvejer at afsætte husdyrgødning til biogas.
Klima- og energitiltag	Ikke drøftet ved dette tilsyn. Fra tilsyn i 2019: Der bliver udskiftet til led belysning løbende.
Natur og biodiversitet*	Ikke drøftet ved dette tilsyn. Fra tilsyn i 2019: Der vedligeholdes en sø på ejendommen, hvor der er plads til vildt. Herudover fodres vildtet, hvis der kommer hårde vintre.
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet ved dette tilsyn. Fra tilsyn i 2019: Der blev efterspurgt muligheder for genanvendelse af wrap-plast.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ikke drøftet ved dette tilsyn. Fra tilsyn i 2019: Der anvendes mobile solcelleanlæg til spændingsføring i indhegninger.