



## Rapport for miljøtilsyn hos Vaarst Produktion, Vaarst Engvej 2, 9260 Gistrup

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	19.06.2025		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	§ 9 tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98 33 35 35	<b>CVR nr.</b>	37271632
<b>E-mail</b>	jesper.klit- gaard@aalborg- forsyning.dk	<b>P. nr.</b>	1023106880

<b>Virksomhedstype</b>	G202, Kraft-varmeanlæg på faste biobrændsler, effekt 1-5
<b>Godkendelsesdato</b>	06.01.2016
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	09.06.2016

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-11-2021	Aftale	Efterkommet	Oplysninger om driftstiden, for naturgasmotoren, beregnet som et rullende gennemsnit over de seneste 5 år, bedes fremsendt til Virksomhedsmiljø.
23-11-2021	Aftale	Efterkommet	Spildevandsanalyser fremsendes fremover 1 gang årligt iht. vilkår 9 i tilslutningstilladelsen af d. 9. juni 2016.
04-07-2024	Aftale	Efterkommet	Resultater af præstationsmålinger i 2022, 2023 og 2024, bedes fremsendt.
04-07-2024	Aftale	Andre forhold	Fremover bedes spildevandsanalyser fremsendes 1 gang årligt iht. vilkår 9 i tilslutningstilladelsen af d. 9. juni 2016.
19-06-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en beskrivelse af, hvordan olietankbekendtgørelsens §27, stk 3, 2) og §31, stk 1 efterleves, samt hvordan ånderør fra smøreolietank fungerer.
19-06-2025	Henstilling	Meddelt	Det henstilles, at området, hvor der sket oliespild i foråret rengøres snarest, så olierester fjernes.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Vaarst-Fjellerad Kraftvarme er etableret i 1993 som et naturgasfyret kraftvarmeanlæg med en bestykning på en gasmotor med en indfyret effekt på 4,9 MW, heraf en varmeeffekt på 2,07 MW og en el-effekt på 2,05 MW. Samt en 2,7 MW naturgaskedel, med en varmeeffekt på 2,5 MW. Hertil er der en skorsten (stål) på 23 meter med 2 separate rørgrør.</p> <p>I 2016 blev der meddelt miljøgodkendelse til at etablere et flisfyret kedelanlæg på 1 MW, med tilhørende brændselslager, samt selvstændig fritstående skorsten.</p> <p>Der er på værket en varmeakkumuleringstank på 560 m<sup>3</sup> (15 meter høj).</p> <p>Værket havde pr. 1. januar 2016 i alt 286 forbrugere. Dette tal har gennem lang tid været konstant og forventes også at være det fremover.</p> <p>Kraftvarmeanlægget modtager ikke længere biogas (siden 1. juni 2015) og kommer heller ikke til det igen.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	00-24	00-24	00-24
	Miljøledelse			

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	<p>Ny tank på 1200 l er placeret samme sted som den tidligere tank. Det blev oplyst, at forbruget følges via månedlige pejlinger. Der blev ikke observeret påfyldningsalarm.</p> <p>Jf. olietankbekendtgørelsens §27, stk 3, 2) skal der for overjordiske tanke på 200.000 l eller derunder, være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarm skal være placeret, så den kan registreres ved påfyldningsstuds.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Jf. olietankbekendtgørelsens §31, stk 1 skal ejer eller bruger sikre at tanken etableres af en sagkyndig (§5, stk. 22: Person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil).</p> <p>Der var i forbindelse med tilsynet usikkerhed om, hvordan ånderør til smøreolietank fungerer, det lignede at røret var plomberet.</p> <p>Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en beskrivelse af, hvordan olietankbekendtgørelsens §27, stk 3, 2) og §31, stk 1 efterleves, samt hvordan ånderør fungerer.</p> <p>Området, hvor der i marts måned 2025 skete et oliespild i forbindelse med udskiftning af smøreolietank blev besigtiget i forbindelse med tilsynet. Det kunne konstateres at overfladen stadig bar præg af olierester og kattegrus, samt at der var åbne huller i belægningen. Det henstilles, at området rengøres snarest, så olierester fjernes.</p>
Hvad er der ført tilsyn med	Tilsynet blev udført med henblik på at besigtige nyudskiftet indendørs olietank til smøreolie.