



Rapport for miljøtilsyn hos Huse Gracanin Auto v/Huse Gracanin, Lufthavnsvej 25, 9400 Nørre- sundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.08.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	27556825
E-mail	huse2004@hotmail.dk	P. nr.	1010345630

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-09-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at spraydåser opbevares og bortskaffes sammen med jernskrot. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens §13 skal farligt affald placeres i egnede beholdere og bortskaffes separat. Vi aftalte, at virksomheden etablerer en separat beholder til spraydåser. Fotodokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 18. september 2019.
03-09-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der står flere beholdere udenfor værkstedet med uidentificerede væsker. Beholderne opbevares ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §13. Vi aftalte, at virksomheden bortskaffer disse beholdere som farligt affald. Kvittering for bortskaffelse fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 18. september 2019
03-09-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der står 3 biler uden nummerplader ved virksomheden (sort VW Polo, sort Mercedes G-serie, sølvgrå Suzuki Ignis). Aalborg Kommune følger op om 6 måneder (1. marts 2020), inden da og senest den 18. september 2019 skal virksomheden ved en lagerliste dokumentere hvilke biler, der opbevares på virksomheden. Af listen skal fremgå: (1) mærke; (2) model; (3) farve; (4) dato for første indregistrering; (5) dato for afmeldelse på motorregistret; (6) dato for seneste synsrapport.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden har et stor lager af reservedele og et værksted. Værkstedet er specialiseret i renovering af turbo. Aktiviteterne omfatter afbalancering, reparation og rensning af turbo. Der udføres i mindre omfang (<10 årligt) service og reparation af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling, vask eller lakering.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	8-16		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.
Lugt	Ved tilsynet konstateres der ingen generende lugt i værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår inde på værkstedet, hvor også kompressorer og metalafrensemaskinen er placeret. Der er 2 kompressorer, som er placeret indendørs. Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er sanitært spildevand. Der er ingen yderligere afløb fra værkstedet.
Spildevand, procesvand	Der udføres ikke vaskeaktiviteter. Der afledes ikke processpildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i fællesprivat separatkloakeret område.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olie- og benzinudskiller tilknyttet virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er ingen flydende råvarer på værkstedet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer affald kun i mindre mængde. Ved tilsynet oplyste Huse Gracarin, at han selv kører affald væk til genbrugsplads, dog undtaget metalskrot.
Affald, sortering	Spraydåser er hidtil bortskaffet med jernskrot. Denne affaldsfraktion skal sorteres fra og håndteres som farligt affald og kan afleveres på kommunens genbrugsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Der stod diverse beholdere udenfor. Nogle af tønderne var fulde og indholdet kunne ikke identificeres. Det er aftalt med virksomheden, at tønderne bortskaffes som farligt affald.
Affald, øvrige	Der er 2 containere udendørs til jernskrot.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Der er et stor lager af reservedele. Der stod 3 biler uden nummerplader udenfor værkstedet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 2.4.I1, som er udlagt til erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 12-007 Lindholm Industripark.
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke observeret synlige tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Virksomheden har en afrensemaskine, til rengøring af de metalemner i turboladeren der renoveres på virksomheden. Emnerne renses med små metalkugler som blæses mod de ønskede emner i et lukket system. Kuglerne kan genbruges efter brug. Metalkuglerne bortskaffes som jern affald. Maskinen sparer virksomheden forbrug af opløsningsmidler, og derudover sparer maskinen for arbejdskraft.