



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01044  
Ref. BJENS  
Dato: 29.09.2016

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	pK Chemicals A/S, Hårlev
Virksomhedens adresse	Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev
CVR nummer	14893695
Virksomhedstype	4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
Tidspunkt for tilsynet	21.09.2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet den 25. august 2016
Deltagere fra virksomheden	Tina Bjerg Pedersen og Tom Andresen
Øvrige deltagere	Pernille Brinkløv f/pK Chemicals
Tilsynet udført af	Bente Jensen og Annette S. Kristensen
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Materiale udleveret	Præsentationsmateriale vedr. virksomheden

### Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

### Indberetninger om egenkontrol siden sidste fysiske tilsyn

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Det fremgår af virksomhedens årsrapport af 31. marts 2016, at virksomhedens luftemissioner har overholdt VOC-emissionskrav (vilkår D2). Det fremgår af præstationskontrol, fremsendt 24. april 2016, at virksomheden overholder emissionsgrænser for CO og NOx fra kedelanlægget (vilkår D6).

### Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

## Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse af 14. februar 2012.

## Gennemgang af miljøforhold

Ved rundgang blev virksomhedens produktion, lagre og miljøbeskyttende foranstaltninger beset.



På dette betonareal holder de tankbiler, som leverer ethanol. (Vilkår H3)



Den brugte ethanol destilleres med henblik på genbrug, i et anlæg, som står udendørs. Under anlægget er et opsamlingsområde, som kan rumme indholdet af den største kolonne (vilkår H3).

Dette kan kun bortledes manuel betjening (vilkår M1).

På billedet ses regnvand.

Virksomheden oplyste, at brandmyndigheden regelmæssigt tilses anlægget.




Rist til opsamling af regnvand på området vest for bygningerne, som anvendes til kørsel blandt andet til og fra affaldscontainere og aftapningssted for biprodukt (fruktose) (vilkår H3). Under det nævnte aftapningssted var en spildbakke.



Den gule kasse indeholder måtte til afdækning af risten på det forrige billede i tilfælde af større spild. (vilkår M1)



Tanke til syrer og baser står på tæt underlag med opkant. Alle de flader, som kunne beses ved tilsynet, var rene og tætte.



CIP-station, som har intakt, tæt bund (vilkår H4).



Beholdere med kemikalier og med affald står her, under tag, på tæt underlag, på et område, som kan rumme indholdet af den største beholder. (vilkår H2).



Spildevandssump. Virksomheden oplyste, at spildevand ledes til 2 buffertanke, hvor det neutraliseres, og herfra bortledes det efter aftaler med renseanlægget. Det betyder, at et eventuelt utilsigtet spild bliver opsamlet i tanke og først ledes i kloak, når det overholder kravene i forhold til renseanlægget (vilkår M1).

Spildevand ledes til Stevns Kommunes kloaksystem i henhold til en midlertidig tilslutningstilladelse, da der endnu ikke er meddelt endelig tilslutningstilladelse.

### **Øvrige forhold**

Virksomheden gennemgik procedurer for miljøarbejdet. Der er en række faste procedurer (SOP, Standard Operation Procedures), som omfatter miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Hver 14. dag gennemgås alle sete afvigelser fra disse. En gang om måneden holdes et møde om miljøforhold, og en gang i kvartalet foretages en miljørunde.

Miljøstyrelsen fik forevist en liste over de procedurer, som især omfatter miljø. Desuden blev en rapport fra den seneste miljørunde vist. Miljørunderingerne omfatter blandt andet visuel kontrol af belægningernes tæthed (vilkår H4).

Siden virksomheden blev miljøgodkendt er der kommet en ny BREF-note af relevans for virksomheden (CWW, juni 2016). Denne vil udløse en revurdering af virksomhedens godkendelse. Der er desuden kommet en ny VOC-bekendtgørelse (bkg 1491 af 7. december 2015), og der er kommet bestemmelser om udarbejdelse af basistilstandsrapport (jf. bkg 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed). Disse vil indgå i den næste revurdering af virksomhedens godkendelse. En påbegyndelse af revurdering af godkendelsen blev drøftet.

Virksomheden overvejer, om man på et tidspunkt skal udvide produktionen. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at virksomheden i så fald skal sende en miljøansøgning om dette, og at der i så fald skal afsættes den nødvendige tid til en godkendelsesproces, herunder til VVM (screening og/eller fuld VVM) og basistilstandsrapport.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet blev aftalt, at virksomheden ved næste årsrapport vedlægger bilag i form af dokumentation for de målinger og beregninger, som danner grundlag for VOC-massebalancen, samt at årsrapporten forsynes med et indledningsafsnit, som giver virksomhedens vurdering af, om alle vilkår er overholdt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Bente Jensen.