



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 36775
Ref. LANIE/PEMJE
Dato: 13. april 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	RIMECO A/S
Virksomhedens adresse	Flensborgvej 185A og 189, 6200 Aabenraa
CVR nummer	34593485
Virksomhedstype	K218 Behandling i shreddere af metalaff. Kap <= 75 t/dg
Tidspunkt for tilsynet	19. marts 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	5. marts 2026
Deltagere fra virksomheden	Rundgang: Peter Riggelsen, Sune Jørgensen og Peter Rynning Opfølgende møde: Peter Riggelsen, Nina Overgaard Hansen og Flemming Grøn
Tilsynet udført af	Laila Nielsen
Tilsynet omfattede	Basistilsyn med rundring af hele virksomheden – herunder fokus på oplag af affald (råvarer), belægning og filteranlæg/afkast Opfølgende møde – herunder status for virksomheden

Generelle forhold

Der er i 2024 sket ejerskifte for virksomheden. Virksomheden er til salg, og det vides ikke om virksomheden bliver solgt samlet til fortsat drift af sitet eller maskinerne bliver solgt fra.

Shredderaffaldslinjen, den ene af virksomhedens to shredder/sorteringslinjer, er taget ud af drift i december 2024. Kabelskrotlinjen, den anden af virksomhedens shredder/sorteringslinjer, er fortsat i drift. Der er fortsat oplag/håndtering af rør og plader (stål) på befæstede udendørs-arealer.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
29-11-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår C6 og C7 vedr. kontrol af luftforurening i MGK af 19. sep. 2022. Opfølgning: virksomheden oplyste, at shredderaffaldslinjen blev lukket ned i dec. 2024. Da luftmålingerne skal udføres ved "normal drift" på linjen, så må de planlagte luftmålinger afvente om/at anlægget kommer i drift.

Nærværende, fysiske tilsyn har ikke givet anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Grundet ejerskifte og salgssituation mangler virksomheden at indsende årsrapporter for 2024 og 2025. Miljøstyrelsen har sendt særskilt mail til virksomheden om opfølgning på dette.


Gennemgang af miljøforhold

Der er udført en rundring på virksomheden med samtidig gennemgang af relaterede vilkår.

Gældende miljøgodkendelse med tilhørende vilkårsændringer:

- Miljøgodkendelse af RIMECO A/S, Flensborgvej 185A og 189, Aabenraa/Miljøstyrelsen, 19. september 2022
- Vilkårsændring vilkår C2 og C3, Miljøstyrelsen, 31. marts 2023.

Indretning og drift



Hal 3, 4 og 5 - Shredderaffaldslinje (shredder og sorteringslinje til shredderaffald)

Linjen er taget ud af drift i december 2024. Maskinerne er der fortsat; shredder i hal 3 og sorteringsanlæg i hal 4.

Der er et mindre restoplæg af affald hørende til denne linje – hhv. i overdækkede betonbåse ved hal 3 og i hal 3. I hal 3 er der oplæg af en specialfraktion i stålkasser, til kørsel i kabelskrotlinjen. Hal 5 anvendes til lager, herunder færdigvarer fra kabelskrotlinjen).



Udendørs oplag af rør og plader

Der er fortsat oplag/håndtering af rør og plader (stål) på befæstede udendørsarealer.

Oplaget er primært på den nordlige del af virksomheden, hvor der er flisebelægning med membran under. Der var dog også oplag af rør på flisebelægning på den sydlige del/ved hal 1 og 2.

De oplagrede rør er spulet inden modtagelse og tjekkes for radioaktivitet ved indvejning på brovægten. Virksomheden videresælger rør og plader uden forarbejdning. Efterspørgslen på materialerne er stor og opholdstiden på virksomheden derfor kort.





Hal 1 og 2 – Kabelskrotlinje (shredder og sorteringslinje til kabelskrot)

Kabelskrot aflæsses direkte fra lastbil i modtagehallen (hal 2), hvor materialet grovsorteres manuelt. Herefter kører kabelskrottet igennem shredder, og det neddelte/granulerede materiale lander ved sorteringslinjen i hal 1. Alle sorteringsprocesser er tørre, og der forekommer derfor ikke processpildevand fra kabellinjen. Dog anvendes vand til vask af sold/net fra shredder og rysteborde (se afsnit om vaskeplads herunder).

I modtagehallen er der en stor bunke med plastgranulat. Virksomheden har kontrakt/aftager til materialet, som anvendes til (vej-)brønddæksler. Virksomheden afventer fornyelse af end-of-waste-klassificering fra MST. Virksomheden skal have fokus på, at oplaget ikke breder sig yderligere, da der er risiko for at det findelte materiale bliver trukket med ud af hallen af køretøjer.

Der er en smule kabelgranulat på gulvet ved shredderen, derudover er der så godt som intet materiale på gulvet i sorteringshallen. Virksomheden udfører daglig fejning.



Vaskeplads

Syd for hal 1 (udendørs) er der en lille vaskeplads. Der udføres vask af sold/net fra shredder og rysteborde i sorteringslinjen. Der kan sidde små stykker af plast, kobber (eller andet) tilbage i sold/net, som ved vask på vaskepladsen ender i overfladevandssystemet (regnvandskloakken).



Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på dette i forbindelse med tilsynet i 2022, hvor det blev aftalt, at vask fremover skulle foregå med opsamling, så kobber (og andet fra nettet) ikke havner i

overfladevandssystemet. Miljøstyrelsen henstiller til, at virksomheden finder en opsamlingsløsning, således at spredning af findelt materiale til regnvandskloakken forebygges. Beskrivelse af løsningen skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. maj 2026.

Luftforurening

Miljøstyrelsen og RIMECO har over længere tid haft dialog vedrørende filteranlæg og afkast på sitet. Miljøstyrelsen har sendt særskilt mail til virksomheden om opfølgning på dette.

Virksomheden har etableret et ekstra afkast (U01.4) til en sorteringsenhed (Recomill 2). Enheden og afkastet er ikke taget i brug. Virksomheden ønsker godkendelse af enhed og afkast, således at en eventuel køber af virksomheden kan tage det i brug.



Lugt

Der blev ikke konstateret lugt fra produktionen i forbindelse med tilsynet.

Spildevand

Der fremkommer ikke spildevand i forbindelse med de to shredder/sorteringslinjer. Dog udføres der, jf. ovenstående afsnit om vaskepladsen, vask af sold/net fra shredder og rysteborde. Der anvendes rent vand til vask, men vask skal fremover foregå med opsamling, så plast, kobber og andet fra nettet ikke havner i overfladevandssystemet.

Støj

Kabelskrotlinjen var i drift ved runderingen. Støjniveauet var lavt.

Affald

Der blev ikke observeret oplag af affald, der giver anledning til bemærkninger.

Overjordiske olietanke

Virksomhedens to forbrugeranlæg med overjordiske dieseltanke, til tankning af virksomhedens køretøjer (trucks, gummiged mv.), er nu placeret lige indenfor porten i hal 2. Anlægge er leaset hos olieselskabet Shell, som er ansvarlig for anlæggene.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening.

Belægninger ude og inde er generelt i god stand. Eneste udendørs oplag er stålrør (borerør) og stålplader, samt en mindre rest af metalaffald fra shredderaffaldslinjen. Stålrør og -plader ligger på befæstet areal og har kort opholdstid. Metalaffaldet ligger i betonbåse med tag over.

To dieseltanke med tilhørende tankpistoler er placeret i spildbakker lige inden for en af portene i kabelhallen. Ved siden af står tromler med Add Blue placeret på spildbakke.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ikke relevant ved dette tilsyn.

Ophør

Ikke relevant ved dette tilsyn.

Opsummering:

Vedr. vask, på udendørs vaskeplads, af sold/net fra shredder og rysteborde i sorteringslinjen: Miljøstyrelsen henstiller til, at virksomheden finder en opsamlings-løsning, således at spredning af findelt materiale til regnvandskloakken forebygges. Beskrivelse af løsningen skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. maj 2026.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.