

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.06.2018
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1017818348
e-Doc journal nr.	13/026844
Virksomhed	Circle K Danmark A/S
Adresse	Framlev Korsvej 10
Postnummer og by	8462 Harlev J.
Telefonnummer	8694 1156
e-mail	mpho@circlek.europe.com
Kontaktperson	Martin Holten
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1946
Udvidelser/ændringer	2018, separering af kloak
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Ejer af ejendommen Per Thygesen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift og spildevand gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

SPILEVAND

Virksomheden ligger i et område, der er ved at blive separatkloakeret. Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

- Servicestationen er indrettet således, at virksomheden påfyldningsplads, hvor tankbilerne holder under påfyldning af stationens tanke, er den samme plads som anvendes som salgsplads for diesel.
- Pladsen er, som det fremgår af nedenstående foto, etableret med en betonbelægning på ca. 4 x 6 meter, der er hævet i forhold det omkringliggende areal, så regnvand ikke løber ind på pladsen. Dieselstanderen, der er placeret lidt til højre for afløbet, er ikke synlig på billedet.



- Arealet er ikke overdækket, da dette ikke kan accepteres af brandmæssige hensyn, når pladsen anvendes som påfyldningsplads.
- Ca. 20 meter fra pladsens afløb er et andet regnvandsafløb (se pilen på tegningen), der ifølge udførte sporstofundersøgelser er koblet på den samme olieudskiller som påfyldningspladsen.
- Der var ikke tegn på spild af olie eller benzin ved dette afløb.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER


Tilsynet blev udført efter aftale med ejer af ejendommen, Per Thygesen for at afklare om et bestemt afløb placeret ca. 20 meter fra virksomhedens påfyldningsplads skal kobles på regnvand eller spildevand.

Hvis afløbet ledes til spildevandsledningen, vil det medføre, at regnvand fra et meget stort areal ledes til spildevandssystemet, og det er desuden ikke sikkert, at olieudskilleren er dimensioneret til at modtage regnvand fra et så stort areal.

Det er derfor Virksomheder og Jords vurdering, at det pågældende afløb skal kobles på regnvandsledningen, da det ligger så lang væk fra påfyldningspladsen, at der ikke vil være væsentlig risiko for spild til dette afløb.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord, den 11. juni 2018.



Jens Tikær Andersen
Biolog