

Gert Jakobsen Transport ApS
Hornbjergvej 51
8543 Hornslet

5. december 2024
Sagsnr.: 24/29955
Kontaktperson:
Kim Gosmer
Tlf.: 20 27 03 69
kbgo@syddjurs.dk

Sendes kun pr. e-mail til:
elin@gjtransport.dk

Miljøtilsyn hos Gert Jakobsen Transport ApS p

Syddjurs Kommune har den 22. oktober 2024 foretaget miljøtilsyn hos Gert Jakobsen Transport ApS.

Tilsynet var et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser

Kommunen giver en indskærpelse, når allerede fastsatte krav til en virksomhed ikke bliver overholdt, f.eks. et vilkår i miljøgodkendelse.

1. Slangekoblinger og pumpeanlæg ikke forsvarligt sikret af egnet opsamlingssted

På tilsynet blev der observeret slangetilkoblinger og pumpeanlæg, der ikke var opbevaret/placeret på et tæt opsamlingssted jf. vilkår 10 i miljøgodkendelsen.

Det er kommunens vurdering, at slangekoblinger og at pumper, der er koblet til tankene, er en del af tankanlægget og derfor er omfattet af vilkår 10.

Det indskræpes derfor, at virksomheden **snarest muligt og senest 1. februar 2025** skal sikre, at der under slangetilkoblinger og pumpeanlæg, der er direkte forbundet til tanke og som opbevares udendørs, skal stå på et tæt opsamlingssted, der kan holde rumfanget af den største beholder.

Det skal indsendes dokumentation i form af billeder eller lignende for etableringen senest én uge efter etableringen til virksomheder@syddjurs.dk.

2. Kalibrering af pH-føler ved opsamlingstank og funktion af alarm og automatisk spærring

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Der kunne ikke fremvises dokumentation for hvornår pH-måleren ved opsamlingstanken sidst har været kalibreret. Derudover har virksomheden oplyst, at pH-måleren i blandetanken viser forkert (vilkår 12 i tilslutningstilladelsen ikke overholdt) og Syddjurs Kommune kan konstatere, at der har været overskridelse af krav-værdien for pH ved sommerprøven af spildevand (vilkår 16 i tilslutningstilladelsen). Syddjurs Kommune indskærper, at pH-måleren skal kalibreres efter leverandørens anvisning og at alarmsystem og spærring ved overskridelse, skal fungere som beskrevet i vilkår 17 og 18 i tilslutningstilladelsen. Dokumentation herfor skal fremsendes til virksomheder@syddjurs.dk **snarest muligt og senest 1. februar 2025.**

3. Manglende pH-logger og alarm på overfladevand

Syddjurs Kommune indskærper, at der skal etableres pH-logger og fungerende alarmsystem på pumpeværket, der leder overfladevand fra befæstede arealer til forbassin inden det udledes til den naturbeskyttede sø. Dette er i henhold til vilkår 36-38 i miljøgodkendelsen. Dokumentation herfor skal fremsendes til virksomheder@syddjurs.dk **snarest muligt og senest 1. februar 2025.**

Klagevejledning

Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelser – miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen - kan I ikke klage til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven².

Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Aftaler samt øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på:

1. Slidt/manglende mærkning af kemikalietanke

Mærkningen af indhold og faresymboler er slidt eller manglende på flere kemikalietankene i tankgårdene.

Det blev aftalt på tilsynet, at virksomheden gennemgår alle aktive tanke og får påsat nye fare og indholdsmærkater, så de overholder vilkår 5 i miljøgodkendelsen. Dette gøres **senest 31. december 2024.**

2. Ændring i tankanvendelse siden miljøgodkendelsen

Virksomheden har siden miljøgodkendelsen trådt i kraft, ændret profil ifht. håndtering og opbevaring af kemikalier. Den oprindelige tankliste (E1 fra miljøgodkendelsen) er

derfor ikke længere retvisende – på tilsynet blev det aftalt, at tanklisten opdateres og fremsendes til virksomheder@syddjurs.dk sammen med en opdateret oversigt over datoer for seneste eksterne kontroller af tankene. Dette fremsendes **senest 1. februar 2025**.

3. Tankpladsen syd for den østlige tankgård

Syddjurs Kommune gør opmærksom på, at tankpladsen med opkant syd for den østlige tankgård i øjeblikket ikke opfylder kravene i vilkår 29 af miljøgodkendelsen. Pladsen anvendes i øjeblikket ikke til parkering af fyldte tankvogne, men hvis pladsen igen skal bruges til dette, skal opkanten lukkes af, så eventuelle spild kan holdes indenfor området.

4. Spild af diesel og rengøring af udendørs arealer med afløb til naturbeskyttet sø

Der blev ved tilsynet konstateret mærker efter langvarigt spild på belægningen ved dieselstanderen. Jævnfør vilkår 31 i miljøgodkendelsen skal spild på udendørsarealer opsamles straks. Dette blandt andet fordi der afledes overfladevand fra området til den naturbeskyttede sø syd for virksomheden.

Det henstilles, at de tætte arealer rengøres mindst 4 gange årligt, så det fremover er muligt at vurdere om vilkår 31 og 46 i miljøgodkendelsen overholdes. For at undgå risiko for forurening af søen henstilles det, at spild opsamles straks eller at risikoen for forurening af søen på anden vis minimeres. Dette kan være i form af en mobil spildbakke, flytning af dieselstander, tilkobling af området til olieudskilleren eller lignende løsning.

Dokumentation for rengøring af områderne skal, sammen med en implementeret handplan for minimering af risiko for spild i forbindelse med tankning, fremsendes til Syddjurs Kommune på virksomheder@syddjurs.dk **senest 1. februar 2025**.

5. Slidt belægning på arealer, hvor der omlastes kemikalier

Arealerne foran alle tankgårdene bærer præg af slitage og lapninger. Det blev aftalt på tilsynet, at virksomheden skal være ekstra opmærksomme ved de kvartalsvise egenkontroller af områderne og der henstilles til en rettidig vedligeholdelsesplan for arealerne, så de til enhver tid overholder vilkår 27 og 46 i miljøgodkendelsen.

6. Sløjfning af fyringsolietank på 5.900 liter

Tank T9 (fyringsolie til kontoret) er produceret i 1980 og da det ikke kan dokumenteres, at tanken har indvendig korrosionsbeskyttelse eller anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester, er sløjfningsterminen jf. Olietankbekendtgørelsen³ § 45 overskredet.

Syddjurs Kommune henstiller derfor, at olietanken sløjfes snarest muligt og **senest den 1. februar 2025**.