



Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Autoophug A/S, Gammel Hvorupvej 135, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20.05.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98176144	CVR nr.	75144210
E-mail		P. nr.	1002450964

Virksomhedstype	K209, Autoophugning
Godkendelsesdato	24.10.2019
Tilslutningstilladelse spildevand	11.07.2003

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-08-2019	Aftale	Andre forhold	Ved tilsynet blev det konstateret, at belægningen ved bilpres-sen er nedslidt og har begrænset fald, da der var en oliefilm på vandpytter udenfor bilpres-sen. Vi aftalte, at virksomheden senest den 30. oktober 2019. skal redegøre for, hvordan pladsen fremadrettet skal indrettedes, så overfladevandet ledes til olieudskiller.
22-08-2019	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden fremsender dokumentation for den seneste tømning af olieudskiller og sandfang inden den 30. september 2019
22-08-2019	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at der var åbne motorhjelme på nogle miljøbehandlede biler på den ubefæstede oplags-plads. Vi aftalte, at motorhjelme på miljøbehandlede biler frem-adrettet skal være lukkede
13-09-2022	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden sløjfer/anmelder olietanke til BBR.
13-09-2022	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden fremsender oplysninger på olieud-skillere ved vaskeplads og miljøplads.
13-09-2022	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal udarbejde vedligeholdelsesplan for regn-vandsbassin.
25-06-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal indsendes redegørelse for den afledte vand ved skrotpressen og forsikringsbiler.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører ophugning af motorkøretøjer herunder også demontering af reservedele til gen-brug. Biler ankommer til en modtageplads(miljøplads), hvor de opbevares indtil aftapning af væsker er foretaget. Herefter opbevares de på en oplagsplads, indtil den resterende demontering finder sted. Virksomheden er kvalitets- og miljøcertificeret efter ISO 9001 og 14 001. Seneste audit er afholdt den 16. maj 2025.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i pro-duktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
4.359	21	7:30 - 16		
	Miljøledelse			
	ISO 9001			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der blev oplyst, at der ikke er sket ændringer vedr. virksomhedens af-kast siden sidste tilsyn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Der er ingen filtre på virksomhedens afkast, hvilket ikke er et krav ifm. de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Lugt	Ved tilsynet var det intet at bemærke vedr. lugt.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 16 i miljøgodkendelse af den 25. oktober 2019. Intet at bemærke.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Skrotpressen		Udendørs under halvtag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet var det intet at bemærke vedr. støj.
Støjkilder, indendørs	Virksomheden har en kompressor som er placeret indendørs.
Støjkilder, udendørs	Potentielle støjkilder: til-/frakørsel, intern kørsel, udsugningsanlæg, presning af biler og sprængning af airbags.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 41-46 i miljøgodkendelse af den 25. oktober 2019. Intet at bemærke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer processpildevand fra vaskeplads.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand afledes til regnvandsbassinet. Der afledes vand fra vaskeplads, samt miljøplads efter vandet har passeret en olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Ved sidste tilsyn blev vandet fra den afproppede olieudskiller pumpet til palletank og bortskaffet gennem olieudskiller ved vaskeplads. Siden sidste tilsyn har virksomheden lavet det om til en løsning hvor vandet bliver pumpet til et afløb der går til olieudskiller ved miljøplads. Det blev oplyst, at der er en dykkpumpe på 50 l/t der pumper vandet. Der er nedgravet jernarmeret vandslange under grus mellem bygninger. Vi aftalte at virksomheden indsender nærmere redegørelse for mængden af det afledte vand i forhold til kapaciteten. Virksomheden har fremsendt redegørelsen efterfølgende og den gav ikke anledning til bemærkninger. Virksomheden opbevarer forsikringsbiler udenfor ved siden af afløbsrist. Ved tilsynet der kunne der ikke afklares hvor evt. vand/spild bliver ledt til. Vi aftalte, at virksomheden undersøger og indsender oplysninger hvor afløbet bliver ledt til.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden har undersøgt forholdene og der kunne ikke afklares hvor vandet bliver ledt til, derfor virksomheden vil ikke fremadrettet opbevare forsikringsbiler udenfor ved siden af afløbsrist.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er betonebelægning i den indendørs vaskeplads.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har 3 olieudskillere, dog er den ene ved skrotpressen er afproppet og fungerer udelukkende som opsamlingstank. Vandet herfra bliver ledt til afløb til olieudskiller ved miljøplads. Der findes også olieudskiller ved vaskeplads og miljøplads.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Aalborg Kloakservice foretager tømning og inspektion af olieudskillere. Sidste tømning foretaget den 10. marts 2025. Kvittering blev fremvist ved tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 4 olietanke på virksomheden. Alle tanke er overjordiske.
Olietanke, sløjfningstermin	Den nedgravede fyringsolietank (Fabrikations nr. 416081) har sløjfnings-termin i 2029. Ved tilsynet blev det oplyst, at tanken er sløjfet ifm. etablering af solcelleanlæg. Dvs. der er heller ikke oliefyr på virksomheden længere.
Olietanke, registrering i BBR	Virksomheden har opdateret oplysninger i BBR inden tilsynet og der blev fremvist kvittering for anmeldelse i BoM.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Overjordiske tanke er udstyret med overløbsalarm.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 23 i miljøgodkendelse af den 25. oktober 2019. Intet at bemærke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	De ikke-miljøbehandlede biler modtages på asfalteret plads med afløb til olieudskiller. Selve miljøbehandling af biler foregår indendørs, hvor der er tæt beton belægning uden afløb. De miljøbehandlede biler opbevares på grus.
Råvarer, opbevaring	Diverse dele af biler opbevares på lager indendørs.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der blev ikke gennemgået sortering og bortskaffelse af affald, da affaldstilsyn vil blive foretaget af Miljøstyrelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt belægning uden afløb der hvor der opbevares farligt affald.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 17-20 i miljøgodkendelse af den 25. oktober 2019. Der er ved pladsen af skrotpressen etableret ny belægning og overdækning. Der var tegn på mindre spild på pladsen. Virksomheden skal opsamle spild og øvrigt affald fra flatning af karroserier så snart aktiviteten er afsluttet, jf. vilkår 20.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden skal være opmærksom på revnedannelse i belægningen ved miljøpladsen. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at belægningen er efterset og udbedret siden sidste tilsyn. Virksomheden har dog problemer med revnedannelse i den nye asfalt og er derfor ekstra opmærksomme på dette.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der var tegn på mindre spild af olie ved skrotpressen.
Planforhold	Virksomheden ligger i landzone. Kommuneplanramme 5.9.A1: Hvorupgård mark
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Registreringer i driftsjournal for udført egenkontrol jf. vilkårene i miljøgodkendelsen blev fremvist ved tilsynet. Regnvandsbassinet efterses af Forstas 1x om året.
Jordforurening	Stor del af matriklen er V2 kortlagt.
Bæredygtighed*	Virksomheden har etableret solcelleanlæg.