

Bangsbo Auto
Gærumvej 85
9900 Frederikshavn

Sendt via: esben@bangsbo-auto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. marts 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos Bangsbo Auto v/Esben L Severinsen beliggende Gærumvej 85, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06597
Dokumentnummer: 7117877

Frederikshavn Kommune har den 23.03.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Esben Severinsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet



Telefon	96214799	CVR nr.	18647001
		P. nr.	1016015764

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Det er en enkelt-mands virksomhed, hvor ejer går alene (har gået alene siden 2010). Åbningstid fra kl. 7.00 til kl. 16.00.</p> <p>Nedenfor ses billeder fra tilsynet:</p>  <p>Virksomheden er placeret på lejet grund og kontrakten løb frem til marts 2020. Grunden har i en længere periode været til salg og er den stadig. Ejer af virksomheden har nu en kontrakt, der forlænges med et år ad gangen.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er ikke etableret filtre på udsug, da der udelukkende er tale om udstødningsgas.</p> <p>Der slibes ikke på virksomheden - kun i yderst sjældne tilfælde.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Dog er virksomheden omfattet af Autoværkstedsbek.</p>
Forurenede jord	<p>Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.</p>
I øvrigt	<p>Ejendommen er opvarmet med oliefy, hvilket også står registreret i BBR.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er etableret afkast til udsugning af udstødningsgasser. Der er ingen filter på afkastet. Afkastet er ført ca. 1.5 meter over tagfladen.</p>  <p>Virksomheden har i 2018 anskaffet sig en lukket maskine, hvori bl.a. bremses kan slibes (lukket system). Slibestøv herfra opsamles i en lille skuffe uden afledning til omgivelserne.</p> 

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret i grav.</p> <p>Pladearbejde og slibning foregår yderst begrænset (maksimalt 1-2 gange årligt).</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er tre afløb i værkstedet, som alle passerer sandfang og olieudskiller.</p> <p>Det er begrænset hvor meget processpildevand, som genereres på virksomheden - det er primært om vinteren, hvor bilerne er våde pga. sne og slud.</p>




Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Virksomheden oplyser, at olieudskiller og sandfang fungerer tilfredsstillende og tømmes automatisk ca. 1 gang årligt af Stæten.</p> <p>Sidste tømning var i november 2022.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret tre aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 2.500 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Størrelse: ?? Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Størrelse: 1.200 L Placering: Indendørs i grav Indhold: Spildolie År: 2008</p> <p>Ejer af virksomheden kender ikke til de to nedgravet tanke andet end at der er en 2500 l tank til fyringsolie, som opvarmer den private bolig.</p> <p>Værkstedet opvarmes med oliefyr. Tanken hertil består af en 25 L dunk, hvori der er sat en slang i fra fyret - dette er langt fra hensigtsmæssigt. Dunken genfyldes ca. hver 2. dag i de kolde perioder.</p> <p>Det aftaltes med virksomheden på tilsyn i 2018, at der skal findes en mere hensigtsmæssig og holdbar løsning end en 25 l dunk til fyringsolie.</p> <p>Virksomheden oplyser hertil, at der ikke er sket yderligere, da der er uklarheder omkring, hvem der skal stå for udgifterne.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre, spraydåser: Modtagestation Vendsyssel - Kølervæske: Begrænset mængde - Modtagestation Vendsyssel - Bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: Ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ <p>Virksomheden har i 2019 lavet plads i eksisterende skur til opbevaring af brugt køler- og bremsevæske i kar:</p>  <p>Virksomheden havde i 2018 fået et brev fra forsikrings-selskabet Tryg omkring opbevaring af brugte dæk ikke må ske nærmere end 10 meter fra bygninger pga. brandfare. Virksomheden lavede i den forbindelse et skur til opbevaring af dæk og containerne fra MV til opbevaring af oliefiltre og spraydåser.</p>   <p>Virksomhedens øvrige kemikalier står indendørs på spildbakker.</p> <p>I tilfældet af, at virksomheden selv afleverer farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have en kvittering for afleveringen. Dette påkræves.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S</p>

Dæk: Helstrup Dæk ApS

Plast kofanger: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen

Bilruder: Ekstern virksomhed kommer og skifter ruder på lokaliteten og tager den gamle rude med.

Jern/skrot: Sæby Produkthandel

Slibestøv fra bremser: Dagrenovation

Papir/pap: Peter Sørig - Værkstedet har en særskilt beholder fra AVØ til pap og papir.

Virksomheden oplyser, at 80 % af affaldet, der genereres, er pap/papir. Pap og papir må gerne komme i samme container.

Virksomheden undersøger, om Sæby Produkthandel vil aftage slibestøv fra bremserne og ellers skal en anden aftager findes, da det ikke må afleveres sammen med dagrenovationen. Det drejer sig omkring 50 kg. Pr. år.

Virksomheden er desuden forpligtet til at kildesortere øvrigt affald i 10 fraktioner, som det også er gældende for private. Virksomheden vil i den forbindelse anskaffe en særskilt beholder til blødt plast.

Nedenfor ses billeder af affaldshåndteringen:

