

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Dejbjergvej 7, 6900 Skjern
CVR:	15064676
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 12-12-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Forsuringsanlægget er ikke i drift Anlægget er ikke i driftsmæssig stand - bl.a. er syretanken ikke brugbar.
Vurdering:
- **Ejer skal inden 31-01-2026 fremsende dokumentation/redegørelse for, hvilke tiltag der arbejdes med på ejendommen.**
 - Hvis ikke gylleforsuring kommer i drift, skal ejer redegøre for, hvilket ændringer der foretages på ejendommen ift. gulvtyper og teltoverdækninger.
 - Ændringer af staldgulv vil kræve tillæg til miljøgodkendelse.
- Ensilagesiloer er via ortofoto opmålt til ca. 4.100 m².
 - Ifølge Landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal et opsamlingsareal på 4.100 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på (4.100 x 0,033) ~ 135 m³.
Vurdering:
 - **Nuværende opsamlingsbeholder opfylder ikke krav til bufferkapacitet ved udsprinkling af restvand. Ifølge landbrugets byggeblad skal opsamlingsbeholderen have en bufferkapacitet på 135 m³.**
- Gyllebeholder på 2.553 m³.: Beholderkontrol sidst udført i 2014.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **2.553 m³. gyllebeholder skal have udført beholderkontrol.**

Ældre indskærpelser skal efterkommes:

25-11-2020:

- **Forsuringsanlægget skal være i drift**, og det skal være muligt at aflæse nuværende pH-værdi og bagudrettede pH-værdier i gyllen, som beskrevet i vilkår nr. 11 i §16a miljøgodkendelse, dateret 18. maj 2020.

05-12-2023:

- **Restvand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles korrekt og på et tilstrækkeligt stort areal med afgrøde, der kan opsamle næringsstofferne.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1025 af 30. juni 2023) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
12-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Udsprinkling af restvand: Opsamlingsbeholders volumen skal følge byggeblad for udsprinkling af restvand.
12-12-2025	Indskærpelse, Miljø	2.553 m3. gyllebeholder skal have udført beholderkontrol.
05-12-2023	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles korrekt og på et tilstrækkeligt stort areal.
25-11-2020	Indskærpelse, Miljø	Forsuringsanlæg skal være i drift. Det skal være muligt at se anlæggets pH-værdier.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Udnyttelse af anmeldelse	2024: Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af ensilageplads: - Ensilagesiloer er udvidet.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Vilkår i ejendommens miljøgodkendelse, forsuring af stald nr. 1: - Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. - Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. - Forsuringsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. - Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. - Enhver type af driftsstop skal registreres i en driftsjournal sammen med årsagen dertil. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. <u>Konstatering:</u> Forsuringsanlægget er ikke i drift Anlægget er ikke i driftsmæssig stand - bl.a. er syretanken ikke brugbar. <u>Vurdering:</u> Ejer skal inden 31-01-2026 fremsende dokumentation/redegørelse for, hvilke tiltag der gøres på ejendommen. - Hvis ikke gylleforsuring kommer i drift, skal ejer redegøre for, hvilket ændringer der foretages på ejendommen ift. gulvtyper og teltoverdækninger. - Ændringer af staldgulv vil kræve tillæg til miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke etableret teltoverdækning. Ved tilsyn 2023: Ifølge ejer er der ansøgt om tilskud til teltoverdækning af 2.553 og 4.200 m³ gyllebeholdere. - Teltoverdækninger blev ikke etableret inden for tilskudsfristen.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Anmeldelse 2024: Udvidelse af ensilagesiloer: Ensilagesiloer er udvidet. Afløbsforhold: - Mod øst: Murafrænsning. - Mod vest: Afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes til udsprinklingsanlæg. Opsamlingsbeholders størrelse (9 x 3 x 1,5 m.): ~ 41 m³.
---	--

	Ensilagesiloer er via ortofoto opmålt til ca. 4.100 m². - Ifølge Landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal et opsamlingsareal på 4.100 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på (4.100 x 0,033) ~ 135 m³. <u>Vurdering:</u> Nuværende opsamlingsbeholder opfylder ikke krav til bufferkapacitet ved udsprinkling af restvand. Ifølge landbrugets byggeblad skal opsamlingsbeholderen have en bufferkapacitet på 135 m³.
Udsprinkling af restvand	Restvand kan udsprinkles via 4 hydranter langs med træer på mark nord for gyllebeholdere. Det vurderes ved tilsynet, at ensilagesaft/restvand står mellem træer/i skov øst for gyllebeholdere. <u>Vurdering:</u> Restvand skal udsprinkles på landbrugsjord i omdrift med etableret afgrøde, så næringsstoffer opsamles af planterne. - Restvandet skal udsprinkles på et areal, der har samme størrelse som opsamlingsarealet.

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	17-11-2022	10	238	950	Flydelag	Beholderkontrol udført 17-11-2022.
Gyllebeholder	01-01-2003	15-01-2014	10	638	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført 15-01-2014
Gyllebeholder	01-08-2016		10	750	4.200	Flydelag	
Opsamlingsbeholder, restvand	01-08-2016			27	41	Fast låg	Opsamling: restvand til udsprinkling

Beholdere	
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 4.200 m³.: Gyllebeholder er godkendt til gylleforsuret indhold. - Flydelag opfylder ikke vilkåret til gyllebeholderen. Gyllen skal være forsuret (50 % ammoniakreduktion). - Alternativt skal 50 % ammoniakreduktion opnås på anden vis.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.553 m³.: Beholderkontrol sidst udført i 2014. <u>Vurdering:</u> Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.