



Rapport for miljøtilsyn hos Langmølledalvej 9, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Boe Holger Jørgensen	Ejdrupvej 55	9240 Nibe	Ejdrup
Tilsynsdato	27-03-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	21723
Mobiltelefon		CVR nr.	26933188
E-mail		P. nr.	1004452344
Samkøring	Landmand Boe Holger Jørgensen Borupvej 100 Landmand Boe Holger Jørgensen Ejdrupvej 55 Landmand Boe Holger Jørgensen Kyømarksvej 6		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	24-07-2017
Tilladte dyreenheder	165,52 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	37,30 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-10-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres alarm og terrænændring ved gyllebeholderen, da den er beliggende i et risikoområde i forhold til sø.
15-12-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Flydelaget på gyllebeholderen skal genetableres senest 7 dage efter en mangelfuld overdækning konstateres
15-12-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres terrænændring ved gyllebeholderen, da den er beliggende i et risikoområde i forhold til sø
27-08-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal foretages beholder kontrol på gyllebeholderne på Langmøllevej 9 og Vester Søvej 8.
07-06-2016	Aftale	Efterkommet	Der er en anden sammensætning af dyr, så der skal søges om miljøgodkendelse eller anmeldelse
07-06-2016	Aftale	Efterkommet	Spild ved gyllebeholder opsamles og sikring af at det ikke kan ske igen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.050	165,52	24-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.595	37,30	739,95	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er ifølge CHR pr. 05-03-2019 i alt 1.600 slagtesvin på ejendommen Jf. data fra Svineflyt er der i kalenderåret 2018 indgået i alt 1.595 svin til ejendommen Data fra svineflyt viser også, at der siden du overtog ejendommen i 2017, blot er indgået 2.630 svin i alt. Du fortalte at svinene på ejendommen udelukkende er egen polteproduktion, som kommer inde ved ca. 60 kg og flyttes til andre ejendomme når de vejer ca. 120 kg.
Dokumentation for dyreholdet	Data fra Svineflyt for kalenderåret 2018

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen fast møg på ejendommen, og derfor ingen møddingsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på ejendommen

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	02-01-1995	08-08-2016	625	1.980	Flydelag	
Gyllekanaaler	01-01-1979		0	270		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1995		5	14		Dybde 3 m.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	14		Etabl. i forb.m. ny staldbygning.
Gyllebeholdere	01-01-1995	08-08-2016	257	1.030	Flydelag	Beholderen ligger syd for Vester Søvej 8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger til tilstanden af beholderen på Langmøllealvej 9. Beholderen på Vester Søvej blev ikke besøgt ved tilsynet, da denne var tom ifølge ejer.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen på Langmøllealvej 9 har sidst haft kontrol i 2016. Den er omfattet af krav om alarm og barriere derfor skal der føres kontrol hvert 5. år. Barriere er etableret. Der er en beholder tilknyttet ejendommen, som ligger på Vester Søvej 8. Beholderen er bygget i 1995 og fik kontrol i 2016.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholderen er omfattet af reglerne om alarm og terrænændring, da den er beliggende i et risikoområde i forhold til sø (mere end 6 graders hældning ned mod søen). Alarm er etableret. Der er lavet en vold ned mod slugten.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag på beholderen beliggende på Langmøllealvej 9. Beholderen på Vester Søvej 8 var tom ved tilsyn. Logbog før på landmand.dk - Ok
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetårn
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Beholderne er uden spjæld
Gyllebeholder, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen kompost på ejendommen	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Al håndtering og opbevaring af sprøjtemidler og maskiner sker fra anden ejendom

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie. Andet farligt affald herunder medicinflasker og spraydåser sorteres og transporteres til anden ejendom.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der er plastisk dunk, som videre afleveres fra Kyømarksvej 6. Er tilmeldt den kommunal indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Under kadaverkappe på støbt plads. Afhentes af DAKA.
Affald, øvrige	Al håndtering og opbevaring af affald sker fra andre ejendomme. Har eksempelvis container på til småt brændbart på Ejdrupvej 12.

Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	
Energiforbrug/besparelser*	
Natur/sø*	
Ressourcer og genanvendelse*	
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Se tilsynsrapport for Kyømarksvej 6 - Der blev talt generelt om bæredygtighed for alle ejendomme.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen markvanding
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluebekæmpelse: Gyllefluer. Rottebekæmpelse: Benytter den kommunale ordning, når der opstår problemer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	<p>Der er en miljøgodkendelse fra 2007 på ejendommen. Miljøgodkendelsen skulle være revurderet 8 år efter meddelelsen af miljøgodkendelsen, altså i 2015.</p> <p>Revurderingen blev sat i gang i sommeren 2016, men blev sat i bero igen 2017, pga. konkurs.</p> <p>Reglerne for revurdering har ændret sig siden, og der skal i dag kun foretages en begrænset revurdering i forhold til ammoniakdepositionen til kategori 1- og 2-natur, såfremt beskyttelsesniveauerne ikke er overholdt.</p> <p>Vi talte på tilsynet om, at Aalborg Kommune vil lave en screening for om revurderingskravet bortfalder eller ej.</p>
Øvrige bemærkninger	Ingen øvrige bemærkninger