



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 62194
Ref. MEBOS
Dato: 11.09.23

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Fujifilm FDBD
Virksomhedens adresse	Biotek Allé 1, 3400 Hillerød
CVR nummer	26060702
Virksomhedstype	4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
Tidspunkt for tilsynet	09.10.2023
Baggrunden for tilsynet	Relateret tilsyn
Varsling af tilsynet	Anmeldt tilsyn
Deltagere fra virksomheden	Jacob Holm
Øvrige deltagere	Maibrit Lindstrøm Miara
Tilsynet udført af	Mette Borglykke Sørensen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af virksomhedens vilkår.
Materiale udleveret	Ikke relevant.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
11.10.23	Indskærpelse	Vilkår H3, oplag af kemikalier skal opbevares på tæt belægning og under tag/halvtag. Vilkår G2, farligt affald skal opbevares i et aflåst rum.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens årsrapport er modtaget siden sidste fysiske tilsyn. Den gav ikke anledning anmærkninger.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gældende afgørelser

- Revurdering, 21. december 2020, udløst af CWW-BREF
- Miljøgodkendelse af 3. marts 2021 til ny kølecontainer, uden nye vilkår
- Støjvilkår, 22. april 2021
- Miljøgodkendelse af DSM1, 12. november 2021, med VOC-vilkår.
- Miljøgodkendelse af 28. juni 2022 til produktionsudvidelse af DSM2

Gennemgang af miljøforhold

Relevante vilkår fra virksomhedens godkendelser blev gennemgået og byggeriet i forbindelse med produktionsudvidelsen af DSM2 (godkendt 2022) blev drøftet.

Tankgården

Der blev udført tilsyn med tankgården, herunder afløb og belægninger på pladsen. Der var et synligt slamlag i det ene afløb på pladsen. Vi aftalte, at virksomheden skal sende en redegørelse for dette samt sende en kloakplan for tankgården.

Kemikalieoplag udenfor warehouse

Udendørs foran warehouse var der oplagret et antal palletanke med forskelligt indhold af kemikalier:

- 4 stk. palletanke med glykol
- 1 stk. palletank med Ice & Dust away
- 1 stk. palletank med citronsyre

Palletankene var placeret på tæt belægning, men der var fald ned mod afløb, hvor det er uvist om det er til regnvandssystemet. Derudover var belægningen gravet op på et areal i nærheden af oplaget, således at der ligeledes var risiko for at spild fra tankene kunne løbe til jord. Endeligt var oplaget ikke overdækket, hvilket er et krav jf. vilkår H3. Overholdes af vilkår H3 indskræpes i et separat brev til virksomheden.

Oplag af kemikalier og farligt affald i miljøcontainer

Kemikalier, farligt affald samt klinisk risikoaffald var opbevaret i en miljøcontainer, der stod ved warehouse. Det er et krav jf. vilkår G2, at farligt affald skal opbevares i et aflåst rum, så kun ansatte med et kendskab til behandling af farligt affald må have adgang til rummet. På tilsynet var begge døre i rummet (containeren) åbne, hvilket fører til, at MST indskærper dette vilkår i et separat brev. Derudover skal virksomheden fremadrettet foretage Desuden drøftede vi vigtigheden af, at spildbakkerne, der er bygget ind i miljøcontaineren, tømmes og inspiceres for utætheder med jævne mellemrum. Det er MST's vurdering, at spildbakkerne i miljøcontaineren er omfattet af krav til årlig kontrol for tæthed jf. vilkår H2.

Spildevand

Siden sidste tilsyn i 2021, hvor virksomheden efter aftale med Hillerød Kommune/Forsyning afledte spildevand uden forudgående neutralisering, er virksomheden gået tilbage til tidligere proces med at neutralisere spildevandet inden afledning til offentlig kloak. Dette skyldes, at renseanlægget ikke kunne håndtere store udsving i pH (primært meget basisk vand), som forekommer i forbindelse med CIP i produktionen.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til to indskærpelser der vedrører opbevaring af hhv. kemikalier samt farligt affald (se separat brev).

Derudover blev det aftalt, at der skal følges op på følgende forhold:

1. Revurderingsprocessen i forhold til WGC BREFén skal opstartes. MST sender et tjekskema, som virksomheden bedes udfylde og returnere.
2. Virksomheden sender en kopi af anmeldelsen af mellemstore fyringsanlæg, som er sendt ind i BOM, men MST har ikke modtaget anmeldelsen.
3. Handlingsplan for måling af emission fra virksomhedens relevante procesafkast jf. C6 genfremsendes til MST.
4. Journal for vedligeholdelsen af luftfiltre på procesafkast i 2022/23 bedes fremsendes til MST (vilkår C1).
5. Journal for udførte funktionstests af afspærringsordninger ved punkter for tilledning af regnvand for 2022/23 bedes sendes til MST (vilkår E1).
6. Inspektionsrapport for udførte kontroller med tætte belægnings og overjordiske tanke for 2022/23 bedes sendes til MST (vilkår H2 og H6).
7. Kloakplan for tankgården samt arealet med kemikalieoplag foran warehouse sendes til MST. Der bedes desuden redegøres for forekomsten af slam øverst i afløbet i tankgården.
8. Etablering af olietank til nødgenerator blev drøftet på tilsynet. Det fremgår af ansøgningen til DSM2, at der er projekteret med en 40 m³ overjordisk olietank, som er omfattet af godkendelsen fra 2022. Såfremt der ændres i den projekteret og godkendte udvidelse skal virksomheden tage kontakt til MST.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.