

Virksomheder
J.nr. MST-127 2-011776
Ref. sagar
Den 28.2.2018

Boringsstatus for Tønder deponi 28.2.2018

1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende



2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja + vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokalnummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja, + dato for dokument, nej]
158.838	GV1	Monitering /Kontrol	Nej	25.2.1986 (indscannet)	OK	Indenfor den afgrænsede grøft på matriklen (der er kun "naturhegn"	Ja – men ikke påført pejlekote og pejlefikspunkt. Det kunne oplyses at der pejles fra rørets overkant.	Ja	Ja, Betonbrønden er åben. Boringen er aflåst.	Nej	Nej	Ja anlægget er orienteret om anbefalinger vedr. mærkning i tilsynsrapport.
158.839	GV2	Monitering /Kontrol	Nej	Ingen	OK	Som GV1	Som GV1 – Men skiltet trænger til udskiftning.	Ja	Ja, Betonbrønden er åben.	Nej	Nej	Ja anlægget er orienteret om anbefalinger

									Boringen er aflåst.			vedr. mærkning i tilsynsrapport.
158.840	GV3	Monitering /Kontrol	Nej	Ingen	OK	Som GV1	Som GV1	Ja		Nej	?	Der var frosset vand omkring boringen. Desuden vedrørende årsag til is i rummet mellem røret og foringen.
158.888	GV4	Tom (Boring fra 2006)	Nej	Ingen	OK	Som GV1	Som GV1	Ja	Ja, Betonbrønden er åben. Boringen er aflåst.	Nej	Nej	Ja anlægget er orienteret om anbefalinger vedr. mærkning i tilsynsrapport.
158.891	GV5	Tom (Boring fra 2006)	Nej	Ingen	OK	Som GV1	Som GV1	Ja	Ja, Betonbrønden er åben. Boringen er aflåst.	Nej	Nej	Ja anlægget er orienteret om anbefalinger vedr. mærkning i tilsynsrapport.
158.892	GV6	Tom (Boring fra 2006)	Nej	Ingen	OK	Som GV1	Som GV1	Ja	Ja, Betonbrønden er åben. Boringen er aflåst. (låsen frosset ved tilsynet!).	Nej	Nej	Ja anlægget er orienteret om anbefalinger vedr. mærkning i tilsynsrapport.

3. Foto af alle boringer

Boring	Mærkat / Forerør	Beskyttelsesbrønd/omgivelser
GV1		
GV2	Skiltet ulæseligt og skal udskiftes	Intet foto men samme type som de øvrige.
GV3	Mærkatens frosset fast i mellemrummet	
GV4		

GV5		
GV6	Lås frosset ved tilsynet	

Med venlig hilsen

Sanne Gärtner