

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-10-2019 på ejendommen:

Hedevej 14
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af husdyrbruget
-------------------------	----------------------

Der blev ved det prioriteret tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagepladser havde afløb til gylletank.
- Ensilagepladsen med gummimåtter mod vest var flyttet.

Andet

Vi har pt. Ikke modtaget materiale vedr. kontrol af 700 m³ gyllebeholder på Hedevej 14, Videbæk

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2012	1.960	2.000		Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01- 1997	680	750		Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2000	1.200	1.500		Afløb til gylle.
Andet	01-01- 2014	600	0		Plads til kalvehytter, afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

<p>Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)</p>	<p>Ensilagepladser har afløb til gylletank.</p> <p>Ensilagepladsen mod syd med gummibelægning var flyttet til en ny placering mod nordvest.</p> <p>Følgende generelle regler er gældende:</p> <p>Ensilageplads med gummibelægning betragtes som en markstak, idet gummibelægningen ikke er uigennemtrængelig for fugt.</p> <p>Ensilage i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.</p> <p>En ensilageplads skal have etableret:</p> <ul style="list-style-type: none">- fast bund (uigennemtrængelig for fugt) - ikke gummibund.- sidebegrænsning skal bestå af enten en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning (hvor der ikke må ligge ensilage).- Afløb i begge ender af ensilagepladsen, hvis der ikke etableres mur i den ene ende.
---	---

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.