

Kjellerup Containerservice v. LM Transport
Vandværksvej 5
8620 Kjellerup

Att.: Leif Møller
Lm-transport@lm-transport.dk

24. oktober 2018

Miljøtilsyn hos Kjellerup Containerservice v. LM Transport, Vandværksvej 5, 8620 Kjellerup

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Tømning af olieudskiller

Der blev på tilsynet fremvist dokumentation for at olieudskilleren er blevet tømt hvert 2. år.

Hvis olieudskilleren ikke er i brug vil Silkeborg Kommune ikke stille krav om at olieudskilleren tømmes i henhold til regulativet.

Såfremt der ledes olieholdigt spildevand til olieudskilleren skal den tømmes mindst en gang om året.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2018 er 322 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 89701538 eller EFVJ@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma F Vestergaard
Biolog

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	23.10.2018
Virksomhed	Kjellerup Containerservice v. LM TransportKjellerup Containerservice v. LM Transport
CVR-nummer	60854211
P-nummer	1.002.531.647
Adresse	Vandværksvej 5
Postnummer og by	8620 Kjellerup
Kontaktperson	Leif Møller
E-mail	Lm-transport@lm-transport.dk
Telefonnummer	86870966
Virksomhedstype:	H51 - Garageanlæg > 3 stk.
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Leif Møller
Tilsynsførende	Emma F. Vestergaard

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med containerkørsel/udlejning af containere.

Virksomheden er ubemandet på adressen, og bruges udelukkende til opbevaring af tomme containere, indtil de skal udlejes igen.

Der er ingen aktivitet i bygningen, som tidligere at have været brugt til værkstedsaktivitet.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støj-kilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Antal ansatte

Virksomheden er ubemandet på adressen.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes ingen råvarer i forbindelse med aktiviteterne på adressen.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør
Olieudskiller	-		Revas

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Affald i øvrigt

Det vurderes, at der ikke forekommer affald fra aktiviteterne på adressen.

Virksomheden fortalte på tilsynet, at de nogle gange oplever folk har smidt affald på deres grund. Der var på tilsynet også en lille bunke affald med puder og lignende, samt hvad der lignede noget af et drivhus.

Opvarmning

Bygningen er ikke opvarmet.

SPILDEVAND

Der forekommer ingen spildevand fra aktiviteterne på adressen.

Der er afløb fra gulvet i værkstedsbygningen til olieudskiller. Olieudskilleren er blevet tømt hvert 2. år. Den er sidst tømt d. 16. oktober 2016.

Virksomheden har en olieudskiller. Der er i 2016 kommet ny viden om olieudskilleres tæthed. Miljøstyrelsen vurderer, at mindst 35% af olieudskillere anlagt før 1990 formentligt er utætte. Utætheder kan betyde, at jorden omkring olieudskilleren er forurenset. Der vil muligvis komme lovgivning på dette område i fremtiden.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Til- og frakørsel i forbindelse med at hente og bringe containerne.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden fører ikke egenkontrol.
Opfølgning på tilsyn	tilsynet gav ikke anledning til opfølgning.

Bilag 2: Oversigtsplan

