

Niels Jørgen Lunden
Tryvej 172
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. dec. 2018

Miljøtilsyn med Hørbylundvej 95, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 20. sep. 2018 tilsyn med miljøforholdene på Hørbylundvej 95. Tilsynet var varslet den 31. aug. 2018.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Miljømæssigt særdeles pænt.

Gyllebeholder på Tryvej 172:

Henstille at kommunen kontaktes forår 2019, med hensyn til kontrol af gyllebeholder, når gyllebeholder er nedtømt.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2018-03780

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 20-09-2018

Niels Jørgen Lunden, v./Hørbylundvej 95
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Niels Jørgen Lunden og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	2010 med tillæg i 2011
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	404,83

Ejer	Niels Jørgen Lunden
Adresse	Tryvej 172, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	
E-mail	njlunden@post7.tele.dk	CVR nr.	19218309
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (Tilladt dyrehold i 2010)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.000	102,56	2.075,41	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	26.000	125,00	3.416,87	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	780	124,09	3.112,20	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	780	53,18	1.326,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Produktionstal for perioden 2017-2018 fremvistes, med et faktisk dyrehold på 774 søer, 25.930 smågrise og 3951 slagtesvin.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Dyreholdet er godkendt i 2010 og 2011 (tillæg), til 780 søer, 4000 slagtesvin og 26.000 smågrise</p> <p>Vilkår 3 fastlægger, at der ikke må ændres på sammensætningen af dyr, uden at kommunen har vurderet effekten. En ændring af sammensætningen på maksimalt 5 % kan ske uden yderligere vurdering, når det samlede antal DE ikke overskrides.</p> <p>Det totale dyrehold (774 søer, 25.930 smågrise og 3951 slagtesvin) overholdes i forhold til miljøgodkendelsen.</p> <p>Fodring: Der er i vilkår 4-6 anført nogle korrektionsfaktorer, som skal overholdes. Slagtesvin: 0,91 Smågrise: 0,95 Søer: 1,02</p> <p>Ud fra gødningsplan 2018 har LandboNord den 21. sep. 2018 foretaget beregning for alle svin, der viser at korrektionsfaktorer for sohold, smågrise og slagtesvin er (0,83, 0,83 og 0,75), der er klart overholdt i forhold til ovenstående krav.</p> <p>Gyllekøling: Gyllekølingen skal have en ammoniakreducerende effekt på 26,4 %, hvilket svarer til en køleeffekt på 289.080 kWh/år. Køleeffekten er ikke aflæst ved tilsyn pga. defekt timetæller.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-2013	23-11-2018	500	4.000	Teltdug	Ingen bem.
Gyllebeholder	01-06-1995	14-12-2017	750	2.000	Teltdug	Udskiftning af kabel
Gyllebeholder	01-01-2007	14-12-2017	20	241	Fast låg	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 5

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholdere På Tryvej 172	Tre overdækkede gylle- og forbeholdere med alarm (ved 2 gyl.beh.), gav ikke anledning til bemærkninger. Begge gyllebeholdere er omfattet af kravet om 5 årlige kontrol, da de ligger inden for 100 m til voldgrav. Gyllebeholder på Tryvej 172 er i 2018 kontrolleret med registreret fejl (utæt i spændelementet). Der er foretaget reparation af gyllebeholder uden fornødent kontrol af beholderkontrollant. Aftalt at der i foråret 2019, skal ske fornyet kontrol (kontrollant) af gyllebeholder, når gyllebeholder er nedtømt.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring. Midler opbevares kun på Tryvej 172.
Sprøjtebevis/certifikat.	Certifikat er tidligere erhvervet. Ikke fremvist ved tilsyn.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt spildevandsanlæg (husspv.) ved stald. Tømning af bundfældningstank foretages hvert år. Ingen fysisk kontrol af spv. anlæg.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 3 olietanke (5900 liter, 2500 liter og 1500 liter), alle registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald	Ingen farlig affald. Affaldet afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres løbende til destruktionsanstalt
Affald, generelt	Intet affald. Fjernes løbende.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Gyllekøling og oliefyr. Gyllekøling (varmepumpe) fandtes med defekt timetæller. Der er efter tilsynet foretaget service af varmepumpeanlæg, hvor der blev foretaget udskiftning af nyt software til styring af varmepumpe (timetæller). I følge montør har timetæller nulstillet sig selv og har givet forkert billede af kørselsmønster. I følge montør har der ikke været et præcis billede af varmepumpens ydelse. Montør vurderer, at oliefyr ikke har haft et for højt forbrug af olie. Gl. varmepumpe viste i 2017 samlet 20571 driftstimer (ca. 7400-7800 år).
Beskyttet natur	Beskyttet natur blev ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Fysisk kontrol med råvandsstation, rentvandstank og renseanlæg gav ikke anledning til bemærkninger.
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Beplantning mod Høbylundvej er komplet