

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



SMEMEK ApS
Fiskbækvej 11
6900 Skjern

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
3. juli 2020
Sagsnummer
20-012127

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Fiskbækvej 11, 6900 Skjern
Virksomhed:	SMEMEK ApS
Cvr.nr.:	37316733
Type:	A 53. Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .
Miljøtilsyn:	25. juni 2020 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.



Ringkøbing-Skjern
Kommune
www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge <https://www.rksk.dk/databeskyttelse>

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Olietanke

- Ved tilsynet talte vi om olietanke. Jeg oplyste, at der er registreret to olietanke i BBR, en nedgravet tank på 1500 l fra 1987 og en overjordisk tank på 2500 l fra 1984. Den overjordiske tank skulle sløjfes inden udgangen af 2014. I oplyste, at I formodede, at denne olietank er blevet udskiftet. For at få rettet oplysningerne i BBR skal det anmeldes til Kommunen, at tanken er udskiftet. Anmeldelsen kan foretages via elektronisk skema i portalen Byg og Miljø.
<https://www.bygogmiljoe.dk/>

Ved tilsynet blev der observeret to overjordiske olietanke på virksomheden:

Overjordisk tank til fyringsolie på 1200 l fra 2009 placeret i produktionshallen mod nord.

Overjordisk tank til diesel på 1200 l fra 2017 placeret i montageafdelingen.

Jeg medtog oplysninger om de to olietanke (foto af tankemblem og placering) fra tilsynet og olietankene er efterfølgende registreret i BBR.

Luftafkast

- Ved tilsynet talte vi også om luftafkast fra procesudsugning.

Procesudsugning fra svejsearbejdspladser i produktionshallerne udledes gennem fælles afkast forsynet med afsluttende filter og ført 1 meter over tag. Der er 9 svejsepladser i hallerne, og I oplyste ved tilsynet, at der svejses i mere end 2000 timer i alt per år. Der udføres CO₂-svejsning i ulegeret stål. Jeg oplyste, at jf. Svejserøgsvejledningen skal den udsugede luft fra svejsning inden udledning renses i et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99% af svejserøgen. På den baggrund bedes I eftersende dokumentation på filterets effektivitet fra leverandøren.

I montagehallen er der en udsugning til udstødningsgas fra lastbiler, som er ført ud af væggen. Det er min vurdering, at afkast fra udsugning af udstødningsgas skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Byggesagsbehandling

- Jeg skal gøre opmærksom på, at opstilling af pavilloner og ændret anvendelse af bygningerne fra Maskinstation til produktionsvirksomhed umiddelbart vurderes at kræve landzonetilladelse og byggesagsbehandling. I kan kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune, Byg og Miljø ved Susanne Hulmose for afklaring af dette.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser

som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.

- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest fredag d. 17. juli 2020.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1.999,32 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 333,22 kr., og jeg har brugt 6 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	24/6-2020	2
Fysisk miljøtilsyn	25/6-2020	1
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	25/6, 1/7, 3/7-2020	3

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).