



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2020-60706  
Ref. LANIE/ANELL  
Dato: 25.feb.2025

### Tilsynsrapport

|                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn         | ZIRQ Cables Denmark A/S                                                                                                                                                               |
| Virksomhedens adresse      | Stenlillevej 26, 4295 Stenlille                                                                                                                                                       |
| CVR nummer                 | 41969318                                                                                                                                                                              |
| Virksomhedstype            | K218 Behandling i shreddere af metalaff./ Kap ≤ 75 t/dag<br>K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald/ Kap. <50 t/dag<br>K201 Anlæg der nyttiggør farligt affald/ Kap. <10 t/dag   |
| Tidspunkt for tilsynet     | 9. jan. 2025                                                                                                                                                                          |
| Baggrunden for tilsynet    | Opfølgning på spildsag                                                                                                                                                                |
| Varsling af tilsynet       | Uvarslet tilsyn af igangværende afværge efter spildhændelse                                                                                                                           |
| Deltagere fra virksomheden | Lene B. Hansen, Carsten B. Jakobsen, Jesper V. Dueholm og Thomas Mørch                                                                                                                |
| Tilsynet udført af         | Laila Nielsen og Annemette Ellefsen                                                                                                                                                   |
| Tilsynet omfattede         | ZIRQ Cables og ZIRQ Medical<br>Prioriterede områder for tilsynet:<br>-Medical: modtagekontrol og håndtering af afviste PS-fraktioner<br>-Cables: regnvandssystem og opstuvningsbassin |

### Gældende godkendelser og påbud

- Virksomhedsgodkendelse til NKT Stenlille afdeling, Jernløse Kommune, Vestsjællands Amtskommune, 10. december 1992
- Vilårsændring for vilkår 3.5, Vestsjællands Amt, 6. juni 1996
- Vilårsændring for vilkår 4.1 vedr. støj, Vestsjællands Amt, 5. november 1998
- Nye vilkår B1-B2 vedr. indretning og drift, G1-G2 vedr. modtagelse og oplag af affald og K1 vedr. sikkerhedsstillelse til KMT Kabel Danmark, Miljøstyrelsen, 7. maj 2021
- Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse til ZIRQ Medical, Miljøstyrelsen, 6. oktober 2023
- Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse til ZIRQ Cables, Udskiftning af grovneddelere, Miljøstyrelsen 6. oktober 2023

### Baggrund for tilsynet

I forbindelse med afhentning af affald, som var afvist i PS-modtagekontrol, skete der d. 10. dec. 2024 en utilsigtet udledning af produktionsrelateret medicinalaffald til kloak (overfladevandssystem), forårsaget af ekstern part. Indløb til opstuvningsbassinet blev lukket og den relevante del af det rørførte overfladevandssystem blev tømt, spulet og tømt igen. Herefter blev der genåbnet for tilløb til bassinet, mens udløb til åen fortsat holdes lukket. Da det ikke kunne afvises, at en del af spildet var nået opstuvningsbassinet, vil ZIRQ, som en del af den frivillige afværge, tømme og oprense opstuvningsbassinet.

Miljøstyrelsen valgte at udføre et uvarslet §9-tilsyn, da ZIRQ 1 måned efter spildhændelsen ikke var nået i mål med afværgen i forhold til opstuvningsbassinet.

### Rundering

Modtagehallen blev besigtiget, ZIRQ beskrev processen ved modtagekontrol og mulige årsager til at affaldsfraktioner bliver afvist. Affaldet kommer i plomberede plastcontainere, som registreres og kontrolleres enkeltvis. Hvis affald afvises, er det en hel plastcontainer der afvises. Det afviste affald opbevares på fast sted i modtagehallen, og afhentes når der er nok til en bil.

Spildhændelsen skete i forbindelse med afhentning af et læs afvist affald. Spildet skete til en regnvandskloak (pladsafvanding) mellem modtagehallen og grovneddeleren.



Den konkrete hændelse beskrives og vurderes i særskilt redegørelse fra virksomheden. Fokus for tilsynet var processen i forhold til modtagekontrol/afvist affald og den igangværende afværge.

Miljøstyrelsen kunne konstatere, at belægningen er udbedret i forhold til seneste tilsyn. Virksomheden skal dog fortsat/vedvarende have fokus på vedligeholdelse af asfaltbelægningen, som belastes af aktivitet med containere og tung trafik.

Ved rundring på pladsen kunne konstateres, at der fortsat er stort oplag af PS-bundfraktion i containere på pladsen. Det er i forbindelse med tidligere tilsyn aftalt, at containerne skal være overdækkede, ligesom det er indskærpet at arealet skal renholdes, for at undgå spredning af det findelte materiale med vind eller vand.



Flere presenninger var revet itu pga. kraftig blæst. Virksomheden oplyste, at de var opmærksomme på problemet og ville få udskiftet presenningerne. Arealet omkring containerne var overordnet set renholdt, dog ligger der en del findelt materiale under containere. Virksomheden skal fortsat have fokus på renholdelse af arealer.

Det har regnet meget i den måned, hvor virksomheden har forsøgt at tømme bassinet, hvilket har øget mængden af vand til bortskaffelse væsentligt. Ved tilsynet var vandstanden i bassinet under det halve af normalt, og virksomheden vurderede, at bassinet kunne tømmes og oprensnes i løbet af ca. en uge. Miljøstyrelsen mindede om, at Holbæk Kommune er myndighed både i forhold til bortskaffelsen af vandet og slammet. Det bortkørte vand er midlertidigt deponeret i en lagertank på en spildevandsvirksomhed. Slammet må som udgangspunkt/erfarings-mæssigt forventes at være middel-kraftigt forurenet med kulbrinter og metaller.

*ZIRQ har den 27. jan. 2025 fremsendt fotodokumentation for at bassinet er tømt for vand og slam. ZIRQ har den 14. feb. 2025 fremsendt redegørelse for hændelse, afværge og opfølgning – herunder hvordan virksomheden imødegår en lignende hændelse (korrigerende handlinger).*