



# Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2014

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	Hjørring Sygehus, varmecentral og værksteder
<b>Adresse</b>	Bispensgade 37
<b>Dato for tilsyn</b>	27.10.2014
<b>Virksomhedstype</b>	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
<b>CVR-nr.</b>	29190941
<b>Tilsynstype</b>	Basis

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordbundsanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

<b>Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: Opfølgning</b>		
<b>27-10-2014</b>	Indskærpelse	Det indskræpes, at pumpen i gruben ved kedelcentralens tanke kun manuelt må kunne sættes i gang, så det sikres, at der aldrig udpumpes andet end rengvand. Forholdet skal bringes i orden straks.
<b>27-10-2014</b>	Indskærpelse	Hjørring Kommune indskræper, at flydende kemikalier, herunder affald, hurtigst muligt skal opbevares på spildbakker eller med tilsvarende sikring mod spild.  I bedes indsende dokumentation senest 1. dec. 2014 f.eks. i form af fotos, for at forholdet er bragt i orden.
<b>27-10-2014</b>	Indskærpelse	Hjørring Kommune indskræper, at der skal føres driftsjournal over kedelcentralens drift og tests i henhold til vilkår 12 i miljøgodkendelsen fra 1996.
<b>27-10-2014</b>	Henstilling	Hjørring Kommune henstiller til, at der som minimum føres årlig visuel kontrol med tilstanden af gruben omkring formalintanken, så revner og lignende opdages og udbedres. Kontrollen bør dokumenteres i driftsjournal.