



Rapport for miljøtilsyn hos Toyota Material Handling Danmark A/S, Vang Mark 24, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.12.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	70220260	CVR nr.	62657014
E-mail	kenny.christensen@dk.toyota-industries.eu	P. nr.	1003460755

Virksomhedstype	A53, Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-12-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende data på råvarer samt forbruget heraf, herunder bl.a. vaske-, olie- og undervognsbehandlingsprodukter
09-12-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende kopi af seneste faktura for tømning af Olieudskiller
09-12-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal have opdateret BBR med ny olietank og sløjfning af gammel olietank
09-12-2025	Aftale	Meddelt	Den nye olietank mangler korrekt mærkning jf. § 12 i olietank-bekendtgørelsen
09-12-2025	Aftale	Meddelt	Brugte batterier skal opbevares således at reglerne for opbevaring af farligt affald overholdes

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden modtager brugte trucks som serviceres og gøres klar til videresalg.				
Virksomheden har oplyst følgende: Der modtages ca. 2.200 brugte maskiner om året. Herunder håndløftevogne, stablere samt el- og dieseltrucks. Der skrotes ca. 10% af de modtagne maskiner. Af de resterende maskiner går ca. 60% til slutbrugere og ca. 40% sælges til dealere (opkøbere/eksport). Der serviceres/repareres ca. 20-25 maskiner på værkstedet om ugen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	12	7:00-15:30		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Vaskeplads	Vanddamp		Ingen rensning
10	Rumudsugning			Udskilningsfilter F7
11	Rumudsugning			Udskilningsfilter F5
12	Rumudsugning			Udskilningsfilter F7
13	Rumudsugning			Udskilningsfilter F5
14	Batteriskab	Hydrogen		Ingen rensning
2	Malekabine			Andreafilter
3	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
4	Kemikalierum/skab			Ingen rensning
5	Slibning	Støv		mindst 99,9 % - filter-klasse M
6	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
7	Gasfyr	Carbonmonooxid		Ingen rensning
7	Gasfyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
8	Gasfyr	Carbonmonooxid		Ingen rensning
8	Gasfyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
9	Højtryksrenser/damprenser	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1		2,0				3,70	
10		2,0				8,60	
11		2,0				8,60	
12		2,0				5,00	
13		2,0				5,00	
14		2,0				11,00	
2		2,0				6,40	
3		2,0				14,00	
4		2,0				21,00	
5		2,0				13,50	
6		2,0				6,00	
7		0,8					
8		0,8					
9		2,0				7,20	

Rumopvarmning:

Naturgas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke sket ændringer af virksomhedens afkast siden sidste tilsyn. Udsugningsanlæg og filtre efterses årligt af Holm EI og VVS. Gasbrændere efterses årligt af Weishaupt
Lugt	Ok - Ingen bemærkninger

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
5	Kompressor, skrue		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Skruekompressor serviceres 2-3 gange om året af Elektro Gruppen A/S
Støjkloder, indendørs	Ok - Ingen bemærkninger
Støjkloder, udendørs	Ok - Ingen bemærkninger

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er processpildevand fra vask af trucks på indendørs vaskeplads, som er tilkoblet sandfang og koalescensudskillere Afmaskning foregår ved brug af højtryksrensere Der vaskes ca. 1 time om dagen mandag-fredag Vandforbruget var i 2018 på 387 m3 inkl. sanitetsspildevand Der anvendes sæber fra Bio-Circle Surface Technology ApS, som er VOC-frie: - CB 100 (til affedtning) - FT 100 (til vinduer og interiør) - Multi clean (til gulv og udvendig vask af truck og biler) - GS 200 (fjerner limrester og gummi) Derudover anvendes Truck X Clean og Autosampoo 3 i 1 fra Würth
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er placeret i område, som er separatkloakeret
Spildevand, belægningsforhold ved vaskepladser	Ved tilsynet blev det observeret at vand fra vaskehal løb ud på belægningen foran vaskehallen. Arealet foran vaskehallen består af belægningssten. Virksomheden oplyste at der er membran under belægningen

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskillere med flydelukke	5,0		1.000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udskilleranlæg, som er tilkoblet vaskepladsen, tømmes af Leif M. Nielsen A/S Der foretages årlig inspektion og kontrol af flydelukke af Støvring VVS - Dansk Olie og Benzin

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1995		Diesel	1.800	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr	Fab år	Fab nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
4af			1995	Mineralske olieprodukter		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har i 2025 fået en ny olietank til diesel. Den er placeret indendørs i vaskehallen
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der mangler permanent mærkning af tank jf. § 12 i Olietankbekendtgørelsen Kopi af nuværende mærkning ses på billedet
Olietanke, registrering i BBR	Den nye olietank (2025) mangler registrering i BBR Den gamle olietank er ikke registreret som sløjfet i BBR

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sæbe				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2022
Motorolie				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2022
Hydraulikolie				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2022
Gearolie				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2022
Diesel				Godkendt olietank		Indendørs, bag opkant	2022
Rensevæske				Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2022
Fortynder				Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2022
Autoshampoo				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2022
Maling				Beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer nævnt i ovenstående skema skal kontrolleres ift. om listen er korrekt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares indendørs i værkstederne. Sæber opbevares i lukket rum på rist over spildbakke. Olier opbevares i fælles beholdere i værkstedet. Ved tilsynet blev en olietønde opbevaret uforsvarligt på en afsats

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden er i gang med implementeringen af affaldssorteringsstationer. Der forekommer stadig steder hvor affaldsbeholdere mangler mærkning og affald ikke sorteres korrekt
Affald, farligt	Ok - Ingen bemærkninger
Affald, sortering	Farligt affald sorteres generelt i korrekte fraktioner. Der er dog fejl ift. papir med olierester der ikke bortskaffes som farligt affald. Flere steder var der kun en pose/spand til affald, hvilket resulterede i flere fejlsorteringer af bl.a. plast og metal i restaffald
Affald, opbevaring	Affald vurderes generelt som opbevaret korrekt Virksomheden har indrettet en container med opkant og under halvtag således at udtjente trucks kan opbevares forsvarligt Ved tilsynet var der brugte batterier som blev opbevaret på gulv. Disse skal fremover opbevares således reglerne for opbevaring/håndtering af farligt affald overholdes
Affald, bortskaffelse	Virksomheden skal gennemgå alle aftaler ift. afhentning og bortskaffelse af affald. Denne gennemgang skal bl.a. indeholde alle fraktioner, hvilken aktør der henter dem, hvor de ender og hvad der sker med dem.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Ved tilsynet var der ikke synlige tegn på jordforurening
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i område med drikkevandsinteresser
Generelle bemærkninger	Virksomheden anvender hovedsageligt måtter til opsugning af spild. Disse sendes retur til Berendsen som renser dem så de kan genbruges
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme 5.6.H1, der er udlagt til let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ok - Ingen bemærkninger
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er placeret, er registreret som "Udgået inden kortlægning" iht. Jordforureningsloven. Den sydvestlige del af matriklen er registreret som "V1-kortlagt" i iht. Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden har siden sidste tilsyn skiftet til LED belysning