



Rapport for miljøtilsyn hos KREATURHANDLER PER NIELSEN, Erkildstrupvej 7, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Per Bang Nielsen	Erkildstrupvej 7	9240 Nibe	Erkildstrup	
Tilsynsdato	11-07-2023			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet			
Telefon		CHR nr.		
Mobiltelefon		CVR nr.	38585959	
E-mail		P. nr.	1001769253	
Samkøring				

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	09-04-2014

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-04-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning
13-04-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte dyrehold må ikke overskrides
22-02-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning
11-07-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsens bund skal være tæt og uigennemtrængelig for fugt.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	10,00	09-04-2014	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,07	09-04-2014	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	09-04-2014	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	3	0,64	09-04-2014	
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,43	09-04-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,94	09-04-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	09-04-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,76	09-04-2014	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	80	100	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsens bund har slået revner og er ikke tæt. Det indskræpes at en møddingsplads bund skal være tæt og uigennemtrængelig for fugt. Møddingspladsen skal derfor straks tages ud af brug, og må ikke benyttes førend dette er repareret.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der krav om sidebegrænsninger på møddinger, bestående af enten 1 meter høj mur eller 2 meter randzone. På 2 sider var randzone overholdt og på en side var der mur. På den fjerde side var muren i stykker og ikke 1 meter høj. Denne mur skal repareres, eller også skal der være 2 meter ind til muren, som ikke benyttes

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, afløb	Der lå lidt møg på møddingspladsen. Det var ikke muligt at finde afløb på møddingspladsen, ved tilsynet. I en efterfølgende telefonsamtale har ejer oplyst at der er et afløb i hjørnet af møddingspladsen som leder til ajlebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket. Ejer oplyste at det ikke havde ligget der så længe. Ved tilsynet blev der observeret svampevækts i møget. Møddinger skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. Overdækning af møddinger begrænser ammoniakfordampningen og optimerer dermed kvælstofindholdet i møget, der udbringes til afgrøder

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1967		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen markstakke	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Støj kilder	Intet at bemærke