

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 10-11-2020 på ejendommen:

Bjerregårdsvej 9
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved beholderkontrol i 2017, blev der konstateret skader: Tanken viser tegn på at være utæt (gylle i jorden) + skader på kabel.
 - Reparationer er ifølge ejer ikke foretaget. Ejer har taget kontakt til firma, der vil få udført reparationer.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Det indskræpes at alle skader på 400 m³ gyllebeholder skal udbedres:** utæthed + skader på kabel.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

| | | |
|------------|------------------------|--|
| 10-11-2020 | Indskærpelse, Miljø | Skader konstateret på gyllebeholder skal udbedres. |
|------------|------------------------|--|

Tilsynsrapport

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|---------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Smågrise, 22-30 kg. | Drænet gulv + spalter (50/50) | 87.500 | 136,18 | 27-08-2018 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Smågrise | Drænet gulv + spalter (50/50) | 58.869 | 83,64 | 2.552,39 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Dyrehold | Ifølge CHR-register 09-11-2020: 3.000 smågrise og 500 svin over 30 kg. Ifølge gødningsregnskab 2018/2019: 58.869 smågrise, 23-30,3 kg. |

Opbevaringsanlæg

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Afgive til opbevaring | | Bjerregårdsvej 27 | | |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækni ngstype | Bemærkning | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01- 1978 | 09-11- 2017 | 10 | 100 | 400 | Flydelag | Beholder kontrolleret 09-11-2017: Tanken viser tegn på at være utæt (gylle i jorden) + skader på kabel. |
| Gyllekanaler | 02-01- 1800 | | | 0 | 550 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01- 1800 | | | 0 | 21 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Beholderkontrol | Beholder kontrolleret 09-11-2017: Tanken viser tegn på at være utæt (gylle i jorden) + skader på kabel. Reparationer er ifølge ejer ikke foretaget. Ejer har taget kontakt til firma, der vil få udført reparationer. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 400 m3 <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 2.300 m3 ved Bjerregårdsvej 27. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Gyllebeholder ikke set ved tilsynet. |

Miljøriskovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 09-11-2020 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,80 |
| Vægtet konsekvens | 3,00 |
| Vægtet score | 3,40 |

Information om miljøriskovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.