

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

EAGLEBURGMANN KE A/S

Odinsvej 1  
6950 Ringkøbing

Att.: Stevan Bo Pedersen og Michael Jacobsen

**NATURENS  
RIGE**

Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
19. november 2021  
Sagsnummer  
21-023885

## Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Odinsvej 1, 6950 Ringkøbing
Virksomhed:	Eagleburgmann KE A/S
Cvr.nr.:	13436681
Type:	Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m <sup>2</sup> eller derover
Miljøtilsyn:	16. november 2021

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærperler.

### Egenkontrol

- Ved tilsynet talte vi om krav til egenkontrol og driftsjournal i Maskinværkstedsbekendtgørelsen jf. §7, stk. 5, §9, §10, stk. 3, §14, §33 og §34.



I oplyste, at filtre til procesudsugning efterses/kontrolleres hver 3. måned og filtre skiftes efter behov af virksomhedens egen vedligeholdelsesafdeling. Rumventilationsanlæg serviceres af ekstern firma en gang om året. Opgaverne styres af vedligeholdelsesafdelingen ved opgaveliste for vedligehold. Fejl i filtre og korrigerende handlinger registreres i forbindelse med virksomhedens miljøledelsessystem.

Vi aftalte, at I fremadrettet vil registrere vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale samt kontrol af filtre i logbog/driftsjournal. Vi aftalte også, at frekvensen for kontrol af filtre til slibning og slyngrensning sættes op til en gang om måneden iht. krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Belægninger vedligeholdes løbende. Vi aftalte, at kontrol af tætte belægninger, primært i forbindelse med maskiner med brug af køle- og smøremidler, kan indarbejdes som et punkt i jeres tjekskema til rundringer.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

### **Afkast til procesudsugning fra lasersvejsning**

- I oplyste ved tilsynet, at afkast I1 og I2 (hal 6, lasersvejsning) nu er nedlagt, så procesudsugningen fra lasersvejsning også ledes til afkast E4. Vi aftalte, at I eftersender dokumentation for vurdering af luftforureningen fra lasersvejsere efter krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsens bilag 2, tabel 2 og Svejsereguleringen med hensyn til afksthøjde og behov for filter.

### **Øvrige bemærkninger**

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

### **Baggrund for tilsynet**

Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.

- Der er ført tilsyn med følgende:
  - Virksomhedsaktiviteten
  - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
  - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
  - Luftforurening
  - Støj
  - Overholdelse af krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen og vilkår i spildevandstilladelse
  - Affaldshåndtering
  - Spildevandshåndtering

### Miljøriskovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
<b>A</b>	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	<b>1</b>
<b>B</b>	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en innskærpelse.	<b>1</b>
<b>C</b>	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	<b>3</b>
<b>D</b>	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	<b>3</b>
<b>E</b>	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	<b>5</b>

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest torsdag d. 9. december 2021.**

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

### Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Du skal betale 3.684 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 433,41 kr., og jeg har brugt 8,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	12/11,15/11-2021	4,5
Fysisk miljøtilsyn	16/11-2021	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	16/11, 18/11, 19/11-2021	2,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen  
Civilingeniør

**Bilag**

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).