

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/38834  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Rønde Stjerne Auto ApS</b>
Adresse	Lerbakken 17, Følle
Postnummer og by	8410 Rønde
CVR nr.	87 36 01 13
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	Undervognsbehandling
Matrikel	10 t, Følle By, Bregnet
Planforhold	Erhverv
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3 beskyttede sø <u>Følsomme brugerområder</u> : Mindre end 200 m til nærmeste boligområde (30 m) <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Område med almindelige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til Rønde Vandværk
Kontaktperson	Tor Andersen
Telefon	86 37 24 00
E-mail	<a href="mailto:Post@stjerneauto.dk">Post@stjerneauto.dk</a>
Tilstede ved tilsynet	Tor Andersen
Tilsynsdato	16. november 2016
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn med fokus på bemærkninger fra sidste tilsyn samt olietanke
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Optrækningsafgift for brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

#### Godkendelser og tilladelser

- Tilslutningstilladelse for processpildevand, december 2010

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	<p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reparationer og service af person- og lastbiler</li> <li>• undervognsbehandling (Tectyl)</li> <li>• karosseriarbejde</li> <li>• slibning (kun metalslibning, ingen slibning af malede flader)</li> <li>• højtryksrensning (ved undervognsbehandling og gulvvask i sprøjterum)</li> <li>• autovask (ved undervognsbehandling)</li> <li>• salg af reservedele og personbiler.</li> </ul> <p>Arbejdet forgår indendørs for lukkede porte.</p>
<b>Produktionsareal</b>	<p>Produktionsareal: 700 m<sup>2</sup> fordelt på personbilværksted, lastvognværksted, værksted til undervognsbehandling, lager og kontor.          Grundareal: 4.300 m<sup>2</sup></p>
<b>Indretning</b>	<p>Værkstedet er indrettet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lifte (6 stk.)</li> <li>• bremsetester</li> <li>• kompressor (2 stk.)</li> <li>• røggasmåler</li> <li>• svejseanlæg (4 stk. CO<sub>2</sub> svejseanlæg)</li> <li>• rensebar</li> <li>• smøregrav i lastvognværksted.</li> </ul> <p>Udendørs findes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vaskeplads</li> <li>• bremsefelt</li> <li>• affaldscontainere</li> <li>• parkeringspladser og parkerede biler til salg.</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1979
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Ingen ændringer siden sidste tilsyn
<b>Antal ansatte</b>	4 mekanikere + 2 lærlinge 1 i administration
<b>Driftstid</b>	Mandag – torsdag: 7.00 – 17.00 Fredag: 7.00 – 16.00 Lørdag – søndag: lukket
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	<p>Virksomheden fører journal over:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årligt forbrug af undervognsbehandlingsprodukter.</li> <li>2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.</li> <li>3. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.</li> </ol>
<b>Bemærkning</b>	-

#### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Indskærpelse: Opbevaring af skrotbiler skal ske på tæt underlag med afløb via olieudskiller.	Der er sjældent skrotbiler. Ved tilsynet var der ingen. Der tages af og til nogle i bytte ved handler. Skrotbiler bortskaffes til PN Autoophug indenfor få dage. Forsikringsbiler kan stå i længere tid men er ikke omfattet af reglerne om skrotbiler. Det vurderes, at omfanget af skrotbiler er så lille, at der ikke stilles krav til opbevaring. Ok.
2	Indskærpelse: Vilkår 18 i tilslutningstilladelse: driftsjournal bl.a. med oplysninger om resultat af inspicering og tømning.	Driftsjournal blev fremsendt efter tilsynet i 2014. Dog manglede oplysninger om resultat af inspektion. Dette er fremvist ved tilsynet i 2016. Ok.
3	Indskærpelse: Aftale med godkendt autoophug.	Der blev efter tilsynet i 2014 fremsendt aftale om aflevering af skrotbiler til PN Autoophug. Ok.
4	Der skal benyttes produkter, der ikke indeholder A- og B-stoffer.	Efter tilsynet i 2014 blev der fremsendt ABS-scoring af virksomhedens produkter som viser, at produkterne ikke indeholder A- og B-stoffer. Ok.
5	Krav i tilslutningstilladelse om etablering af flydelukke og alarm i olieudskiller.	Dette er afgjort i særskilt sag om ændring af vilkår i tilslutningstilladelsen. Der er således ikke krav om flydelukke men i stedet krav om to tømninger pr. år. Ok.
<b>Bemærkning</b>		Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

#### 5. SPILDEVAND

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>	Ja
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår</b>	Ja
<b>Bemærkning</b>	Der er meddelt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand i december 2010.  Udendørs vaskeplads er 96 m <sup>2</sup> .  Virksomheden havde ved tilsynet i 2014 skiftet autoshampoo og benytter Adekema Master FX 330. Der er fremsendt dokumentation på, at shampooen ikke indeholder A- og B-stoffer.

**Sandfang og udskillere**

Type		Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskiller-1, beton, etableret i 1979	Opsamlingskapacitet: 1.000 L	Ved personbilværkstedet
2	Olieudskiller-2, Unisep, klasse II, helstøbt plastic, etableret 1999	Opsamlingskapacitet: 1.000 L 3 L/s	Ved undervognsbehandling
3	Sandfang-1	Volume: 750 L	Ved undervognsbehandling
4	Sandfang-2	Volume: 750 L	Ved undervognsbehandling
5	Sandfangsbrønde /pumpebrønd	-	Ved personbilværkstedet
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>		Udskiller nr. 1 er tæthedsprøvet i 2012	
<b>Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema</b>		Ja, dispensation i 2011 til at benytte Ebeltoft Kloakservice NKI til tømning og kontrol	
<b>Er der alarm på udskiller</b>		Ja, lagtykkelsesalarm ved undervognsbehandling	
<b>Sidste tømning</b>		Udskilleranlæg ved undervognsbehandling: 17.3.2016 Begge udskilleranlæg: 11.11.2016	
<b>Bemærkning</b>		Entreprenøren havde ingen bemærkninger ved sidste tømning.	

**Spildevandstilladelse**

<b>Bemærkning</b>	Vilkår 10 og 16 er ændret med påbud den 21. september 2015, så der er krav om lagtykkelsesalarm på udskilleren ved undervognscenteret, tømning to gange årligt for denne og tømning én gang årligt for olieudskilleren fra udendørs vaskeplads og værksted.
-------------------	---

**Tanke**

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Motorolie	Indendørs, overjordisk, stål (personbilværksted)	2.400 fordelt i 2 tanke á 1.200L	1997	Ja Tank nr.: 69460-01	Ja
2	Motorolie	Indendørs, overjordisk, stål (lastbilværksted)	1.800	1997	Ja Tank nr.: 69461-01	Ja
3	Fyringsolie	Udendørs, ved personbilværksted	1.500	1989*	Roug nr. 369996	Ja
4	Fyringsolie	Indendørs, i lager ved undervognsbehandling	1.200	1988	Roug nr. 405712	Ja
5	Spildolie	Over terræn (dob. vægget)	1.300	2009	021300, nr. 010215137	Ikke omfattet
6	Motorolie	Indendørs, overjordisk, stål (personbilværksted)	2.400 fordelt i 2 tanke á 1.200L	1997	Ja Tank nr.: 69460-01	Ja
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>		*Det er tidligere angivet, at sløjfningsterminen for fyringsolietanken ved personbilværksted var 1986. Det fremgår dog af tankskiltet, at sløjfningsterminen er 1989.				

**6. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

**7. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER**

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. Skrotbiler
2. Etablering og sløjfning af olietanke.