

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, I
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 53
anjc@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Skrydstrup renseanlæg - Slammineralisering Lilholtvej 2 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	10.11.2015
Til stede ved tilsyn:	Malene Staub og Jørn Lunderskov, Provas Anette Juel Nielsen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
-------------	---

Telefon	73520520	Hjemmeside	www.provas.dk
E-mail	info@provas.dk	CVR nr.	32882277
Fax		P. nr.	1016003839

Matrikler	227, Uldal, Skrydstrup
-----------	------------------------

Acadre sagsnr.:	09/19191
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, pkt. K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Samt Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj 2013.</p> <p>Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".</p>
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har miljøgodkendelse til etablering og drift af slammineraliseringsanlæg af 14. juni 1999.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er Malene Staub.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj 2013 og omfattede besigtigelse af alle bedene.
Produktionsforhold	<p>Der er 6 bede. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der i alle bede var den vækst, der er naturlig for årstiden. Der var et par småtræer i 2 af bedene.</p> <p>Der er ikke ændret i driften af anlægget siden sidste tilsyn.</p> <p>Det er Thorkild Dalsgaard ApS, der vedligeholder områderne ved slammineraliseringsanlæggene. Ved tilsynet kunne der ses vækst af enkelte små træer. Der tages kontakt til Thorkild Dalsgaard ApS så træerne fjernes snarest.</p> <p>Der er foretaget en undersøgelse, for, at klarlægge hvordan den fremtidige drift af slammineraliseringsanlæggene skulle være.</p> <p>Undersøgelsen viste, at der er en række problemer med slamkvaliteten midt i bedene.</p> <p>Det er derfor besluttet, at anlæggene afvikles over en årrække. Der udarbejdes en handlingsplan vedrørende udfasningen, hvor der også tages stilling til hvordan slammet opbevares og bortskaffes i fremover.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	Miljøledelse og miljømål blev drøftet i forbindelse med gennemgang af Miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder miljørisikovurdering.
Risikobekendtgørelsen	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	De 6 bede har på skift 5 hviledage. Der udsprøjtes 1 gang pr. døgn samlet – altid om natten efter krav fra Flyvestationen pga. risiko for fugle ved startbanen.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Vilkår</p> <p>4. Tilsynsmyndigheden skal underrettes før tømning af et slambed, så det er muligt at besigtige bunden, før bassinet tages i brug igen.</p> <p>ad. 4 Der er ikke foretaget tømning af slambedene. Efter tømning skal anlægget ikke i drift igen.</p> <p>5. Kontrolsystem – kontrolboring Prøvetagningsfrekvens samt analyseparametre skal accepteres af godkendelsesmyndigheden.</p> <p>ad 5. Der er et monitoringsprogram og der foretages pejling og udtages prøver til analyse 2 gange årligt. Prøverne analyseres for Total N og P, Klorid samt Ledningsevne og E. coli. Desuden foretages pejling af grundvandsstanden.</p> <p>Prøver har ikke vist tegn på forurening fra bedene.</p> <p>9. Ved ophør af driften skal der foretages en oprydning, der skal accepteres af tilsynsmyndigheden.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der var ingen lugt i omgivelserne fra anlægget.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der kommer rejeftvand fra bedene. Alt rejeftvand ledes tilbage til renseanlægget.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der var ikke behov for håndhævelse, udover en henstilling om at fjerne træer i bedene.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at træerne i bedene skal fjernes.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 9 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 497/2013).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 9, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 463/2007). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 16 i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Anette Juel Nielsen
Miljømedarbejder