




Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder
J.nr. 2019-2956
Ref. MOKLH/JOHVM
Dato: 25.04.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Læsø Affaldsbehandlingsanlæg
Virksomhedens adresse	Kokvadgårdsvej 5, 9940 Læsø
CVR nummer	45973328
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	15. august 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	24. juni 2024
Deltagere fra virksomheden	Hanne Krogh, Bo Jensen og Mogens Clausen, Læsø Forsyning
Øvrige deltagere	Anni Greisik Rulle og Stine Pagel Hansen, Læsø Kommune
Tilsynet udført af	Monica Klitgaard Hansen og Jonathan Holst Viskum Madsen, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Rundering på det nedlukkede deponi Gennemgang af biaktiviteter Opfølgning på jordforureningssag Opfølgning på indskærpelse
Materiale udleveret	Kontrolskema for tæthedsprøvning af olieudskiller dateret 7. august 2024



Figur 1. Beliggenhed og luftfoto af Læsø Affaldsbehandlingsanlæg.



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
3. marts 2022	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 23 og 26 i miljøgodkendelse fra 5. august 1997 om opbevaring af farligt affald (brandslukkere, planglas i trærammer og asbest). Indskærpelse er efterkommet.
24. april 2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår B5 i miljøgodkendelse af 24. juni 2022 om indhegning af genbrugspladsen. Frist for efterkommelse af indskærpelsen var 1. november 2024. Miljøstyrelsen har efterfølgende den 16. januar 2025, oplyst overfor kommunen, at Miljøstyrelsen, på baggrund af kommunens dialog med Miljøministeriet, forlænger fristen til den 1. juli 2025.
10. april 2025	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår E2 i miljøgodkendelse af 24. juni 2022. Virksomheden skulle have fjernet eksisterende nedsivningsanlæg i deponiet senest den 31. december 2022. Virksomheden oplyste på tilsynet, at anlægget forsat er i drift. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 31. december 2025.
10. april 2025	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår H2 i miljøgodkendelse af 24. juni 2022. Virksomheden skal opbevare jern- og metalaffald i overensstemmelse med vilkåret. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 1. august 2025.
10. april 2025	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår H3 i miljøgodkendelse af 24. juni 2022 om opstilling af containere på befæstet areal. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 1. oktober 2025.

Indberetninger om egenkontrol

Årsrapporter fra anlægget behandles særskilt.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Opfølgning på jordforurening ved det tidligere olieskur behandles særskilt.

Liste over gældende afgørelser:

- a. 19. februar 2024, Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af 24. juni 2022 af ændringer på genbrugsplads og omlastestation, Miljø- og Fødevareklagenævnet
- b. 24. juni 2022, Miljøgodkendelse af ændringer på genbrugsplads og omlastestation, Miljøstyrelsen
- c. 19. december 2012, Påbud om ændring af tidsfrister i vilkår, Miljøstyrelsen
- d. 15. december 2011, Afgørelse med stadfæstelse af Miljøcenter Århus' afgørelse 4. december 2009 om overgangsplan og revurdering, Natur- og Miljøklagenævnets Miljøcenter Aarhus
- e. 4. december 2009, Afgørelse om overgangsplan og revurdering, Miljøcenter Århus
- f. 5. august 1997, Godkendelse til eksisterende affaldsbehandlingsanlæg med udvidelse, Nordjyllands Amt

Gennemgang af miljøforhold

Henvisninger til vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser er i det følgende angivet som fx 2022-B8, hvilket betyder vilkår B8 i miljøgodkendelsen fra 24. juni 2022.

Indretning og drift

Anlægget, bortset fra genbrugspladsen, er indhegnet, og der er skiltet med åbningstiderne.

Genbrugspladsen er krævet indhegnet i vilkår B5 i miljøgodkendelse af 24. juni 2022. Vilkåret er indskærpet, men efterkommes fortsat ikke. Kommunen ønsker ikke at indhegne genbrugspladsen, og har på politisk niveau kontaktet miljøministeren. Kommunen havde ikke på tilsynstidspunktet modtaget svar.

Tidligere trædbur til modtagelse af farligt affald fra borgerne er erstattet med en tæt kasse, hvor evt. spild kan opsamles. Kassen flyttes ind i lukket og aflåst container ved arbejdstids ophør.

Containere, beholdere og båse til affald på genbrugspladsen er forsynet med skilte, der i overensstemmelse med 2022-B8 tydeligt angiver affaldskategorierne.

Nogle af containerne med affald var delvist placeret udenfor den faste belægning, se Figur 2.



Figur 2. Containere på genbrugspladsen placeret delvist udenfor befæstet areal.

Miljøstyrelsen har tidligere bemærket, at vinduer, der kan indeholde PCB, skal opbevares som farligt affald. På tilsynet blev disse nu opbevaret korrekt i lukket container. Containeren var imidlertid placeret på ubefæstet areal, se Figur 3.



Figur 3. Container til vinduer, der kan indeholde PCB, opstillet på ubefæstet areal.

Opbevaring af containere med affald helt eller delvist på ubefæstet areal er ikke i overensstemmelse med 2022-H3. Se indskærpelse.

Virksomheden har endnu ikke ændret opbevaringen af jern- og metaffald. Jern- og metaffald opbevares direkte på pladsen og i en åben container på pladsen. Belægningen på pladsen vurderes ikke at være tæt, og 2022-H2 er derfor ikke overholdt. Virksomheden fik i godkendelsen fra 2022 frist til 31. december 2022 til at bringe opbevaringen i overensstemmelse med 2022-H2.

På tilsynet kunne det konstateres, at opbevaringen fortsat ikke er bragt i overensstemmelse med 2022-H2, se Figur 4. Virksomheden har tidligere, den 24. april 2024, oplyst, at virksomheden ønsker fristforlængelse til etablering af en ny plads. Miljøstyrelsen gjorde i den forbindelse, den 28. maj 2024, virksomheden opmærksom på, at der iht. til 2022-H2 ikke er et krav om en ny plads, såfremt at jern- og metaffald opbevares i lukkede/overdækkede containere forsynet med sump. Virksomheden blev samtidig gjort opmærksom på, at en evt. ansøgning om fristforlængelse skal indsendes gennem Byg og Miljø (BOM). Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning om fristforlængelse gennem Byg og Miljø. Se indskærpelse.



Figur 4. Plads for opbevaring af jern- og metalaffald.

Farligt affald sorteres af personalet indendørs i tætte beholdere med tydelig skiltning.

Anlæg for modtagelse og opbevaring af dagrenovation blev besigtiget. Anlægget var renholdt.

Lugt

Der blev ikke konstateret væsentlige lugtgener under tilsynet.

Spildevand

Virksomheden oplyste, at nedsivningsanlægget i deponiet ikke er taget ud af brug. Fristen var ifølge 2022-E2 den 31. december 2022. Virksomheden overvejer om spildevandet skal nedsives på nabogrunden iht. allerede meddelt tilladelse fra kommunen, eller om der skal etableres en trykledning, som kan lede spildevandet til forsyningens renseanlæg. Se indskærpelse.

Støj

Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener under tilsynet.

Overjordiske olietanke

Tank til brændstof og palletank til AdBlue er opstillet indendørs i hal med betongulv uden afløb og med hældning væk fra porten.

Jord og grundvand

Kontrolskema for tæthedsprøvning af olieudskiller, dateret 7. august 2024, blev udleveret på tilsynet. Iht. kontrolskema er olieudskilleren godkendt. Tæthedsprøvningen er gennemført som første tæthedsprøvning efter etablering af olieudskilleren iht. 2022-H11.

Område hvor det tidligere olieskur til olieaffald var placeret blev besigtiget. Det kan konstateres, at skur, tank, forplads m.m. er fjernet, se Figur 5. Over jorden ses nu kun dæksel på pumpebrønd, som modtager overfladevand fra pladsen til metalaffald. Både dæksel og metalplads ses på Figur 5.



Figur 5. Container til venstre for plads til metalaffald er placeret hvor skur til olieaffald tidligere var placeret.

Moniteringsboringer

Virksomhedens monitoringsboringer P2, G3, G4 og G5 blev besigtiget. Boringerne have tydelige mærkningsskilte.

Indberetning/rapportering

Nogle af virksomhedens journaler blev fremvist på tilsynet. Journal over bortkørt affald kunne ikke fremvises, da registreringen sker hos Læsø Forsyning. Journalen indsendes årligt sammen med virksomhedens årsrapport.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Indskærpelse af 2022-E2 om fjernelse af nedsivningsanlæg.
2. Indskærpelse af 2022-H2 om opbevaring af jern- og metalaffald.
3. Indskærpelse af 2022-H3 om opbevaring af containere med affald.

Derudover bedes virksomheden fremsende kopi af journal for 2024 over driftstid for neddelere, roller packer og nedknuser, jf. 2022-I1.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.