



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2068
Ref. MALJS/PRECH
Dato: 28.01.2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	SUN CHEMICAL A/S
Virksomhedens adresse	Københavnsvej 112, 4600 Køge
CVR nummer	21420018
Virksomhedstype	D201 Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter.
Tidspunkt for tilsynet	12.01.2022
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn, opfølgning på håndhævelse
Varsling af tilsynet	20. december 2021
Deltagere fra virksomheden	Marlene Rabade og Ane Christine Arnbjerg
Tilsynet udført af	Malene Jozeffa Sørensen og Preben Christophersen
Tilsynet omfattede	Opbevaring af råvarer og affald på virksomheden

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
27-09-2021	Indskærpelse	Om eftersyn og vedligeholdelse af dræn ved slamdepoter, indskærpelsen er efterkommet
01-10-2021	Indskærpelse	Håndtering af råvarer, indskærpelsen er efterkommet
01-10-2021	Indskærpelse	Opbevaring af affald, indskærpelsen er efterkommet
17-12-2021	Påbud efter MBL, un §41 a eller b	Forureningsundersøgelse af dræn i fm slamdepoter

Miljøstyrelsen var den 22. september 2021 på tilsyn på Sun Chemical A/S. I den forbindelse blev der givet 2 indskærpelser på baggrund af ikke lovlig opbevaring og håndtering af råvarer og kemikalieaffald.

Tilsynet den 12. januar 2022 var derfor en opfølgning på, at hvordan virksomheden efterfølgende håndterer deres råvarer og affald. I det virksomheden lukker for produktionen den 31. januar 2022, var formålet med tilsynet desuden, at få et overblik over, hvad der var på virksomheden af råvarer, færdigvarer og affald.

Bygninger med fortsat produktion:

I forbindelse med rundgangen kunne Miljøstyrelsen konstatere, at der stadig er produktion i følgende bygninger D6, B6, A6 og A12. I bygning B6 stod der en del tromler med flydende råvarer, der var umærket. I vilkår G1 står der, at flydende råvarer skal være tydeligt mærket. Derfor indskærper Miljøstyrelsen dette vilkår.

Bygninger indeholdende råvarer:

Selvom virksomheden nedlukker den 31. januar 2022 stod der en råvarer i følgende bygninger: D7a, C12, C10, B11, A9, A12B, B6A, B4A, E33. Dette skyldes, at deres afdeling i Tyskland ikke har tilstrækkelig lagerplads. Råvarerne vil i forbindelse med nedlukningen blive sendt til andre fabrikker, og de råvarer der ikke kan afsættes til andre vil blive sendt til Fortum til destruktion.

Bygninger indeholdende fejlproduktioner (kemikalieaffald):

I følgende bygninger stod der både tørre og flydende fejlproduktioner: A12C, B10. I bygning A12A var kun tørre fejlprodukter. I bygning A12C var der ingen afløb i bygningen og der kunne ikke konstateres synligt spild.

I Bygning B10 var der oplag af både tørre produkter og flydende fejlproduktioner. De flydende fejlproduktioner blev opbevaret på spildbakker.



Oplag af flydende fejlproduktioner i bygning B10

Bygninger indeholdende færdigvarer:

I følgende bygninger er der færdigvarer: D4B, D4C. Der stod ganske få paller med færdigvarer. Pallerne stod under tag.

Bygninger indeholdende affald herunder kemikalieaffald, både fast og flydende:

Følgende bygninger indeholder affald: A12D, D14, C6a, C5 og E38.

I bygning A12D var der opbevaring af elektronikaffald, en del af oplaget stod uden for bygningen bl.a. en tønde med kabler og kabler på en palle. Virksomheden skal have fokus på, at den samlede mængde elektronik skrot ikke må overstige 1 tons og om opbevaringen udendørs er i overensstemmelse med kommunens erhvervsaffaldsregulativ.



Oplag uden for bygning A12a

Ved sidste tilsyn stod der uden for bygning D14 en del tromler fedt og andet affald. Ved dette tilsyn var det blevet fjernet, og der stod kun tromler inde i selve bygningen. Ved bygning C6a er der et maskinværksted. Uden for denne bygning var der et mindre oplag af kemikalier



Oplag af kemikalier ved bygning C6a

I bygning C5 er der et svejseværksted, uden for denne bygning er en renskabine hvor der står lidt kemikalier.



Renskabine ved bygning C5

Følgende bygninger er uinteressant miljømæssigt på tilsynstidspunktet: B7, B3A, E13, B8a D8, E14, E30, A25, A11, A10A, A11A, C7B, C8 da de kun indeholdt maskindele, gammelt produktionsudstyr og laboratorieudstyr, mandskabsrum, kontorer, reservedelslager eller er tomme.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Indskærpelse af vilkår G1 i bygning B6 og B7b
2. Ved bygning B8a stod der også affald der var umærket
3. Udendørs elektronikaffald ved bygning A12d bør vurderes, om det lever op til kommunens affaldsregulativ.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.