

## VIRKSOMHEDSTILSYN

|   |  |
|---|--|
| <b>Virksomhedsnavn:</b><br>Tømrerfirmaet Thorkil Brouer A/S                                       | <b>Dato for tilsyn:</b><br>7. maj 2018               |
| <b>Tilsynsadresse:</b><br>Martin Hansens Vej 5-7  | <b>Postnummer og by:</b><br>8400 Ebeltøft            |
| <b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b><br>2625 4205  | <b>Matrikel:</b><br>20ci og 20ck Ebeltøft Markjorder |
| <b>Kontaktperson:</b><br>Thorkil Brouer   | <b>Planforhold:</b><br>Byzone, erhvervsområde        |
| <b>Telefon nr.:</b><br>8634 3433  | <b>Tilstede ved tilsynet:</b><br>Thorkil Brouer      |
| <b>E-mailadresse:</b><br><a href="mailto:Th-brouer@th-brouer-as.dk">Th-brouer@th-brouer-as.dk</a> | <b>Tilsynsførende:</b><br>Helle Munch Sørensen       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Virksomhedstype:</b><br>E 52 Møbelfabrikker og maskinsnedkerier.<br>Bygningssnedkerier med et<br>nettoproduktionsareal på mere end 200 m <sup>2</sup> . | <b>Hovedaktivitet:</b><br>Tømrervirksomhed |
|--|--|

|   |   |                |  |               |  |
|---|---|----------------|--|---------------|--|
| <b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b> |   |                |  |               |  |
| Basistilsyn (herunder relaterede)                       | X | Kampagnetilsyn |  | § 9 tilsyn    |  |
| Prioriteret tilsyn                                      |   | Opstartstilsyn |  | Øvrige tilsyn |  |

|                             |  |               |   |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| <b>Tilsynstype (sæt x):</b> |  |               |   |
| Administrativt tilsyn       |  | Fysisk tilsyn | X |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>     |   |  |   |
| Støj – støjende maskiner og aktiviteter    | X | Tanke  | X |
| Luft – emissioner, rensning og afksthøjder | X | Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse | X |
| Spildevand/afløbsforhold                   | - | Beskyttelse af jord og grundvand                 | X |
| Råvarer – opbevaring og håndtering         | - | Andet  | - |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Nej | <b>Dato herfor:</b> |
|--|---------------------|

|   |  |         |  |   |   |       |  |        |  |                  |  |
|---|--|---------|--|---|---|-------|--|--------|--|------------------|--|
| <b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b> |  |         |  | <b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b> |   |       |  |        |  |                  |  |
| OK  |  | Ikke OK |  | Ikke relevant   | X | Påbud |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) |  |

|  |
|--|
| <b>Jordforurening</b><br>På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. |
|--|

|   |
|---|
| <b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b><br>- |
|---|

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 18/18948

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.*

### 1. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

### 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Aktiviteter</b>                    | Virksomheden beskæftiger sig med alt i tømrerarbejde. Den største del af arbejdet (mindst 75 %) foregår ude hos kunderne. Der er en fast mand beskæftiget på tømrerværkstedet. Arbejdet på værkstedet foregår indendørs for lukkede porte. Der males træ i mindre omfang (ca. 1 dag pr. uge). Malerarbejde foregår i lagerhal.<br><br><i>Der er ikke længere murerforretning i virksomheden.</i> |
| <b>Produktionsareal og grundareal</b> | Produktionsarealet er på ca. 682 m <sup>2</sup> , fordelt over værkstedet (på ca. 270 m <sup>2</sup> ), lager, kontor og personalerum.<br>Grundarealet er på ca. 1.700 m <sup>2</sup> .<br>Virksomheden anvender også lageret på Martin Hansens Vej 7.   |
| <b>Indretning</b>                     | Værkstedet er indrettet med 7 træbearbejdningsmaskiner. Der er etableret punktudsugning til maskinerne, og savsmuld og spån transporteres til udendørs spåncontainer.<br><br>Udendørs findes adskillige affaldscontainere, opbevaringscontainere, trailere samt parkeringspladser.   |
| <b>Etableret på nuværende adresse</b> | Ca. 1980   |
| <b>Udvidelse / ændringer</b>          | Der er ikke sket ændringer for nyligt. Antallet af ansatte har de seneste år været faldende.   |
| <b>Antal ansatte</b>                  | 10 personer i produktionen og 2 personer i administrationen.   |
| <b>Driftstid</b>                      | Mandag - fredag kl. 7.00 – 17.00<br>Lørdag og søndag ingen drift.  |
| <b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>   | Ingen  |
| <b>Egenkontrol / driftsjournal</b>    | Ingen  |
| <b>Bemærkning</b>                     | -  |

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2012

| Nr.               | Bemærkning i 2012                     | Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017                                |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1                 | Sløjfning af olietanke.               | Olietanke er sløjfet. To nye er etableret til hhv. fyringsolie og dieselolie. |
| 2                 | Spild af diesel. Bortskaffes til RGS. | Spild er oprenset.  |
| <b>Bemærkning</b> |                                       | Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger. |

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

| Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter |  | Ja  |
|--|--|---|
| Nr.  | Aktivitet / proces, støjkilde                    | Placering   |
| 1  | Maskiner   | Indendørs i værksted  |
| 2  | Udsug/spåncontainer                              | Øst for bygningen   |
| 3  | Til- og frakørsel                                | -   |
| 4  | Kompressor (pt. defekt, men forventes udskiftet) | Indendørs i hal   |
| <b>Bemærkninger</b>  |  | Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.<br>Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området. |

### 5. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

| Aktivitet/proces  | Afkasthøjde over terræn/over tag (m)   | Filter/ rensning |
|---|--|------------------|
| 1 Udsugning fra maskiner.                                     | Ca. 2,5 m  | Posefilter       |
| <b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b> | Posefiltre skiftes efter behov. Der er etableret et autostop, som slår udsugningen fra, hvis posefiltrene skal udskiftes. Autostop slår desuden fra, hvis der startes for mange maskiner/udsug samtidig.   |                  |
| <b>Bemærkninger:</b>  | Støv og spåner fra maskiner transporteres til spånsilo, med udluftningsåbninger.<br>Maling af træ udføres i lagerhal med naturlig ventilering.<br><br>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn. |                  |

## Opvarmning

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Type       | Oliefyr                             |
| Bemærkning | Fyret er installeret i januar 2009. |

## 6. SPILDEVAND

|   |  |
|---|--|
| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært) | Nej  |
| Bemærkning  | Virksomheden udleder kun sanitært spildevand, som afledes til offentlig kloak. |

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

| Råvarer   | Opbevaring<br>(dunke, tank, container) | Maksimal opbevaret<br>mængde | Opbevaring<br>(hvor) |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| Træ   | -                                      | -                            | Lagerhal             |
| Sæbe / rensmiddel (til håndvask, rens af pensler mv.) | I mindre beholdere                     | Mindre mængder               | Lager ved værksted   |
| Olier / smørefedt                                     | I mindre beholdere                     | Mindre mængder               | Lager ved værksted   |
| Maling (vandbaseret)                                  | I mindre bølter                        | Mindre mængder               | Lager ved værksted   |
| Bemærkning  | -                                      |                              |                      |

## Tanke

| Tank   | Indhold     | Type (nedgravet /over terræn)  | Volumen (l) | Fabrikationsår | Tankattest                        | Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen |
|--|-------------|--|-------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 1  | Diesel      | Overjordisk ståltank m. indvendig korrosionsbeskyttelse  | 1200        | 2016           | Tanknr. 10011742<br>G.nr. 51-5323 | Ja                                      |
| 2  | Fyringsolie | Overjordisk ståltank m. indvendig korrosionsbeskyttelse  | 1200        | 2009           | Tanknr. 36817<br>G.nr. 50-5313    | Ja                                      |
| Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord |             |  |             |                |                                   | Nej                                     |
| Er alder og type af tank OK  |             |  |             |                |                                   | Ja                                      |
| Bemærkninger   |             | To gamle tanke til hhv. fyringsolie og dieselolie er sløjfet og erstattet to nye. Tankene er anmeldt til kommunen. |             |                |                                   |   |

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstype                                     | Mængde pr. år  | Opbevaring (dunke/tank/container) | Opbevaring (hvor) | Transportør       | Modtager                      |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Farligt affald:</b>                          |  |                                   |                   |                   |                               |
| -   |  |                                   |                   |                   |                               |
| <b>Øvrigt affald:</b>                           |  |                                   |                   |                   |                               |
| Tagplader med asbest                            | -  | Container                         | Udendørs          | Gert Svith        | Reno Djurs                    |
| Metal-affald                                    | -  | Container                         | Udendørs          | Gert Svith        | ?                             |
| Blandet affald                                  | -  | Container                         | Udendørs          | Gert Svith        | Reno Djurs                    |
| Savsmuld, spåner                                | -  | Spåncontainer                     | Udendørs          | Gert Svith        | RGS Nordic<br>Ca. hvert 3. år |
| Elektronik-affald                               | -  | Container                         | Udendørs          | -                 | Genbrugsplads                 |
| <i>Pap</i>                                      | -  | <i>Container</i>                  | <i>Udendørs</i>   | <i>Gert Svith</i> | <i>Reno Djurs</i>             |
| <b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b> |  |                                   | Nej               |                   |                               |
| <b>Bemærkning</b>                               | <p>Blandet affald bortskaffes til sortering hos Reno Djurs.</p> <p>Malingrester bortskaffes kun i de tilfælde, hvor malingen er tørret helt ud. Udtørret maling bortskaffes med andet affald. Øvrige malingrester anvendes altid (til fx grunding).</p> <p><i>Virksomheden vil fremover frasortere emballeringsplast.</i></p> <p><i>Virksomheden er tilmeldt Reno Djurs' ordning for genbrugspladser med en bil.</i></p> |                                   |                   |                   |                               |

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der tankes diesel på ikke-tæt belægning. Der var ingen tegn på spild ved tilsynet.

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Overfladerecipienter</b>      | Mere end 500 m til nærmeste.  |
| <b>Følsomme brugerområder</b>    | 200-500 m til nærmeste boligområde.                                     |
| <b>Vandindvindingsinteresser</b> | Indvindingsoplad til Egedal Vandværk. Område med drikkevandsinteresser. |

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav