

Varo Specialmaskiner A/S

15. oktober 2020
Sagsnr.: 20/66428

Kontaktperson:

Helle Kløcher
Tlf.: 87 53 52 65
hkl@syddjurs.dk

*Sendes kun pr. e-mail til:
Klaus Hansen: kvh@varo.dk*

Miljøtilsyn på Varo Specialmaskiner A/S – afdeling Sortevej 8

Syddjurs Kommune har den 1. oktober 2020 foretaget miljøtilsyn på Varo Specialmaski-
ners afdeling på Sortevej 8, 8543 Hornslet.

Tilsynet er et "opstarts tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er
blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de
forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har givet anledning til følgende indskærpelser og bemærkninger

1. Der er ikke etableret afkast fra flammeskæring

Det **indskærpes**, at der senest **den 18. januar 2021** etableres et afkast fra flammeskæ-
ring, som oplyst i anmeldelsen.

Det er den 14. oktober 2020 telefonisk oplyst, at der kun foretages manuel flammeskæ-
ring, og at der ikke er etableret separat udsugningsanlæg for processen, som oplyst i an-
meldelsen Version 2.

2. Afkasthøjden for svejseanlæg

Virksomheden bedes senest **den 16. november 2020** fremsende dokumentation på af-
kasthøjden for afkast fra svejsning.

Det er i anmeldelsen oplyst, at afkast fra svejsning vil blive ført 1 m over tagryg, som an-
givet maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Det indsatte billede nr. 4 er ikke det bedste, men ud over afkastet fra malekabinen (den
største) er der 2 afkast/indsugning. Det er ikke klart, hvad der er koblet til de 2 afkast/ind-
sugning, men ingen af dem ser ud til at være ført minimum 1 m over tagryg, hvilket er kra-
vet til afkast fra svejsning.

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Bortfald af krav om præstationskontrol for udledning af opløsningsmidler fra vådmalekabinen

I brev af 26. november 2019 har Syddjurs Kommune stillet krav om, at der foretages en præstationskontrol af emissionen af opløsningsmidler fra vådmalekabinen.

Firmaet Biorem har den 21. september 2020 anmodet om, at kravet om en præstationskontrol bortfalder, da emissionen af opløsningsmidler ligger under grænsen på 6 kg/time, som angivet i bekendtgørelsens § 1 stk. 3 punkt 7.

Syddjurs Kommune er enig i Biorems tolkning af kravene i bekendtgørelsen.

Kravet om en præstationskontrol for udledningen af opløsningsmidler fra vådmalekabinen bortfalder hermed.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med maskinværksteder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 20043830. P-nr. 1026366808 .

Ved tilsynet deltog Klaus Hansen og Henning Jakobsen fra virksomheden samt Helle Kløcher fra Syddjurs Kommune.

Varo Specialmaskiners afdeling på Sortevej 8 er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen² og er anmeldt den 3. oktober 2019. Syddjurs Kommune har den 26. november 2019 vurderet, at virksomheden med oplysningerne i anmeldelsen og det eftersendte materiale lever op til kravene i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned (skæringsdato er 1. november) hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Indretning og drift

Virksomheden tog værkstedsafdelingen i brug i maj 2020 og malekabinen i august 2020.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det, der blev oplyst i anmeldelserne.

Luft

Maskiner og udsugningsanlæg er etableret, som angivet i anmeldelsen.



Billede nr. 1: Udsugningsanlæg for svejsning samt slibning og spåntagning



Billede nr. 2: Filter for olieaerosoler



Billede nr. 3: Malekabine

Det er i ATEX zoneklassificeringen oplyst, at rensning af sprøjtepistolen foregår ved at sprøjte rent opløsningsmiddel direkte ind i udsugningen. Dette er ikke korrekt.

Det er ved tilsynet oplyst, at rengøring af sprøjtepistolen foregår som tidligere med opsamling af opløsningsmidlerne i en spand med låg.

Flammeskæring foregår manuelt og kun i meget begrænset omfang. Der er ikke etableret et separat afkast, som oplyst i Version 2 af anmeldelsen.



Billede nr. 4: Afkast fra malekabine samt enten svejsning eller slibe/spåntagning

Det er ikke det bedste billede, men umiddelbart ser det ikke ud til, at afkast fra svejsning er ført 1 m over tagryg.

Kommunens bemærkninger

I kommunens brev fra den 26. november 2019 er der stillet krav om, at der skal foretages en præstationskontrol på afkast fra malekabinen. Kravet bortfalder, da det er oplyst, at kapaciteten til forbrug af opløsningsmidler er mindre end 6 kg/time.

Støj

Udsugningsanlæggene er som angivet i anmeldelsen placeret indendørs. Malekabinens udsugningsanlæg er placeret i separat rum, og der vil blive etableret et separat rum til udsugningsanlæggene for svejse-, slibe- og spåntagene anlæg. Kompressoren er placeret indendørs. Olieholdigt kondensat for kompressoren opsamles.



Billede nr. 5: Kompressor

Affald

Som angivet i anmeldelsen, opbevares metalspåner fra den daglige produktion i tætte containere i værkstedet. Efter fyldning bringes containerne til Sletten 8, hvor de tømmes i en overdækket container med dobbeltbund. Metalaffald/overskudsmateriale bliver opmagasineret i en container på Sletten 8, hvor også andet erhvervsaffald samles i en lukket container.

Virksomhedens afdeling på Sletten 8 ligger i tilknytning til Sortevej 8.



Billede nr. 6: Opbevaring af metalspåner
Bakke til opsamling af evt. spild under sav

Kommunens bemærkninger

Syddjurs Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af affald opfylder gældende krav, da der ved miljøtilsynet i 2019 på afdelingen på Sletten 8, blev det vurderet, at alle vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende opbevaring af affald blev overholdt.

Beskyttelse af jord og grundvand

Maskiner, hvor der kan forekomme spild af olie er placeret på tæt belægning.
Maling og fortynder opbevares i opsamlingsbakker i et rum uden afløb.

Det blev oplyst, at på den øvrige del af arealet, hvor der er enkelte steder, hvor samlinger og belægning er i en mindre god stand, vil blive udbedret.



Billede nr. 7:



Billede nr. 8:



Billede nr. 9: Opbevaring af fortynder og maling



Billede nr. 10: Opbevaring af maling

Arealet er kortlagt på Vidensniveau 1.

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har udarbejdet skemaer til registrering af de oplysninger, der er krav om i § 34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁴ § 9. Derudover bliver tilsynsbrevet offentliggjort på det offentlige system DMA (digital miljø-administration) på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Helle Kløcher på tlf. nr.: 87 53 52 65, eller I kan sende en e-mail til: hkl@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen



Helle Kløcher
miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven