

Til ejer af gyllebeholderen på  
Hvirvelgårdvej 7  
6900 Skjern

Sagsbehandler  
Erik Lauridsen Haahr  
Direkte telefon  
9974 1486  
E-post  
erik.haahr@rksk.dk  
Dato  
25-05-2020  
Sagsnummer  
19-022878

## Tilsynsbrev og rapport

### Opfølgning på kontrol af gyllebeholder på Hvirvelgårdvej 7

Jeg har den 22-05-2020 fået tilsendt en beholderkontrolrapport for gyllebeholderen på 1.560 m<sup>3</sup> på adressen Hvirvelgårdvej 7. Beholderkontrollen er udført den 14.05-2020.

Der er ved kontrollen konstateret følgende:

- Skade i top af betonelement skal repareres.

Ovenstående har givet anledning til følgende indskærpelse:

- **Det indskræpes at skade i top af betonelement repareres.** Arbejdet skal være udført senest den 1. august.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.
- **Som dokumentation for at arbejdet er udført, skal der indsendes kopi af faktura eller evt. fotodokumentation.**
- Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Beholdere

| Type          | Bygge-<br>dato | Kontrol-<br>Dato / interval | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstyp<br>e | Bemærkning |  |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-<br>1988 | 14-05-<br>2020              | 10                         | 410                       | 1.560                     | Flydelag   | Beholderkontrol udført 14-05-2020: Skade i top af betonelement skal repareres. |

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Beholderkontrol | <p>Beholderkontrol udført 14-05-2020: Skade i top af betonelement skal repareres.</p> <p>Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).</p> <p>Det indskræpes derfor, at beholderen bliver repareret som angivet i rapporten.</p> |

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*