



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2021 - 50359  
Ref. LEDES/PEMJJE  
Dato: 10-11-2023

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Hals Metal Recycling A/S
Virksomhedens adresse	Skovsgårdsvej 18, 9370 Hals
CVR nummer	42674079
Virksomhedstype	2.5b Forarbejdning af non-ferro-metal-Smeltning/drift > 4 / 20 t/dg
Tidspunkt for tilsynet	11.10.2023
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	28. august 2023
Deltagere fra virksomheden	Martin Lorentzen og Helle Bjerrum Holm
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lene Deshasta og Peter Møller
Tilsynet omfattede	1. Rundgang på virksomheden 2. Drøftelse status på opstart af drift 3. Gennemgang af nye projekter
Materiale udleveret	-

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
17-03-2021	Indskærpelse	Manglende opfyldelse af oprensingspåbuddet. Der er udarbejdet en plan for oprensning af de manglende forureningsområder.

## Indberetninger om egenkontrol.

Der har siden Rimecos overtagelse i september 2021 ikke været egentlig drift på virksomheden. Der har således ikke været drift af ovne eller shredder siden virksomhedsovertagelsen. På tilsynstidspunktet blev enkelte transformatorer adskilt manuelt.

Gennemgang af virksomhedens egenkontrol er derfor ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

## Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Status på efterkommelse af påbuddet meddelt den 20. juni 2019 til Hals Metal A/S:

Der er den 15. september 2023 indsendt oplæg til oprensning af de områder som endnu ikke er oprenset. Det drejer sig om

- Olieforurening 1
- Bly/olieforurening 2
- Blyforurening 3
- Blyforurening 6
- Blyforurening 7
- Blyforurening 8

Oprensningen påbegyndes i uge 42.

## Liste over gældende afgørelser:

- Revurderingen af den 21. juni 2021

## Gennemgang af miljøforhold

Virksomheden fremstod ryddelig. Ny plads til adskillelse af transformatorer er etableret. Det hele er opbygget i jern. Transformatorerne er tømt for olie inden de placeres på pladsen. Karet til opsamling af olierester i forbindelse med adskillelse af transformatorer er placeret over på betonen, hvorved evt. utæthed vil opdages når det løber ud på betonen. Olien opsamles med kattegrus.

Den nye ovn tre, er nedtaget igen, uden at have været i drift. Der har været kørt enkelte prøvekørsler med ovnen.

Det forventes ikke, at der kommer en ny ovn i stedet.

Shredderen er fjernet, der indkøbes en mindre shredder.

Det blev oplyst, at der er etableret kontinuerte målere på afkastet. Der er QAL1 på målerne og der er forbindelse med opsætning af målerne udført QAL2. Miljøstyrelsen gør opmærksom på at både QAL1 og QAL2 skal fremsendes til Miljøstyrelsen.

Det blev oplyst, at deres fokusområde fremadrettet vil være på transformatorer og kompressorer.

Renbrænding af søkabler/kabler og dermed også blysmeltning vil med tiden blive udfaset.

Det blev oplyst, at der arbejdes på en større overdækning af det udendørs areal.

Miljøstyrelsen oplyste, at der ikke må ske udvidelse eller ændringer bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er meddelt.

Der skal derfor ansøges om miljøgodkendelse til de nye projekter og ændringer der sker i produktionen.

#### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at

- Der skal søges om miljøgodkendelse til nye projekter.
- QAL1 og QAL-2 fremsendes til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.