



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. –MST-1272-02520  
Ref. Hebec/tasme  
Dato: 01-10-2019

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Dansk Coating Service Aps/v. Dan Kronberg Corbett Tidligere Santos Coating Aps
Virksomhedens adresse	Sdr. Egsgårdvej 15, 7323 Give Anlægget er placeret på Uldalls Jernstøberi, Vejen
CVR nummer	38747339
Virksomhedstype	A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin
Tidspunkt for tilsynet	26. september 2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	21. august 2019
Deltagere fra virksomheden	Dan Kronborg Corbett
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Henrik Bechmann Nielsen, Tanja Smetana
Materiale udleveret	-

### Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	Der har ikke været håndhævelser på virksomheden i den forgangne tilsynsperiode

### Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsberetning	Der har ikke være nævneværdig produktion i den forgangne tilsynsperiode.

## Dansk Coating Service Aps Placering



### **Jordforurening**

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse til etablering og drift af blæsekabine, 21. marts 2014

### **Gennemgang af miljøforhold**

Der blev foretaget et tilsyn af blæsekabinen. Der var på tilsynstidspunktet ingen drift. Der kunne ikke konstateres blæsemiddel uden for kabinen.

Det blev oplyst, at filterne jævnlige serviceres og tjekkes.

### **Generelle forhold**

Det blev oplyst, at der har været meget lidt drift af anlægget i den forgangne tilsynsperiode. Virksomheden har været i konkurs, men er reetableret med nyt navn - Dansk Coating Service Aps med samme ejer.

### **Spildevand**

Der er ingen afløb i blæsekabinen og der anvendes ikke vand i processen.

**Støj**

Der var ikke produktion i blæsekabinen under tilsynet. Der har ikke været klager over gener fra blæsekabinen i den forgangne tilsynsperiode.

**Affald**

Der anvendes kun stålgrit som kan genbruges flere gange. Der anvendes således kun omkring 300-500 liter blæsemiddel årligt.

**Opsummering:**

Anlægget har kun været i drift få gange i løbet af året til ganske få store emner, som ikke har kunnet behandles i Uldalls Jernstøberi.