

Skagen Overfladeteknik Aps  
Tranåsvej 27  
9300 Sæby  
Sendt via [adm@skagensmaleren.dk](mailto:adm@skagensmaleren.dk)  
Cc::Lars Merrild [lm@skagensmaleren.dk](mailto:lm@skagensmaleren.dk)  
CVR 33877315

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

21. december 2017

## Rapport efter miljøtilsyn hos Skagen Overfladeteknik ApS beliggende Tranåsvej 27A, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 07.12.2017 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsnummer: GEO-2013-19739  
Sagsbehandler: Jesper Ø. Christensen  
Direkte telefon.: +45 98 45 63 58  
Mail: [jecr@frederikshavn.dk](mailto:jecr@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Fabrikschef Lars Merrild, Piet Krarup, Peter L. Bohmann, Jan Conradsen, Berit Pedersen samt Poul Jørgensen fra Nørskov Miljøteknik og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende:  
Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

**Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Kopi sendt til:

Nørskov Miljøteknik att. Poul Jørgensen. E-mail: [poul@isostandard.dk](mailto:poul@isostandard.dk)

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98481500	CVR nr.	33877315
Fax	98480525	P. nr.	1019126273

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Ud over henvendelser vedr. udslip af støv og rust til omgivelserne i efteråret 2016, har der ikke været klaget over virksomheden. Forhold blev drøftet ved møde/tilsyn 20. sep. 2016 med efterfølgende udskiftning af defekte filtre.</p> <p>Etablering af ny rumventilation med genvex og punktudsug gennemført i 2017 - projekt færdigmeldt 4. okt. 2017. Støvemissionen er vurderet til at ligge væsentligt under GV på 5 mg/m<sup>3</sup>, hvorfor afkastet skal være 1 meter over tag. Rumudsug ligeledes min. 1 meter over tagryg.</p> <p>Naboejendommen Tranåsvej 23 anvendes, jf. anmeldelse som lager og mindre klargøringsopgaver. Klargøringsaktiviteten er bagatelagtig. Samtidig brug af max. 1-2 eksenterslibere med sug. Støvemissionen er vurderet til at ligge væsentligt under GV på 5 mg/m<sup>3</sup>, hvorfor afkastet skal være 1 meter over tag. Rumudsug ligeledes min. 1 meter over tagryg.</p>
Egenkontrol (journal)	<p><b>Metalliseringsanlæg og blæserensningsanlæg:</b> Vilkår 8 <i>Der skal foretages ugentlig kontrol af renluftsiden af filtrene. Kontrollen skal journalføres og forevises godkendelsesmyndigheden på forlangende.</i></p> <p>Det er <b>månedlig</b> dokumenteret kontrol af renluftsiden med kontrast pulver, og ikke ugentlig, visuelt kontrol foretages hver dag. Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger til denne afvigelse fra vilkår 8.</p> <p><b>Vådmaleanlæg:</b> Vilkår 21 <i>Der skal foretages ugentlig kontrol af renluftsiden af filtrene. Kontrollen skal journalføres og forevises godkendelsesmyndigheden på forlangende.</i> Driftsjournal fremvist. Der benyttes ikke længere Columbus filtre - malerkabiner nu forsynet med Paint-Stop filtre. Filtre udskiftes regelmæssigt når differenstrygget angiver at det er nødvendigt.</p> <p>Vilkår 30 <i>Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseseffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af filtrene skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder.</i> Dokumentation for kontrol fremvist og kontrolprocedure med "sporstof" gennemgået.</p> <p>Vilkår 35 <i>Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: Tidspunkt for og karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filter, samt resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign.</i></p>

	<p>Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder). Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendelse 1. maj 2011 - sag 11/1988  <b>Metalliseringsanlæg og blæserensningsanlæg:</b>  Vilkår 1,2,3,4,5,6,7  Vilkår gav ikke anledning til bemærkninger</p> <p><b>Vådmaleanlæg.</b>  Vilkår 19, 20  Aktiviteterne skal foregå for lukkede porte, døre og vinduer- Vilkår gav ikke anledning til bemærkninger</p>
Forurenet jord	<p>Vilkår 58  Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand. Ingen bemærkninger.  Der blev ikke konstateret</p>
I øvrigt	<p>I tilfælde af, at virksomheden skal udvides, vil der være behov for et større areal, hvorfor man kunne være interesseret i at erhverve en del af arealet syd for virksomheden. Arealet tilhører Frederikshavn Kommune.</p> <p>Arealet er i dag udlagt til offentligt formål og kan derfor ikke umiddelbart anvendes til erhvervsformål, men virksomheden er velkommen til at fremsende en konkret ansøgning til kommunens planafdeling, for en nærmere vurdering af om der er muligheder for erhvervelse af en mindre del af arealet.</p>

#### Luftemissioner


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar								
Luftforurening	<p>Klager i 2016 afhjulpet, se kontrolpunkt "Indretning og drift"</p> <p><b>Metalliseringsanlæg og blæserensningsanlæg:</b>  Vilkår 10, 11  <i>Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg/normal m<sup>3</sup>. Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra metalliserings-/blæserensningskabinen.</i>  Afkastluften renses i pose/patronfilter der efterses regelmæssigt af leverendøren. Afksthøjden er ved OML beregning fastsat til 12 meter over terræn.</p> <p><b>Vådmaleanlæg:</b>  Vilkår 23</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Emissionsgrænseværdi mg/normal m<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total støv fra malingspåføring</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Zinkstøv</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Epoxytøv</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, når der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, - kabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90% af malingstøvet.</i></p> <p>Det anvendte Paint-Stop filter vurderes at opfylde dette krav.</p> <p>Vilkår 24  <i>Virksomheden må maksimalt udlede 6 kg flygtige organiske stoffer pr. time. Virksomhedens rådgiver gennemfører årligt en VOC beregning - grænseværdien for udledning af organiske stoffer vurderes at holdes under 6 kg/time.</i></p>	Parameter	Emissionsgrænseværdi mg/normal m <sup>3</sup>	Total støv fra malingspåføring	10	Zinkstøv	5	Epoxytøv	5
Parameter	Emissionsgrænseværdi mg/normal m <sup>3</sup>								
Total støv fra malingspåføring	10								
Zinkstøv	5								
Epoxytøv	5								

**Støj**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen klager siden sidste ordinære tilsyn i 2014.

**Spildevand**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Ny tilslutningstilladelse 16. maj 2017</p> <p>Olieudskiller tømmes af Stæten en gang årligt - Sidste tømning/pejling 30.09.17</p> <p>Krav om prøver - svar mail 4 okt. 2017 Eksisterende vaskeplads/hal er blevet renoveret, herunder er pumpebrønd og pumpe (til pumpning af brugt vaskevand) fjernet, således vandet "løber" selv via afløb til olieudskiller.</p> <p>I Tilslutningstilladelse af 16. maj 2017 (Vaskeplads) er der stillet krav om udtagning af en vandprøve til analyse for olie m.v. Man har forsøgt at udtage vandprøven men der var ingen vandføring i afløbsrør (som er synlig via brønd) efter olieudskiller, hvorfor prøvetagning ikke var mulig.</p> <p>Virksomheden holder anlægget under observation.</p> <p>Med baggrund i de fremlagte oplysninger og den visuelle kontrol ved tilsynet frafaldes kravet om udtagning af præstationsprøve.</p>



Sag	<b>Ajourført</b>	Sags nr.	<b>16.588</b>
Eyghed	<b>kloakplan 4. maj</b>	Tlf.	2327 9762
Dato	4. december 2016	MÅN	11250
Emne	<b>kloakplan</b>	Teogn. nr.	<b>(52)3.01</b>

**SVEND AAGE CHRISTIANSEN**  
 Svend Aage Christiansen A/S Tlf: 3883 4244  
 Høngårdsvej 36 Fax: 3883 4222  
 9750 Østervrå www.saac.dk

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Olieudskiller tømmes af Stæten en gang årligt.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er nu registreret følgende olietanke på adressen Tranåsvej 27, 9300 Sæby 2.500L olietank diesel, årgang 2011, serie nr. 0909211, g. nr. 51-5023 5.900L olietank diesel, årgang 2012, serie nr. 0109443, g. nr. 51-5023

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Vilkår 14, 27, 60 Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere el. lign. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares</p> <p>Vilkår 29 Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o. lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald.</p> <p>Vilkår 59 Alle flydende råvarer, der kan udgøre fare for forurening af jord og grundvand, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.</p> <p>Farligt affald opbevares i overdækket affaldsgård og afleveres regelmæssigt til Modtagestation Vendsyssel og gav ikke anledning til bemærkninger.</p>
Affald, generelt	<p>Vilkår 28 Opfejlet malingstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el.lign</p> <p>Affald opbevares i aflukket overdækket "affaldsgård" med tydelig afmærkning af de forskellige affaldstyper. Opbevaring og sortering gav ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Metalaffald afleveres til Sæby Produkthandel. Pap/papir og brændbart affald til Peter Sørig.</p>