

Poul Erik Jensen
Understedvej 159
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

1. juli 2020

Miljøtilsyn med Understedvej 159, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 25. maj 2020 tilsyn med miljøforholdene på Understedvej 159. Tilsynet var varslet den 2. marts 2020.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger/indsættelser

- Sløjfning af olietank (år 1981) i 2021, idet tanken falder for 40 års regel - Kontakt undertegnede herom
- Mont. af pumpe slang (nedsivningsanlæg) straks
- Pudsning af møddingsmur inden efteråret 2020.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2020-00673

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 25-05-2020

Poul Erik Jensen, v./Understedvej 159
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Poul Erik Jensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Ingen
Dyreenheder i alt	26,05

Ejer	Poul Erik Jensen
Adresse	Understedvej 159, 9300 Sæby

Telefon	Mobil
E-mail	CVR nr. 17326546
Fax	P. nr.

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (registreret i 2017)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Bindestald, gødningsriste	19	13,57	167	0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	0	19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	15	7,14	109	0
St.r. avlstyre over 440 kg	Bindestald, gødningsriste	2	1,11	13	0
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	2,61	0	36

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfattede ved tilsyn 21 køer, 19 kvier og 35 tyre. Checket ved opslag i CHR-register, den 1. juli 2020, med 72 dyr (21 køer, 21 kvier og 30 tyre).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse pga. dyreholdets "mindre" størrelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	75	100	0	Ny møddingsmur i 2007

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800	-	0	5	Fast låg	
Mød.saft => ajlebeh.	15-09-2010	-	0	0	Intet	
Ajlebeholder	01-01-1965	-	16	50	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1965	-	40	93	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-1965	-	0	45		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,90

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 21,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt fysisk kvalitet

Gyllebeholder	Godkendt fysisk kvalitet
Markmød./kompoststak	Ingen oplag
Ensilageoplag	Vrappet pakker
Møddingsplads	Fysisk i orden af bund og afløb. Væggen er udvendigt hullet (mangler puds) nogle steder.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler
Sprøjtebevis/certifik.	Ingen marksprøjtning

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. Spildevandspumpe kørte hele tiden, idet slange var faldet af. Ejer vil ordne forholdet straks. Manglende ajourføring i BBR-register, er dd. ordnet (til godkendt nedsivningsanlæg).

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	To nedgravede olietanke fra 1981 (39 år og tæt på 40 års grænsen) og 1989 (31 år), der begge er registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen oplag
Affald, generelt	Lidt skrotoplag

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Pillefyr
Beskyttet natur	Ingen kontrol
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk. Tidligere drikkevandsbrønd, der anvendes/godkendt til havevanding, er checket fysisk uden bem.
Markvandingsboring	Ingen boring

Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer
-------------	-----------------------