



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1871
Ref. PALET
Dato: 14. marts 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sengeløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene
CVR nummer	64141112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsyn	23.02.2022
Baggrunden for tilsyn	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsyn	
Deltagere fra virksomheden	Afbud
Øvrige deltagere	
Tilsyn udført af	Patrik Leth Flyttov Jørgensen
Tilsyn omfattede	Gennemgang af arealet
Materiale udleveret	



Billede 1 Oversigtskort af Sengeløseplads

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
04-02-2021	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1, om monitorering på perkolat Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1, om monitorering på perkolat Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.5.1-4.5.4, om grundvandsmonitorering Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.4.14.5.4, om grundvandsmonitorering Miljøgodkendelse af 16. august 2006.

Indberetninger om egenkontrol.

Miljøstyrelsen har stadig ikke modtaget årsrapport eller resultater af gennemført egenkontrol af monitorering på grundvand og perkolat, og forholdet er indskærpet gentagne gange. Miljøgodkendelsen af 16. august 2006 vilkår 4.4.3 og 4.6.6 angiver, at der årligt skal indberettes oplysninger om grundvand og perkolat til tilsynsmyndigheden i en rapport med analyser og beskrivelse heraf. Årsrapporten for det foregående år skal indsendes senest d. 1. marts. Miljøstyrelsen indskærper forholdet.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Sengeløse Losseplads I/S – vilkår om nedlukning og efterbehandling 16. august 2006

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Hærværk



Billede 2 Overklippede kabler og smadret bund ind til el-tavlen

Driftsansvarlige kunne ikke deltage ved tilsynet, men informerede over telefonen, at der havde været hærværk på deponiet en af de forgangne nætter. Miljøstyrelsen observerede et overklippet kabel og en ødelagt bund ind til el-tavlen (se Billede 2).

Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at skaderne skal udbedres og bortpumpning af perkolat skal genoptages hurtigst muligt.

Driftsansvarlige har angivet telefonisk d. 2. marts 2022, at der er indkaldt elektriker, og at der vil blive opsat stålnet i boksen med el-tavle for at forhindre fremtidigt hærværk. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning og følger op på udbedringerne af skaderne og genoptagningen af bortpumpning af perkolat.

Perkolatmængder

Højden på vandstanden i perkolattanken synes uændret siden sidste tilsyn. Der er installeret ny måler på perkolattanken siden tilsynet d. 21. januar 2021 (se Billede 3). Den nye måler blev aflæst til 30323 m³. Måleren er den samme som tidligere er blevet udskiftet grundet defekt (se Billede 4). Miljøstyrelsen vil på tilsyn d. 5. april 2022 følge op på om måleren er blevet repareret og om der bortledes perkolat.



Billede 3 Måleren på perkolatpumpen tv. billede fra tilsynet 21. januar 2021 th. billede fra tilsyn 23. februar 2022



Billede 4 Måleren på perkolatpumpen tv. billede fra tilsyn d. 23. februar 2022 th. billede fra tilsyn d. 25. april 2019

Grundvandsmonitoring

Det fremgår af vilkår 4.5.1-4.5.4 i påbud af 16. august 2006, at der skal foretages grundvandsmonitoring i 4 boringer (DGU 200.3339, DGU 200.3349, DGU 200.3375 og DGU 200.3900) i februar, maj, august og november måned.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget disse analyser og har heller ikke modtaget årsrapport. Miljøstyrelsen indskærper forholdet.

Slutafdækning

Der mangler fortsat slutafdækning på hovedparten af Sengeløse Losseplads.

Pladsen fremstår som ved tidligere tilsyn: bevokset med græs, urteagtige vækster og ind imellem buske og med oplag af materialer til slutafdækning.

Det er fortsat et krav, at slutafdækningen færdigetableres.

Andet

I forbindelse med den øgede opmærksomhed på PFAS-stoffer i grundvandet, har Miljøstyrelsen anmodet deponierne, herunder Sengeløse Losseplads, om at de foretager målinger for PFAS.

Det er aftalt, at analyser for PFAS bliver foretaget i den direkte nedstrømsboring DGU 200.3349 samt fra perkolattanken. Analyserne sendes til Miljøstyrelsen, så snart de forelægges.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøstyrelsen indskærper miljøgodkendelsens vilkår 4.4.3, om at der skal udarbejdes en årsrapport, som skal indberettes til Miljøstyrelsen.
2. Miljøstyrelsen indskærper miljøgodkendelsens vilkår 4.4.1 og 4.5.4, om at der skal udføres perkolat- og grundvandsmonitoring, samt at disse skal indgå i årsrapporten
3. Miljøstyrelsen indskærper miljøgodkendelsens vilkår 4.2.1, om at perkolat skal oppumpes og afledes til kommunal renseanlæg.
4. Hærværket skal udbedres hurtigst muligt.
5. Analyser af PFAS udtages hurtigst muligt og indberettes til MST, så snart de forelægges.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.