

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 26-11-2019 på ejendommen:

Stampevej 6
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Bestyrer (Ejer af Voldbjergvej 2)
-------------------------	-----------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol sidst udført i januar 2019 med bemærkning om utæthed.
 - Reparation er ikke udført.
- Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.
- Olietank i staldanlæg har overskredet sin anvendelsestid.
 - Olietank er ikke skiftet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Gyllebeholderen skal repareres inden 01-05-2020.** Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.

Følgende indskærpelser er givet ved tilsyn den 23. november 2018. **Indskærpelserne skal efterkommes:**

- **Der skal monteres alarm på 2.000 m³ gyllebeholder inden den 01-03-2019**, så kravet i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 21 efterkommes.

- **Olietanken fra ukendt årstal skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningsstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Opsummering af håndhævelser

26-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have foretaget reparation ift. utæthed i bunden.
23-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have etableret gyllealarm.
23-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank i stald skal tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækni ngstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1998	29-01- 2019	5	500	2.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-01-2019 med bemærkninger: Tanken er utæt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	<p>Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter (ca. 85 meter).</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er ikke monteret alarm. <p><u>Vurdering:</u> Der skal monteres alarm, så indskærpelse givet ved tilsyn d. 23-11-2018 efterkommes.</p>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.000 m³.</p> <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til vandløb.- Beholderkontrol sidst udført i januar 2019 med bemærkning om utæthed.- Reparation er ikke udført.<ul style="list-style-type: none">○ Ejer vil tage kontakt til firma, der kan reparere bunden.○ Efter udført arbejde skal dokumentation for udført arbejde (evt. faktura) sendes til kommunen.- Flydelag: Ok.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p><u>Tilsyn 2018:</u> Olietank i staldanlæg: Fabrikations år på "typeplade" er ved tilsynet svær at læse, men ud fra pladens udseende vurderes olietanken til at være mere end 30 år.</p> <p>Olietank i staldanlæg har overskredet sin anvendelsestid og skal tages ud af drift.</p> <p><u>Tilsyn 2019:</u> Olietank er ikke skiftet. Olietanken skal skiftes, så indskærpelse givet ved tilsyn d. 23-11-2018 efterkommes.</p>

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-11-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,61

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.